

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории, археологии, архитектуры и монументов

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Храмовый комплекс. Церковь Николая и церковь Успения

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1581-1584 гг.; 1804 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Приморский р-он, с. Ливны. За км от Архангельска

находящийся вокруг, включая прилегающие территории

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристическо-исследованием	лечебно-оздоровительным	жилые помещения	хозяйственные	не используется
<u>музей + музей</u>			<u>санаторий А.Н.О.</u>		<u>турбазы</u> + <u>ресторан</u>	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

* Схематический план

охранной зоны —

I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | |
|---|---|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| а) для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искуства | — автор, строитель, заказчик, история создания, |

Храмовый комплекс расположен на месте, где во второй половине XIV века был основан монастырь, на реке Лыле, близ Двины. В 1641 году монастырь был преобразован в пустынь, приписанную к Сийскому монастырю, а в 1765 году упразднен с образованием прихода.

Деревянная церковь Николая — патротивский тип храма, называемый в летописях "древняи взвеъ". Построена в 1581-1584 гг. новгородской посадницей Анастасией. Церковь до 1804 года, то есть до постройки каменной, называлась Успенской. С 1805 по 1845 год богослужения в ней не велись. После ремонта церковь была переименована в Никольскую с возобновлением службы.

Каменная церковь Успения построена в 1804 году на средства архангельского купца Андрея Харитонова.

В нескольких сажених от алтаря церкви Николая находился колодец, почитаемый святым, с деревянным верхним строением.

Между церквями располагался двухэтажный каменный дом настоятеля прихода, кинее церкви Успения стояла ветряная мельница. Весь комплекс был обнесен деревянной оградой. Фотография комплекса приведена Покрышкиным И.П. 72.

См. отдельные паспорта на церкви Николая и Успенская.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В комплексе не сохранились жилые и хозяйственные постройки, ограда.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Проводилась реставрация церкви Николая по проекту 1968 года Архангельской специальной научно-реставрационной мастерской. Автор проекта — В.А. Крохин. Рабочие чертежи хранятся в Архангельской специальной научно-реставрационной мастерской.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, вложенные вклады;
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления нематериальной ценности.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности композиционно-пространственной структуры и конструкии; характер линии фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, привлекающих элементов; строительный материал, ценные габариты.
для памятников монумент. ис-ка	— основные особенности композиционных и колористических решений; тексты, материал, техника, размер.

Храмовый комплекс поставлен на краю холмистого участка, расположенного на высоком берегу Северной Двины, вдоль дороги из Архангельска.

Храмовый комплекс составляет деревянная церковь Николая 1581-1584 гг. и каменная церковь Успения 1804 г.

Церкви западной стороны обращены к дороге. Одна из храмовых комплексов начинается село Лыски, идущее параллельно в направлении север - юг.

Храмовый комплекс занимает архитектурным акцентом в окружающей местности и застройке села, в начале которого он находится, хорошо видим с дороги ориентиром.

Церковь Николая и церковь Успения расположены друг от друга на расстоянии примерно 50 метров, причем церковь Успения несколько сдвинута к западу, по счету правее образца храма, у которого подножия протекает маленькая речка Лыши. С севера к деревянной церкви Николая примыкает старое кладбище. Вокруг церкви Успения устроена деревянный ограда.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Традиционный для Севера храмовый комплекс, состоящий из двух церквей. Включает деревянную церковь Николая, предстающую собой самый древний тип патронального храма, самый старый по времени постройки храм этого типа, и каменную церковь Успения, объемно-пространственное и декоративное решение которой характерно для приходских церквей рубежа XVI-XVII вв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. I. Архангельск, 1894, №с. 178-181.
2. Покрышкин Н.П. Списание памятников русской архитектуры по губернским. В кн.: Известия императорской археологической комиссии. Спб., 1911, Вып. 39, с. 117-119.
3. Грабарь И.Э. История русского искусства. Том I. М., 1910, с. 359.
4. История русской архитектуры. Издание второе. М., 1956, с. 115.
5. Польнишевский С.О. По Сухоне и Северной Двине. М., 1969, с. 123-124.
6. Крохин В.А. Системы построения форм в древнерусском деревянном зодчестве XVI-XVII веков. В кн.: Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Вып. IV. М., 1976, с. 202-213.
7. Ополовицкий А.В. Русское деревянное зодчество. М., 1986, с. 24-28.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников архитектуры

культурного и художественного наследия

для памятников архитектуры и истории

искусств
стекла
покрытий
металлов
штукатурки
облицовка фасадов
изделий из дерева

и интерьера:

деревянные
скульптуры
здания, изве-
стняка

для памятников живописи,
изобразительного искусства

живопись
пастораль
скульптуры
группы
изделий из дерева

	хорошее	среднее	плохое	非常好的
		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

советская	республиканская	местная	не состоит
-----------	-----------------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1323 можно читать
в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не определены.



"0000018198"

1) балансовая принадлежность и конкретное наименование Церковь Николая является филиалом музея "Малые Карели", церковь Успения преобразуется подразделением ЦВО.

2) дата и № нумерации документа

Дата выдачи № паспорта

10 августа 1986

Составитель архитектор Л.И. Аносова

Инспектор по охране памятников администрации

Халим, район, тип. 1986 г. Зак. № 1, 3000















Министерство культуры СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4.Б 1.8.16

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ЧИСЛЕННОСТЬ ГЛАВНЫХ ОХРАННЫХ ПАМЯТНИКОВ

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Архангельская обл., Приморский р-он, с. Явля

(АССР, край, область, район, автономная община, национальный округ, поселковый пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Храмовый комплекс. Церковь Николая и церковь УспенияII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник народного монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1501-1504 гг., 1804 г.IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
+	+		+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны

союзный	республикан.	местный	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
+	+		республикан.	местные

место хранения документов

10. место составления карточки
М. П. Анишина 1986 г.

Составитель архитектор Л. И. Анишина

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Храмовый комплекс поставлен на краю холмистого участка, расположенного на высоком берегу Северной Двины вдоль дороги из Архангельска. Церкви западной стороны обращены к дороге. Далее комплекс начинается село Ливны, идущее по рядками в направлении севера-изг.

Деревянная Никольская церковь и каменная Успенская церковь расположены друг от друга на расстоянии примерно 50 метров, причем церковь Успенская несколько сдвинута по отношению к Никольской к западу в соответствии с очертаниями обрыва холма. С севера к деревянной церкви примыкает старое кладбище. Вокруг Успенской церкви устроена ограда.

Храмовый комплекс является архитектурным акцентом в застройке села и в окружающей местности, хорошо видимым с дороги и с реки. Вышает самый древний тип патрового храма - деревянную Никольскую церковь, и каменную Успенскую, объемно-пространственное построение которой характерно для церквей начала XIX века, декоративное убранство выполнено с применением элементов классицизма.

Тип. им. Склепина, 1977 г., зак. 8276

Традиционный для Севера храм
тип, состоящий из двух частей