

1002363000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4

-1.61.13
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры
 Управление охраны культурного наследия
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Парк Национальный, природный Водлозерский.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЧАСОВНЯII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
кон.XIXв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Респ. Карелия, Пудожский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

д. Выгостров

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д'отд.		учреждение торгов. промышл. склад	t

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—3 вкладыш-1

Фото фрагментов—1

Генплан—I

Обмеры: план— I

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

—история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

—автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик — неизвестны. Датируется концом XIXв. на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как трехкосящие с подоконной доской окна, гвоздевая кровля и т.д.

Первоначально часовня была одночастная, без обшивки, увенчана крестом. Затем к ней был приставлен трехстенный сруб сеней-притвора с крыльцом. При последующей реконструкции, видимо, был выпилен переруб и произведена наружная обшивка храма.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В сер.ХХв. утрачен иконостас, венчающий кровлю крест.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположена на возвышенности, на северо-западном берегу одноименного с деревней острова в юго-западной акватории Водлозера. Деревня полностью утрачена.

Часовня деревянная, состоит из прямоугольного в плане объема молельного помещения, покрытого двухскатной самцовско-слеговой крышей с покрытием из двух слоев дороженного теса "в разбежку" и, примыкающего к нему, небольшого объема полутамбура-крыльца под двухскатной крышей. Стены рублены из круглого леса "в обло", состоят из двух поставленных "впритык" срубов — первоначального восточного, с двойной припазовкой бревен, и более позднего, трехстенного западного. Стена, разделяющая два помещения, выпилена с остатками бревен внутрь помещения.

Здание снаружи обшито тесом без калевок по прибоинам без выделения лопатками углов, сопряжение досок по вертикали "на ус". Крыльце обшито по столбам квадратного сечения. Его нижняя обвязка из бревен сохранила следы-гнезда установки балясин из квадратных брусков.

Часовня освещается двумя окнами — на северном и южном фасадах, смещенные к восточной стене. Наличники на окнах отсутствуют, а на срубе у косяков имеются сегментные подтески. Свесы кровли подбиты коробчатым карнизом. На торцовых фасадах подбит пластик, а торцы слег закрыты причелинами из двух накладных гладкостроганных досок с выкружкой на конце. Восточный фасад — глухой. Западная стена крыльца открыта. Дверь, ведущая в часовню, трехкосящая с прямым сопряжением косяков, полотно из досок на шпонках.

СМ. ВКЛАДЫШ

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерная для Водлозерья небольшая часовня, отражающая закономерный этап преобразования храмов в конце XIXв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
в жнейших находок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

для памятников архитектуры
и истории

стен

покрытий

потолков

пола

декора фасадов

интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
трунта
край сочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
культурного слоя в жнейших находок конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	++	++	++
живописи скульптуры прикл. иск-ва	++	++	++	++
цоколя постамента скульптуры трунта край сочного слоя	++	++	++	++

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ


а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены



D000027642

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Куганаволокского
поселкового совета

Нет

Составитель Коллин В.Г.-архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)

ан

(подпись)

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

29.03.1984 г.

94

Испектор по охране памятников

Маркова В.М.

(подпись)

г. Петрозаводск, Бланочная тип. 1, 1988 г. Зак. 751—4000



ВКЛАДЫШ I

Карелия
Пудожский р-н
д. Выгостров
Парк Национальный природный Водлозерский
Часовня

К п.УП а)

Стены изнутри отесаны со скруглением углов на высоту помещения. Окна трехкосящатые с подоконной доской. Пол из досок, расположенных в продольном направлении. Потолок - по балке прямоугольного сечения со склоненными углами из досок, расположенных в поперечном направлении.

Размеры плана 4,95x2,8 м.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПУДОЖСКИЙ Р-Н
ПАРК ПРИРОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОДЛОЗЕРСКИЙ
Д. ВЫГОСТРОВ
ЧАСОВНЯ
КОН. XIX в.

ПЛАН

С



0

10 м

ОБМЕР КУТЬКОВОЙ Г.А.



Карелия, Лудомский р-н. Парк Национальный,
природный Водлозерский
г. Водлозеро.
Часовня
Южной окраине.

фото Кумаковой 2.11.1994,



Карелия, Кугониский р-н. Дир. Научно-исследовательский
природный заповедник
г. Волхостров
Засовник
Восточное озеро

Фото Кумаковой ? д. 1994 г.



Карелия, Лудомский р-н. Парк Национальный
природной Водохранилиши.

г. Вытегров.

Часовник

Западный овраг

Фото: Кутыковой Т.А. 1991,



Карелия, Кудомский р-н, парк Национальный,
природной Водлозерской.

г. Вологодский.

Уасовка.

Двойная припаяшка уча

签名 Кумьковой З.А. 1994.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4 -1.61.13
 (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия

Управление охраны культурного наследия

Адрес Респ. Карелия, Пудожский р-н, д. Выгостров

(наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный природ-

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Национальный Водлозерский. Часовня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилая помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да | нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов
Управлением

дата составления карточки
и 29 ноября 194 г.
памятника

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный республикан. местный	республикан. местные	

Р. С. Копинин В. Г. - архитектор
Составитель

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников
Маркова В. М.
(ф., и., о., подпись)

Бычко

re



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Часовня состоит из прямоугольного в плане объема молельного помещения под двухскатной самцовско-слеговой крышей с гвоздевой тесовой кровлей и небольшого полутамбура-крыльца, покрытого на два ската. Стены рублены "в обло", обшиты без выделения пилляр. Обшивка из досок без калевок. Стены венчает простой карниз, прichelины из гладкостроганных досок. Наличики на окнах отсутствуют. Часовня освещается двумя окнами: на северном и восточном фасадах. Восточный - глухой, а на западном тамбур, передняя стена которого не обшита. Стены изнутри отесаны, полы и потолки плоские по балкам. Размеры в плане 4,95x2,8 м.