

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников  
истории и культуры

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1796 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Белгородская область, Борисовский р-н,  
с.Головчино (Сладкое)

Категория: объект, выявленный объект, объект охраны

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-нач. назна-чению	культурно-просвет.	культурно-экскурсион.	лечеб.- оздорови-тельн.	жилищно-общественн.	хозяйст-венное	не исполь-зуется
+	музей, мем., парк		санит., лечеб., спорт.		господствующий, церковный, сквер	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I  
 Фото фрагментов — 9  
 Гемма —  
 Размеры: план — I  
 разрез — I  
 фасад —  
 Статистический план

Вкладыш к § VII а. - Истр.

а)		для памятного орнамента	— исторические изображения, или в целом представляются рисунки в раз- ных местах эскизов и альбомов.
		для памятного исторического	— исторические изображения, краткие характеристики событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		для памятного архитектурного и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, историческое событие.

Среди старожилов ходят слухи (см. библи. № 1), что во время на-  
шествия шведов в нач. XVII в. Петр I приказал эту церковь приспособить  
к обороне, во время боев пострадала колокольня (однако даты  
шведско-русской войны и строительства церкви не совпадают). Возмо-  
жно, что с времен войны 1708 г. сохранились какие-то сооружения, пе-  
рестроенные позже и приспособленные под колокольню или же здесь бы-  
ла действительно церковь, разрушенная и восстановленная в 1796 г.  
В 30-е годы церковь была закрыта. Вновь церковь открыли после войны.

б) реставрационные работы (объем характеристик, время, автор, место  
хранения документов).

в XX в. не проводились

а) реставрационные работы (объем характеристик, время, автор, место  
хранения документов).

реставрировано крыльцо в середине 70-х годов.

а)	для памятников архитектуры	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для выявленных историй	— характеристика памятника, значение, этап в истории устоявшейся территории.
	для памятников архитектуры	— описание особенностей планировки, композиционно-пространственной структуры и конструкции, характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, монументального искусства, строительных материалов, основные гипотезы.
	для памятников монумент. иск-ва	— описание особенностей композиционного и пластического решения, темы, материал, техника, форма.

Расположена на небольшом пригорке в окружении жилых домов, небольшая территория церкви огорожена деревянным забором, рядом с церковью находится дом священника и хозяйственные сооружения. Симметричный тип храма восьмерик на четверике, с трапезной и высокой колокольней, поставленной по продольной оси здания. Четверик храма односветный, относительно трапезной несколько шире в поперечнике, северный и южный фасады завершены треугольными фронтонами, углы закреплены пилястрами, два прямоугольных окна украшены треугольными фронтонами. Восьмерик пластически обогащен спаренными полуколоннами, арочные окна с небольшими нишами над ними вписаны в небольшие по размерам ниши. Основание восьмерика отделено широкой полочкой, под каждой его гранью — лепные филеи. Завершен восьмерик профилированным карнизом и восьмигранным куполом с четырехгранным фонариком, яблоком и крестом над ним. Полукруглая апсида в три окна с треугольными фронтонами над ними и полуатровой кривой одной высоты с четвериком и трапезной. Все фасады церкви завершены профилированным карнизом. Трапезная перекрыта двухскатной крышей, углы ее закреплены пилястрами, окна решены идентично окнам храма и апсиды, кроме окон на западном фасаде — арочной формы, по одному с обеих сторон от колокольни. Необычно решены южный и северный входы в трапезную расположены рядом с храмом. Притвор перед трапезной со скошенными углами, фланкированными пилястрами, завершен горизонтальной тигрой из трех полочек. Над высокой входной дверью полуциркулярное окно, в настоящее время закрытое фанерой. Высокий навес над входом, выполненный в сер. 70-х годов из кованого металла ажурного рисунка, по своей стилистике не соответствует архитектуре храма. Фасады колокольни декорированы брызгами, срезаемые грани углов — рельефными прямоугольными элементами с круглыми нишами. Звона колокольни фланкированы круглыми полуколоннами. В верхней части граней этого яруса — круглые ниши. Завершается колокольня ступенчатым карнизом с сухариками и гранен-

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Храм является типичным образцом культового здания кон. XIII в., построенного в классическом стиле.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния

Для памятников археологии

культурного слоя  
конкретных находок

Для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
дверей, фасадов  
интерьеров

В интерьере:

живопись  
скульптуры  
карты, рисунки

Для памятников монументального искусства

скала  
платформа  
скульптуры  
грунта  
архитектурный дизайн

хорошо	средне	плохо	аварийное
+			
+			
+			

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

федеральная	республиканская	местная	не охраняется
		+	

б) дата и № документа о принятии влад. охраны Решение облисполкома № 368

от 28 августа 1986 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) не разработаны



\*000016029\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование принадлежит общине верующих

д) дата и № охр. документа 1987

Для установки картота

Составитель подп. Колосникова Л.И.

(подпись)

10 ноября 1987

Инспектор по охране памятников

Анохина Н.И.

(подпись)

Белгородская область, Борисовский район

с.Головчино

Преображения церковь

1796 г.

Вкладыш к п. УП, а

ным куполом со шпилем.

Интерьер притвора перекрыт цилиндрическим сводом, слева отгорожена лестница на колокольню, справа - хозяйственное помещение. Трапезная четырехстолпная, трехнефная. Боковые нефы перекрыты цилиндрическими сводами, центральный - парусными. Трапезная с храмом связана широким проемом с сегментной перемычкой. Храм перекрыт высоким восьмигранным сводом на тропях. Двухярусный иконостас из резного дерева. Апсида перекрыта конхой. Роспись стен выполнена во втор. пол. ХХ в. В настоящее время находится в плохом состоянии, т.к. стены поражены грибком. Стены кирпичные, оштукатурены с последующей побелкой.

Основные габариты здания в плане - 38 x 14.8 м.





















3.4 - 1.10.3

Министерство культуры СССР. Памятники истории и культуры СССР (недвижимые)

Союзная республика **РСФСР**

Главное управление охраны памятников

Адрес **Белгородская область, Борисовский район, с. Головчино (спасское)**

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЦЕРКОВЬ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
архитектурыпамятник  
монумент. иск-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1796 г.

по перво-  
начальному  
назначениюкультурно-  
просвети-  
тельноетуристско-  
экскурс-  
сионноелечебно-  
оздоровит.жилые  
помещенияхозяйст-  
венное  
нене  
исполь-  
зуется

предлож. по использ.

хорошее

среднее

плохое

аварийное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
СОСТОЯНИЯ

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив,  
ВНИИ иск.

союзный

республикан.

местный

республикан.

местные

+

+

+

+

Дата составления карточки

10 ноября 198 г.

Составитель **арх. Колесникова Л.И.** Инспектор по охране памятников**Анохина Н.И.**

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(ф., и., о., подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Симметричный тип храма восьмерик на четверике, с трапезной и колокольней, поставленной по продольной оси здания. Четверик односветный, относительно трапезной несколько шире в поперечнике, северный и южный фасады завершены треугольными фронтонами. Восьмерик с арочными окнами обогащен спаренными полуколоннами. Завершен он 8-мигранным куполом с 4-хгранным фонариком, яблоком и крестом. Полукруглая апсида в три окна одной высоты с четвериком и трапезной. Окна храма, алтаря и трапезной прямоугольной формы с треугольными фронтонами. Все углы здания закреплены пилястрами.

Колокольня со срезанными гранями, ее прямоугольные звоны фланкированы круглыми полуколоннами. Завершена колокольня граненым куполом со шпилем. 4-хстолпная трапезная перекрыта: по бокам цилиндрическими сводами, центральный неф — парусными. Храм перекрыт 8-мигранным сводом на тропях. Апсида перекрыта конхой. 2-ярусный иконостас из резного дерева.

Габариты здания в плане — 38 х 14.8 м.