

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

3310025002

Союзная республика РОДОР

Мин-во культуры, Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

# П А С П О Р Т

I. Наименование памятника Монастырь Рождества Богородицы, Корпус братский.

II. Типологическая принадлежность

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		4	

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1681г., II пол. XIXв.

IV. Адрес (местонахождение) памятника г. Владимир, ул. III Интернационала 68-70

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Болшевикская Монашеская

национальный округ, населенный пункт, пути подьезда)

V. Характер современного использования

по переносу, перенесено	культурно-просветит.	туристско-рекреативная	гемблио-подорожательн.	жилищно-коммунальная	хозяйственно	не используется
	музей быта, скарб		больш. скант. д.отд.		учреждение торгов, промшл. склад	

Приложения:

Фото общего вида— 4 ✓

Фото фрагментов— 3 ✓

Генплан—

Обмеры: план— 3 ✓

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Приложения: планы: 1. а. в. VI а

2. а. в. VI б

## VI. Исторические сведения

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального искусства	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. — история возникновения: краткая характеристика собы- тий и лиц, в связи с которыми объект приобрел зна- чение памятника. — автор, строитель, заказчик, история создания
----	--	---

Первое упоминание о каменном братском корпусе Рождественского монастыря относится к 1681г.

Под этим годом есть запись в вкладной книге Рождественского монастыря, где говорится, что: "...архимандрит Викентий дал...300р. на построение каменных келий, что от колокольни до погреба ридовой братьев и больничной". Из той же вкладной книги можно понять, что при больничном корпусе существовала церковь Иоанни Предтечи. В 1717г. церковь сгорела. Опись 1760-1763г.г. сообщает: "На правую сторону от архиерейских палат 2 каменных ледника, братские каменные келье до колокольни о двух этажах..." Опись 1800г. говорит уже о двухэтажном братском корпусе. В 1824г. меняли кровлю. В 1856г. происходила "перестройка внутренности" в братском корпусе, в частности, разбирали старые и делали новые печи. Для этой цели в подвале под "братской кухней" устроили каменный столб для поддержки русских печей". Тогда же в кухне пробили новую дверь, заложили две старых,

/см. вкладки/

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1859г. к зданию с восточной стороны делается каменная пристройка. В настоящее время полностью перестроен интерьер.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационных работ не производилось.

## VII. Описание памятника

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Братский или келейный корпус располагается в юго-западной части монастырского ансамбля, примыкая с западной стороны к Архидерейским палатам.

Здание оломоно из кирпича на известковом растворе /280-295x x125-130x75-80, 250x70x120/. Стены оштукатурены и окрашены, декоративные детали побелены. Перекрытия сводчатые и плоские балочные. Кровля скатная стропильной конструкции. Покрытие металлическое.

Тип монастырского жилого здания в 2 этажа; неоднократно перестраиваемого.

В плане представляет вытянутый прямоугольник, ориентированный по оси восток-запад. Пространственно-объемная композиция здания складывается из трех объемов.

/см. вклейку/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет интересный пример здания кон. XVIII в., облик которого значительно изменен позднеми перестройками II пол. XIX в.

VIII. Основная библиография, архивные А. П. Смирнова. Рождественский монастырь. Источники, иконографический материал. Историческая справка. Владимир, 1962г., Архив ВЗЭНРИВК VI-I-2 № 16449 / рукопись /, с. с. 44-55.

Ротшид А. П. <sup>6</sup> Поиски чертёж исторических зданий о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и приделательных церквях в России М. 1852 г. 42

Тихомиров К. Рождественский монастырь во Владимире. Владимирские губернские ведомости 1851, № 35

Ушаков И. Н. Путешествие по древнему Владимиру в город Владимирской губернии. Владимир 1913. с. с. 46-48

### IX. Техническое состояние:

характеристика общего состояния:

для памятников археологии: культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. ис-куства

для памятников монументального искусства:

цоколя  
постаментов  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	крайнее
+			
+			
+			
+			
+			

### X. Система охраны

а) категория охраны

зонная / республиканская / местная / не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану: Решение Республиканского исполнительного комитета

№ 1327 от 30.08.60г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



'0000029616'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Управление КУБ

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель: и/о В.С.НИКИТ Арзамасцев  
(ф. и. о. должность или профессия)

Инспектор по охране памятников

подпись
















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ■ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4-I.12.1

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин-во кул. Гос. инсп. по охр. пам. ист. и кул. (индекс)

Адрес Владимир, ул. Ш Интернационала, 68-70 (областного органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**  
**Монастырь Рождественский. Корпус братский**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1681 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилищно-помещенные	хозяйственные	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрацион. мастерские		музей, архив
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	IIIII
	+		+		+

Дата составления карточки

1977 г.

М.П.

Составитель Арзамасцев И.В.

Инспектор по охране памятников

(Ф.И.О. подпись)



*Handwritten signature of I. V. Arzamascev*

*Handwritten signature of the inspector*



Братский или келейный корпус располагается в юго-западной части монастыря, примыкая с запада к Архиерейским палатам. Здание сложено из кирпича на известковом растворе/280-295x125-130x75-80; 250x70x120/. Стены оштукатурены и окрашены, декоративные детали побелены. Тип монастырского жилого здания в 2 этажа. В плане представляет вытянутый прямоугольник. В пространственно-объемном решении и в декоре выделяется центральная подвышенная часть здания. Памятник представляет интересный пример здания кон. XVII в., облик которого значительно изменен поздними перестройками.