

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Глав. управление охраны, реставрации и использования памятников

искусства и культуры

истории и культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом Морозова В.П.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

наименование памятника	вид памятника	наименование архитектуры	наименование объекта охраны
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для даты исторического события, с которым связан памятник или истинный — для памятников истории)

1874 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Архангельская обл., Лешуконский р-н,(М.С.Р., край, область, район, автономная обл.)д.Кольши. Проезд теплоходом Лешуконское-Дорогорское до прич.Кальчонского, далее пешком — 2 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

за время года, полугодия	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	использование для	иные назначения	хозяйственно	не использов.
*	культ. объект		для муз. эксп.		Учреждение культуры	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4 2
 Фото фрагментов —
 Планы — 1 2
 Описание —
 Фискал —
 Метро —
 Географический указ

Схема фотофиксации — I
 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятных надписей	— история возникновения, имя и место происхождения ризницы и ее назначения, место хранения фольклора.
б) для исторических сведений	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, связанных с историей объекта; труды и труды землевладельцев.
в) для исторических конструкций и конструкций	— автор, структура, значение, история создания.

Судя по надписи на крестовине главного фасада, срублен в 1874 г., по словам владельцев, — в пользу местных плотников для крестьянина В.В. Морозова, прадеда нынешнего хозяина.

г) реставрационные работы (общая характеристика, время, место)

Передожкам не подвергался. В процессе текущих ремонтов тесовый битумозащитный кровля по курицам и потокам сверху была покрыта шифером, в избах передка частично утрачены полки, стои в жилых помещениях оклеены обоями, в избе, пристроенной на сарай в 1985 г. переложена печь.

д) реставрационные работы (общая характеристика, время, место)

Не проводились.

для выявления особенностей	— характер культурного слоя, выявление находок
для выявления истории	— характеристика памятника, наличие, точка и время установления исторической даты
а) для выявления архитектурности	— основные особенности планировки, композиционно-пространственной структуры и конструкции, характер фасадов и интерьеров, наличие колонн, скульптуры, монументальной пластики; строительный материал, основные материалы
для выявления истории, в т.ч.	— основные особенности композиционных и конструктивных решений, формы, структура, техника, рисунок

Стоит на краю основного порядка домов деревни в рядовой планировкой. Ориентирован лицевым фасадом на юго-запад к р. Мезени. Доминирует в застройке благодаря значительным размерам, монументальности и крупномасштабности объема, относительно хорошо сохранившимся деталям безгосподней крыши. Представляет собой дом-комплекс типа "брус" с однорядной последовательной связью избы и дворе-сарая, объединенных общей двускатной крышей.

Главный фасад двухэтажного жилого порядка разделен перегородом на четырех- и двухколенную части с уменьшенными оконными проемами первого этажа. Северо-западный фасад акцентирован входной поясной площадкой под двускатным навесом на столбах.

Основные декоративные акценты — венчающий дом изоскиный конь-охлупень, подкрышные кронштейны с объемной резьбой в виде шкатулочек с тремя вырезами на конце и напечкины, вырынувшиеся в деталях на разных фасадах и этажах. В большинстве случаев контуры резьбы их наверху состоят из сочетания дуг и кружка, резьба фарука — из двух скомкованных кусков. Судя по следам, напечкины были расписаны на первом этаже цветами, бутонами и листьями, на втором — чередующимися ромбами и цветами.

Планировка дома традиционна. В основе плана жилой части — пятистенок с продольным перегородом, с избой и горнищей, которые на обоих этажах связаны между собой. На первом этаже вход из оной имеет только изба, на втором — оба помещения. В остальном поэтажные планы порядка идентичны. В избах рядом со входом поставлены русские печи с боковыми запечью, ориентированные устьем к лицевой стене, сохранились печные вороны и, частично, подпеты, восторские лапы и ползвочки. В горнищах установлены печи-голландки.

Сени встроены в сруб хозяйственной части. На первом этаже они выделены дощатой перегородкой на площади двора, на втором — перегородкой и срубом восторной избы-боковушки на площади сарая. Связь между этажами осуществляется по внутренней лестнице. В нижних сених дощатой перегородкой выделена кладовая, верхние сени — не разделены.

Двухэтажная хозяйственная часть состоит из двора и сарая, связанных внутренней лестницей. Двор имеет двое ворот, расположенных в боковых стенах, в его осадке встроены два клева, стены сарая над которыми "выселины" на столбах.

4) Объем плана историко-культурно-исторической и художественной ценности памятника

Образец народного жилища, типичный для срашней и северной части района вт. пол. XIX в., дом-комплекс с характерными особенностями дворе-сарая (осадок на столбах, изры; выделение оной в объеме хозяйственной части) и родким сочетанием окон на фасадах пятистенного порядка (четыре и два). Обладает историко-архитектурной ценностью, благодаря сохранившейся традиционной структуре и деталям фасадов и интерьеров.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ЭКНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика объекта экспертизы:
 для личностной экспертизы: экспертное дело
 для экспертного заключения: экспертное дело
 и структура: экспертное дело
документация
информация
документация
информация

к объекту: экспертное
заключение
экспертное
заключение

для экспертного заключения:
 экспертное заключение

экспертное	экспертное	экспертное	экспертное
+			
+	+		
+	+		
+			

X. СИСТЕМА ОЦЕНКИ

а) категория оценки

б) дата и № экспертизы и экспертного заключения

категория	экспертное	экспертное	экспертное
			+

в) перечень сведений о состоянии экспертного дела и информации об объекте экспертизы

Не установлено



0000020231

В личном архиве

а) базовая принадлежность к конкретному экспертному делу

б) дата и № хранения документа

Дата составления экспертного заключения

Составитель: **Орфинский В.П., профессор** ПУ

Гришина И.Е., архитектор

Орфинский *Гришина*

21 августа 1979

Наименование экспертного дела

Экспертное



Архангельская обл., Лешуконский р-н, д.Кольшин

Дом Морозова В.П.

Вкладыш № I

к пункту УП-а:

На сарае устроена жердевая выгородка для лошадей, к воротам в юго-восточной стене сарая подводит взвоз с площадкой, под крышей - настил для хранения сена ("мары").

Стены рублены "в обло" из бревен диаметром 24-32 см, в жилой части - из лиственницы, в хозяйственной - из сосны. Изнутри стены в жилых помещениях отесаны со скруглением углов. Крыша - стропильно-слеговая с одинарными бревнами-затяжками "быков" над сараем, с дощатым каркасно-обшивным фронтоном лицевого фасада и самцовым фронтоном озадка. Потолки в передке - из продольных плах по двум круглым балкам на первом и одной - на втором этаже. Сени - без потолка, "мары" над сараем - из жердей, полы в жилых помещениях двойные - из плах и дощатого подполка, полы второго этажа сеней - по балкам на столбах (не врубленные в стены), в остальных помещениях - из плах по балкам, а во дворе и хлевах - по лагам.

Габариты в плане - 9,60 x 21,80 м.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главок охраны памятников МК РСФСР (индекс)

Адрес Архангельская обл., Лешуконский р-н, д. Кольшино
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом Морозова В.П.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1874 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по исполн.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
21 августа 1960

органы охраны			реставрационные	мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Составитель: Гришина И. Е., архитектор
ПДМЯНИКОВ (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
(Ф. и. о., подпись)

Гришина



Фото или схематический план



Краткое описание

Образец народного жилища, типичный для северной и средней части района вт. пол. XIX в. дом-комплекс с однорядной последовательной связью жилой и хозяйственной частей, объединенных двускатной крышей. Двухэтажная пятистенная жилая часть включает на каждом этаже избу и горницу, сохранившие элементы традиционного интерьера - печи, воронцы, полати, лавки и полавочки. Во двор встроены два хлева, стены над которыми "вывешены" на столбах, на сарае - боковая изба. К воротам сарая подводит взвоз с площадкой. Дом привлекает внимание благодаря сохранившимся деталям крыши - коню-оклупню, кронштейнам, потокам, курицам, а также наличникам со следами росписи.

Габариты плана - 9,6 x 21,8 м.