

3700000000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

117.6

номер

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
(представитель государственных органов охраны памятников)
 памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

Лицо № 1

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Церковь Успенская с чугунными колами

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1872 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Кинешемский район, Добротоповский с/с,
(АССР, край, область, район, автономная обл., с. Пенково.)

Подлинный образ, не измененный путем подделья!

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительской	туристско-закурсной	лечебно-оздоровительной	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей база книж.			санаторий дома		учреждение сторон личных ислаз	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

рельеф —

Специальный план
окрестной лесной —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
3)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Построена на средства купца Евфимия Ивановича Миндовского. Старожилы рассказывают, что до нее в селе была деревянная церковь.

6) перестройки и утраты, изменение первоначальной облика памятника.

не имеется

7) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

3)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, залежавшие находки;
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления исторической даты;
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
	для памятников монумент. иск.-ва.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Небольшая церковь с колокольней. Располагается на северной окраине села при кладбище, поросшем редкими высокими деревьями. Это симметричное сооружение. Основной объем восьмерик на четверике, под шатровой кровлей. С востока—полукруглая апсида, с запада небольшой куб трапезной и колокольня—восьмерик на четверике.

Во внешнем оформлении здания использованы декоративные элементы древнерусской архитектуры.

Углы здания отмечены лопатками. На северном и южном фасадах перспективные порталы. Полуколонки, из которых они состоят, а также фигурные наличники оконных проемов имеют сложный профиль.

Четверик основного объема оформлен в верхней части декоративными закомарами. Восьмерик прорезан полуциркульными оконными проемами и нишами.

Эти же детали используются в оформлении шатровой колокольни, восьмерик которой прорезан арками.

Основной объем здания перекрыт восьмилистовым сомкнутым сводом, трапезная — цилиндрическим сводом, а апсида — конкой.

Постройка выполнена из кирпича 25x11x8 см.

Внутри она опуткатурена, снаружи не облицована, а лишь побелена.

Кровля железная. Полы — из чугунных плит, размером 0,9x0,7 м.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример сельского храма времен стилизаторства
в архитектуре.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Краткие статистические сведения о приходских церквях Костромской епархии. Справочная книга. Кострома, 1911. Стр. 142.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя
зажигающих находок

хорошее | среднее | плохое | аварийное

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

+ + + + +

в интерьере:

животные
скульптуры
природы, иска-ва

для памятников монументального искусства:

поколи
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

согласная | республ. | местная | не состоит

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (правило: описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не охраняется**не определены**

'D000029001'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Принадлежит совхозув) дата и № охранных документов: "Кинешемский". Склад горючих материалов, зерновой склад.

г) дата и № охранных документов:

Дата составления паспорта

Составитель

к. в. 197 г.

Горбунов Л. А. Мальчишин**5 октября 1974 г.**сотрудник И. В. СмирновМ. П. В. Г. Г. - Ж. для производственной группой

управления культуры


Лебедев

подпись

Нр. гор. тип., зак. 456









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 Союзная Республика РСФСР Министерство культуры Государственная инспекция по охране памятников (инспекция республиканского органа охраны)
 Адрес Ивановская обл., Кинешемский р-н, с. Цешково
 (АССР, край, область: район, автономная обл.: национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Успенская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-кусства
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1872 г.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристическо-закупченное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

музейное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

сводный	республ.	местной	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архивы
советский	республиканский	местный

Дата составления карточки
 «3 ЯНВАРЯ 1974 г.
 М. П.

Составитель

Шлыков Л.А., мл. инженер
 (Ф.И.О., должность или профессия, подпись)

научный сотрудник И.В. Шлыков

Инспектор по охране памятников

Б.Г.З.

(Ф.И.О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Сельский храм времени стилизаторства в русской архитектуре.
Небольшая церковь с колокольней.
Располагается на вост. окраине села
на территории кладбища.

Симметричное сооружение: восьмерик на четверике под шатровой кровлей, с востока к нему прим. полуциркульная апсида, с запада небольшой куб трапезной и колокольня /восьмерик на четверике/.

Во внешнем оформлении использованы декоративные элементы древнерусской архитектуры: лопатки по углам, перспективные порталы, фигурные наличники, декоративные закомары.

Основной объем перекрыт восьмилотковым сомкнутым сводом, трапециевидным цилиндрическими, а апсида конхой.

Постройка выполнена из кирпича внутри оштукатурена и побелена внутри и снаружи.