

3700001131

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

## ПАСПОРТ

регистр  
р/нI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Нардом в Середе /кинотеатр "Дружба"/.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		X	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1927 - 1928 гг.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл. Фурмановский р-н.  
г.Фурманов. ул.Советская 19.

(районный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
X	музей библиотека клуб		бани, сауны, жота.		учреждение торгов., промышлен., склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1×6Фото фрагментов — 1×5

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) для памятников археологии  
— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории  
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искуства  
— автор, строитель, заказчик, история создания.

Проект Нардома выполнен в Проектном бюро Иваново-Вознесенского

Государственного Текстильного Треста, вероятно, в 1926 г. Летом 1927 г. ивановская газета "Рабочий край" опубликовала фото проекта здания с сообщением о том, что здание достраивается. В 1928 г. здание было выстроено, но оборудование и открытие состоялось только в ноябрьские праздники 1929 г. К этому времени, по сути, была выстроена лишь часть здания — театральная, в дальнейшем предполагалось строительство клубной части. В 1928 г. в том же проектном бюро был разработан проект театральной части. Чертеж — фасад — всего здания целиком, с изображением на нем не существующей клубной части и уже осуществленной театральной части подписан арх. И. Барыкиным. Клубная часть так и осталась не осуществленной.

Заказчиком и строителем здания был Ив.-Возн. Гостекстильтрест.

Детальное сопоставление архитектуры Нардома в г. Середа /ныне г. Фурманов/ с архитектурой Нардома на Томи в г. Кинешма вынуждает сделать предположение, что автором проекта театральной части здания был ивановский архитектор П.А.Трубников, работавший в Проектном бюро с 1925 г. и выполнивший проект Нардома в Кинешме. Архитектор И.Барыкин, подписавший чертеж 1928 г. проектировал, видимо, только клубную часть и некоторые перестройки в главном фасаде театральной части, причем и в этой работе возможно участие Трубникова, работавшего в то время в Проектном бюро.

Арх. И.Барыкин лишь в 1926 г. окончил Иваново-Вознесенский Политехнический институт.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание осталось недостроенным. В конце 20-х гг. на главном фасаде на уровне 3-го этажа были остеклены и перекрыты кровлей пространства первоначально открытых пломадок-солляриев.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного, колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Основу здания составляет крупный об'ем зрительного зала на 1000 зрителей с балконом, сценой с кулисами, порталом и сценическими карманами. Это об'ем, перекрытый двускатной ломанной кровлей, высоко выступает над всем массивом здания. На уровне первого этажа по сторонам зрительного зала и в двух этажах со стороны главного фасада располагаются просторные фойе. Во втором этаже по сторонам зрительного зала и в высоком полуподвальном этаже располагаются комнаты для кружковых занятий, хозяйственные помещения, а пространстве, примыкающем к сцене — артистические уборные. На третьем этаже со стороны главного фасада расположено помещение кинопроекторской. По флангам главного фасада выступают об'емы лестничных клеток, причем, с левой стороны этот об'ем выполнен в виде высокой башни со срезанными углами, возвышающейся над зданием на один этаж.

Главный фасад здания расположен со стороны торца здания, противоположного сцене. В плане — имеет легкое закругление. По его оси расположены главный вход в здание, оформленный в виде тамбура с окнами, вынесенным вперед и перекрытым плоской кровлей, на которой установлен балкон-трибуна. К трем леверным проемам ведут широкая лестница с каменными перилами. Декоративное решение фасада чрезвычайно просто. Вся криволинейная поверхность фасада симметрично расчленена мощными плоскими пиластрами во всю высоту здания за исключением цокольного этажа и двух центральных пилasters, обрашающихся ренными и оставляющими нерасчлененной плоскость под кровлей в центре фасада /вероятно, здесь предполагалось разместить надпись с название Нардома/. Симметрия фасада разрушается массивом расположенной слева башни, массивной и даже чуть грузной. Основной массив здания — 3-х этажный с высоким цокольным этажем, но выступ кроали и башни зрительно увеличивают его высоту. Здание — кирпичное, перекрытия — железобетонные, конструкция его

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Этот Нардом — пример одного из наиболее интересных типов общественных зданий, получивший широкое распространение в советской архитектуре Ивановской области в 20-е гг. Кроме того, это интересный стилистический, архитектурный пример Нардома, выработанный местными архитекторами в соответствии с местными условиями и традициями.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Газета "Рабочий край" №24, 1927г., №285, 1928г., №255, 1929 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ. Фонд 769. оп. I. ед. хр. 738. "Проект каменного здания кино-театра в г. Середе."

Натурные обследования и фотографизация проведены в 1972 г. И.Хлебниковым

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок				
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декоры фасадов интерьеров	X X X X X			
в интерьере:	живописи скульптуры прика. иска-ва		не применялась		
для памятников монументального искусства	цоколи постамента скульптурам грунта красочного слоя		не применялась	не применялась	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не утверждались

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Кинотеатр "Дружба".

а) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Хлебников И.Н., искусствовед  
(Ф. И. О., должность или профессия)

15 . сентября 1978 г.

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)





СТАНДАРТ  
ЧАСТЬ II  
СТАНДАРТ

СТАНДАРТ



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.8.и 1.17/6  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников истории и культуры  
Адрес Ивановская обл. г. Фурманов, Советская ул. 19  
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Нардом в Середе /кинотеатр "Дружба"/

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТ. ИСК-ВА
------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------

### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XX в.

#### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно-просвети- тельское	туристско-экскурсион- ное	лечебно-оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по исполь.

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее | среднее | плохое | аварийное

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

СОВЕЗИЯ	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да | нет  
+ |

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

#### место хранения документов

Дата составления карточки  
**« 6 » ИЮЛЯ 1974 г.**  
М. П.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ	
советский	республикан.	местный	республикан.	местные		
		+				

### Составитель

Левичев Ф.В. *Съзессы*

(Ф. И. О., должность или профессия, позданье)

### Инспектор по охране памятников

(Φ. Β. Ω., περιοδικό)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Объем перекрытый двухскатный ломаной кровлей, высоко выступает над всем массивом здания. Декоративное решение фасада просто.

Это интересный стилистический архитектурный пример Нардома, выполненный местными архитекторами в соответствии с местными условиями и традициями.

В настоящее время здание используется под театр "Дружба".