

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Минкультуры. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры

аккредитованное республиканское учреждение охраны памятников

### П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Село Верхнетельновское. Дом жилой Курносова Г.И.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

в истории архитектуры	в истории истории	в истории архитектуры	памятник искусства, монумент
	1,3	2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1890-е г.г., 1937-1938 г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Лебуровский край, Комсомольский р-н, с Верхнетельновское, ул. Колхозная, 16.

ДССР, край, область, район, автономная обл.

специальный округ, поселенный пункт, пункт подвода

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

не перепланировано, не перестроено	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	достоинство-памятник	жилищно-коммунал.	хозяйственно	не использов.
+	музей, база, клуб	+	башня, синагога, д.р.т.	+	промышленные, торговые, коммунальные, склад	

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	3
Фото фрагментов —	3
Планы —	1
Обмеры: план —	1
фасада —	
разреза —	
Схематический план территории —	

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2)	<p>для памятной археологии</p> <p>для памятной истории</p> <p>для памятной архитектуры и монументального искусства</p>	<p>— историко-этнографическая, кем и когда произведены раскопки и раскопки, место хранения коллекций.</p> <p>— историко-этнографическая: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.</p> <p>— автор, строитель, заказчик, история создания.</p>
----	--	--

Один из наиболее старых домов села Верхнетамбовское (см. план-порт Село Верхнетамбовское, Удмуртский край, Комсомольский р-н).

По сведениям Исановой В.Г. дом построен ее отцом Курюсовым Г.И. в 1830-х г.г. Приехавший ребенком с родителями переселенцем, Курюсов Григорий Макарович (родился в середине 1850-х г.г. — умер в 1931 г.) в конце XIX — начале XX в.в. был одним из наиболее зажиточных крестьян с. Верхнетамбовского. Имел большое хозяйство — 8 сыновей (9-й умер в младенчестве) и 5 дочерей. После постройки в середине 1900-х г.г. нового дома в старом осталась семья его старшего сына Ивана Григорьевича.

В 1920 году подожженный японскими отрядами дом обгорел, но семья продолжала жить в нем. В 1927 году при помощи племянницы артели Курюсовым за лето отремонтировали дом, разобрав стены и заменив обгоревшие бревна новым лесом. В конце 1920-х г.г. передняя часть дома славилась под магазином.

В сентябре 1937 г. жидовскими колхоза "Начало" (затем им. Сталина) И.Г. Курюсов, а в марте 1938 г. и его сыновья жидовскими Комсомольского судостроительного завода Андрей, контролер Верхнетамбовской обсерватории Сергей и жидовский Алексей были арестованы и необоснованно репрессированы. И.Г. и А.И. Курюсовы погибли. В 1938 г. семья Курюсовых уехала из Верхнетамбовского.

Дом перешел в собственность колхоза, а впоследствии был приобретен семьей Пришвиничихин, владеющих им в настоящее время.

\*) рестройка и утраты, влияющие первоначальный облик памятника.

Предположительно в 1960-е годы разобран прируб, где размещались кухни с русской печью, устроены печи с плитами, заложена дверь в кухню из зала, на месте кухни прирублена кладовая. Утрачены Г-образные соны, заложены правое окно северо-западного фасада, вход из соны на северо-восточном фасаде. Даты утрат неизвестны.

\*) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

4)	Для памятника архитектуры	— характер архитектурного стиля, важнейшие элементы.
	Для памятника истории	— характеристика памятника, значение, время установления мемориальной доски.
	Для памятника архитектуры	— описание особенностей планировочной, композиционно-пространственной структуры и конфигурации; характер декора фасадов и интерьеров, наличие мозаики, скульптуры, прикладного искусства; оригинальный материал, основные габариты.
	Для памятника монумент. иск-ва	— описание особенностей композиционного и выразительного решений, темы, материала, техники, размер.

Дом расположен в центре села на ул. Колхозной в 50 м от берега р. Мур. Главным фасадом ориентирован на юго-запад, на ул. Колхозную. Представляет собой сруб-пятистенник с прирубленными с юго-востока дощатым сенями на бревенчатом подклете и бревенчатой кладовой. План избы 6,6 x 10,5 м, прируба — 2,4 x 9,1 м. Сруб выложен из лиственницы в обло с остатком, шлоет 16 венков, 4 венки образуют подклет. Стены избы шлоет завалинку. Высота стен — 3,5 м, облоя высота — 6,5 м. Крыша 4-скатная, тесовая в два слона. Выступы стропильных конструкций за края стен залиты досками, образуют карниз. Вход в дом с юго-восточного фасада через сени. Еще один вход — в центре северо-восточного фасада — заложен. Основные проемы 90 x 136 см оформлены простыми прямоугольными формами наличниками с двусторонними эллиптическими ставнями, увенчанными козырьком из 4-х рядов клепаных досок с 2-ми подзорами в виде ступенчатых зубцов, накрытым наклоном козырьком.

6) облоя окна общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Излоя дом конца XIX — начала XX в.в. муромского села. Связан с жизнедеятельностью первых русских переселенцев на Среднем Амуре, с именами крестьян Курасовых, ставших жертвами политических репрессий 1937-1938 г.г. Сохраняется в наихудшем состоянии.

#### VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

- ИСТОЧНИКИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
1. Исикова Валентина Григорьевна, 1918 г.р., с. Барановское, ул. Набережная, 20. Записано составителем 3.II.1988 г., 16.8.1990 г.
  2. Курасов Сергей Иванович, 1919 г.р., г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Восточное Шоссе, 30, кв. 48. Записано составителем 20.8.1990 г.
  3. Лушьянов В. Сх. по тушире // Дальневосточный Комсомольск, — 1989. 5 апреля, — с. 2.
  4. Соболевская Н.А. Жизнь и хозяйственные постройки в селах Приамурья начала XX века. — Светские этнографы. — 1986, №2. — с. 80-81.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры	культурного слоя внешних навалов
для памятников архитектуры и истории	конструктив стен покрытий потолков полы двери фасадов интерьеров
в интерьере:	живопись скульптуры прокл. техника
для памятников монументального искусства	посколы постамента скульптуры грязь красочный слой

хорошее	среднее	плохое	очень плохое
		+	
	+	+	
	+		
	+		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республи.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа и принятая мера охраны Не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**Не установлено**

Верхотуровский сельский Совет

Г) Служебная принадлежность и конкретное использование народных депутатов, жилой дом. Владелец Приказчиков П.И.

а) дата и № охранного документа Не имеется

Дата составления паспорта

27 апреля 1990

Составитель

Белышев П.В., художник

+ и.п., должность или профессия

Инспектор по охране памятников

Копыловский Я.И.

Подпись

ВЗЛОМ















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Главн. окрестн. памятников МК

наименование республиканского органа охраны

Адрес **Хаберовский край, Комсомольский р-н, с. Верхнетамбовское, ул. Колхозная, 16**  
СССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Село Верхнетамбовское. Дом малой Курносова Г.М.**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис. ис.
	1,3	2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

**1890-е г.г., 1937-1938 г.г.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещ.	хозяйственное	не используется
+		+		+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

в наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

местные архивные документов

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата создания учетной карточки

органы охраны	реставрационные мастерские	музб. архив, НИИ

« 27 сентября 80

союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

М. П.

Составитель **Богданов П.В., худ.**Инспектор по охране памятников **Колосовская Л.И.**Ф. И. *Л.И. Колосовская*

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом расположен в центре села на ул. Колхозной в 50м от берега р.Амур. Главным фасадом ориентирован на юго-запад на ул.Колхозную. Представляет собой сруб-пятистенник с прирубленными с юго-востока дощатыми сенями на бревенчатом подклете и бревенчатой кладовой. План изоби 6,6 x 10,5 м, прируба - 2,4 x 9,1 м. Сруб выполнен из лиственницы в обло с остатком, имеет 16 венцов, 4 нижних образуют подклет. Стены изоби имеют завалинку. Высота стен - 3,5м, общая высота дома - 6,5м. Крыша 4-скатная, тесовая, в два слоя. Выступы стропильных конструкций за края стен защищены досками, обрезав карниз. Вход в дом с юго-восточного фасада через сени. Еще один вход - в центре северо-восточного фасада - заложен. Оконные проемы 90 x 135см оформлены простыми прямоугольными форм наличниками с двусторонними фланцеватыми ставнями, увенчанными конопеньем из 4-х рядов залезанных досок с 2-мя подзорами в виде ступенчатых зубцов, накрыты наклонным козырьком.