

5900235000

(13)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.3.

1.40.18.

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **МАГАЗИН ГРЕЧИШЕВА**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника,— для памятников истории)

Конец XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА **Пермская область, г. Оса,**
(АССР, край, область, район, автономная обл.,ул. Урицкого, 43

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей, библ., клуб		больн., санат., д/отд.		учреждение торгов., промышл., склад	

Магазин "Пиво, водка, табаки"

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

I

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — I + I

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание построено в конце XIX века, на средства Осинского мещанина Гречищева, занимавшегося мелочной торговлей. Во втором этаже проживала семья Гречищева, в нижнем находился его магазин. В настоящее время второй этаж используется под жилье, внизу разместился магазин "Пиво, водка, табаки".

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

С южного фасада на I этаже вновь пробит оконный проем и заложен первоначальный оконный проем. Сделан ряд временных перегородок.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
a)	
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание расположено в центре города, напротив Троицкого собора, главным фасадом выходит на ул. Урицкого (быв. Пермская). Здание прямоугольное в плане, двухэтажное, перекрыто двухскатной кровлей. С восточного фасада имеется деревянный пристрой с лестницей для подъема на II этаж.

Стены главного и северного фасада прорезаны окнами и дверными проемами с сегментными завершениями. Стены завершены карнизом, украшенным ступенчатым бегунцем, главный фасад выделен угловыми пильстрами и завершен деревянным фронтоном с служебным окном. Межэтажный карниз делит здание на две равные части. Окна обрамлены наличниками из лекального кирпича, а окна второго этажа украшены сандриками. Окна и двери главного фасада имеют металлические кованые ставни. Капитальная стена делит здание на два неодинаковых помещения. Все здание выстроено из кирпича (разм. 255x125x75). Фундамент бутовый. Кровля металлическая. Полы деревянные. Длина здания - 12,9м, ширина - 8,6м. Толщина стен - 0,8м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник входит в ансамбль г. Оси XIX - начала XX вв., дает представление о "мещанских" домах, совмещающих торевые и жилые функции.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Сведения сообщил Осинский краевед В.П. Нилов.
2. Сведения сообщили жители этого дома.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи скульптуры приклад. искусства

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	3

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~не имеется~~ проверено обращение

W58-1 or 31.01.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий доку-

Не шеरтся.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Комбинат коммунальных пред-

приятий и благоустройства г. Осы. Былые помещения, магазин

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Федотов А.М. - историк
(ф., и., о., должность или профессия)

• 13 • 1979

Фурье
(подпись)

Инспектор по охране памятников


(поправ.)



D999917617

г. Оса
ПЕРМСКАЯ ОБЛ.
МАГАЗИН ГРЕЧИЩЕВА
КОНЕЦ XIX В.
(ул. Урицкого, 43.)


ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА



0 10 м

Обмерили Т. Мусимов
А. Федотов, 1978 г.

г. Оса
Пермская обл.
Магазин Гречищева
Конец XIX в.
(ул. Урицкого, 43.)
План 2-го этажа



Обмерили: Т. Муксимов
А. Федотов, 1978 г.



ПИВО ВОДА
ТАБАКИ

Пермская обл. г. Оса.

МАГАЗИН Гречищева.

Вид с северо-запада.

фото: А.Федотова, 1978 г.

ул. Урицкого, 43

Конец XIX в.

ПИВО
ТАБАКИ

МАГАЗИН № 12
СУПЕРМАРКЕТ
ЧИЗБИТ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
БАНКОН ДЕНЬГИ

43

Пермская обл. г. Оса.

МАГАЗИН Гречищева.

Оконный ставень и двери
ЗАПАДНОГО ФАСАДА.

фото: А.Федотова, 1978г.

ул. Урицкого, 43

Конец XIXв.



Пермская обл. г. Оса.

МАГАЗИН ГРЕЧИЩЕВА.

Оконный ставень.

фото: А.Федотова, 1978г.

ул. Урицкого, 43

Конец XIX в

3.3. I.40.18.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 РСФСР Государственная инсп. по охране памятник. и культ. (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Пермская область, г. Оса, ул. Урицкого, 43.

Адрес
 (АССР, край, область; район, автоном. обл.; национальн. округ; населен. пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МАГАЗИН ТРЕТЬЕГО

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
--	---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурси- онное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	предлож. по использ.						

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

место хранения документов
даты составления карточки
19.....г.

органы охраны	реставрационные мастерские
союзный	республикан.

М.П.

Федотов А.М.

Составитель

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Здание построено в конце XIXв. на средства Осинского мещанина Гречишева, занимающегося мелочной торговлей. Во втором этаже проживала семья Гречишева, в нижнем находился его магазин.

Здание расположено в центре города, прямоугольное в плане, двухэтажное, перекрыто двускатной кровлей. С восточного фасада имеется деревянный пристрой с лестницей для подъема на второй этаж. Стены завершены карнизом со ступенчатым бегунцом, главный фасад выделен угловыми пилонами и завершен деревянным треугольным фронтом со слуховым окном. Окна обрамлены наличниками из лекального кирпича. Под окнами второго этажа имеются сандрики.

Здание кирпичное (25,5x12,5x7,5см), фундаменты бутовые, кровля металлическая. Длина здания - 12,9м, ширина - 8,6м. Толщина стен - 0,8м.

Памятник входит в ансамбль центра г. Оси XIX - начала XX вв., дает представление о "мещанских" домах, совмещавших торговые и жилые функции.

