

5900304000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2...-1.40.28

индекс

ПАМЯТКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба крестьянская (Калмыковых), ансамбльII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

сер. XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Суксунский р-н., д. Мор-

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

гунова; автобусное сообщение Пермь-Суксун, Куингур-Суксун, Куингур-Красно-
уфимск, Куингур-Сыра, авт.ост. "Моргунова" — м от памятника.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	клуб музей, библ.		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I
 Фото фрагментов — 2
 Генплан — I
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | | |
|----|---|---|---|
| а) | { | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Усадьба построена на средства и по заказу **КАЛМЫКОВА** местными мастерами в 1840-60 годах. Расширен главный дом, пристроен новый крытый хозяйственный двор и построены хлев в конце XIX века /I/.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не сохранилась баня.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Усадьба расположена в деревне Моргуново, около старого тракта Пермь-Свердловск (б. Екатеринбург) и ограничена с двух сторон речкой Кишерткой (СЕВЕР и ЗАПАД), с ВОСТОКА соседней усадьбой, а на ЮЖНОЙ СТОРОНЕ - дорогой.

Усадьба расположена на ровном месте, в ансамбль входят следующие объекты: жилой дом сер. XIX в., перестроен в кон. XIX в. (паспорт 3.2...) с крытым хозяйственным двором, хлев кон. XIX в. (паспорт 3.2...), ворота XIX в. и двойной амбар XIX века (паспорт 3.2...).

Первоначальная застройка усадьбы, которая частично сохранилась, была покособразная с открытым хозяйственным двором. Дом был поставлен к улице торцом, вход в дом был (он сохранился) со двора, через сени. К задней торцевой стене жилого дома пристроена срубная двухэтажная постройка, нижняя часть которой представляет собой хлев, а верхняя сарай. На противоположной стороне усадьбы, параллельно жилому дому стоял амбар (в наст. время не сохранился). Торцевая часть двора, выходящая на огороды, замыкалась хлевом и другими строениями (не сохранились).

В глубине усадьбы, на границе с соседней поставлен двойной амбар, рядом стояла и старая баня.

После перестройки усадьбы в конце XIX века ее планировка изменилась. В настоящее время застройка усадьбы глаголом, т.е. крытый хозяйственный двор с постройками охватывает избу сбоку и сзади.

Все сооружения срублены из круглых бревен, диаметр бревен старых построек (сер. XIX в.) достигает 60-70 см; углы всех сооружений рублены в обло, с остатком; стены бревенчатые без обшивки; крыши стропильные, покрытие - тесом, исключение составляет двойной амбар, где крыша по лагам.

На парадном фасаде, выходящем к дороге устроены ворота с калиткой, над которыми на высших столбах устроен навес двухскатный из теса. Ворота однопольные, сохранились первоначальные кованые железные детали (скобы, подпятники, петли, жиковины и т.п.).

Общая протяженность усадьбы (в глубину) - 86 м; по лицевому фасаду, вдоль дороги - 25 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Ансамбль крестьянской усадьбы Калмыковых - сер. XIX (перестроен в кон. XIX в.) дает достаточно полное представление о типе и составе жилых крестьянских усадеб Пермской области и показывает их возможную трансформацию в результате перестроек.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. Сведения получены у местных жителей.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов,
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	
	+	+	+
	+	+	+
	+	+	+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	?

б) дата и № документа о принятии под охрану нет распоряжением облисполкома №135-р от 5.3.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Личная собственность гр. Калмыкова Г.П. (в настоящее время дом продается).

д) дата и № охранного документа _____

Е) составление паспорта

Составитель Бобылев В.Г.

12 ИЮНЯ 1981

(ф. и. о. должность или профессия)


(подпись)

Инспектор по охране памятников Шижкина А.Т.



D000017556

Пермская область, Суксунский район, д. Моргунова
Ансамбль усадьбы Колмыковых, XIX в.



1. Килый дом, XIX в.
2. Ворота, XIX в.
3. Хлев, кон. XIX в.
4. Предполагаемое место малого амбара.
5. Двойной амбар, XIX в.
6. Баня, XX в.

Обмеры выполнены в 197
Бобылевым В. Г. Чертила
Идесис П. Г.



Туркская обл., Брусуский уезд
д. Меркуново

Ассамблея крестьянской усадьбы
Калмыковых, сер XIX в., сери-
строена в к XIX в., вблизи
бульвара р. Кашертки.



Тверская обл., Сукцинский р-н
д. Мостовая

Ассамблея усадьбы Каемкиных
сер XIX в., Визу на ворота, двор, клев



Туркское общ., Бухарский фр-и
г. Меркулово

Ассамблея крестьянской общины
Калмыковских сел XIX в., пере-
смотрена в к. XIX в.
Варста, Инь со двора

Адрес Пермская обл., Суксунский р-н., д. Моргуново
 (АССР, край, область; район, автоном. обл.; национальн. округ; населен. пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба крестьянская Колмыковых, ансамбль

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Сер. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просвети-тельное	туристско-экскурси-онное	лечебно-оздорови-тельные	жилые помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
+						

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	?

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов _____

Дата составления карточки _____ органы охраны _____ реставрационные мастерские _____ музей, архив, ЦНИ _____

12 июля 1981 г. союзный республикан. местный республикан. местные _____

М. П. _____

Составитель Бобылев В. Г. Инспектор по охране памятников Щукина А. Т.
 (Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

У Ч Е Т Н А Я К А Р Т О Ч К А (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Усадьба расположена в деревне Моргуново, около старого тракта, у моста через речку Кишертку. Первоначальная застройка усадьбы сер. XIX в. была покоеобразная с открытым двором. Дом поставлен к улице торцом, вход со двора, через сени. К задней торцевой части дома пристроена срубная 2-этажная постройка (в нижнем этаже - хлев; в верхнем - сарай). В глубине усадьбы поставлен двойной амбар, рядом стояла и старая баня (амбар?). Во двор ведут большие деревянные ворота с калиткой, над которыми устроен двухскатный навес из теса. Ворота и калитка однопольные, из досок, сохранились первоначальные кованые железные детали.

После расширения усадьбы в конце XIX в ее планировка изменилась - в настоящее время застройка "глаголем", т.е. крытый хозяйственный двор с постройками охватывает избу сбоку и сзади.

Ансамбль дает достаточно полное представление о типе и о составе жилых крестьянских усадеб Пермской обл. и показывает их возможную трансформацию в результате перестроек.