

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОВЕТИН РАСПУБЛИКА Россия

Министерство культуры и туризма. Отдел охраны культурного наследия

(классификация республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Вторая половина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Акулова, II/4, по ул. Калинин.

(УРСР район, область, район, автономная обл.,

национальной округ, национальной округ, пути подстанции)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на территории, каковы цели	культурно-просветит.	туристско-рекреацион.	достопримечательна	жилая застройки	защитно-охранит.	по историко-культур.
	музей библиотека клуб		была гидротехн. достопримечательна	+		историко-культурный заповедник музей-заповедник

ПРИЛОЖЕНИЯ

экстерьеры - 4

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан —

Планы: план —

2

фасады —

разрезы —

Схематический план
сторонной отки —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

4)		для комплексной археологии	— истории возникновения, кем и когда происходили раскопки и раскопки, место хранения коллекции.
		для комплексной истории	история возникновения; кратко характеристика событий и лиц, связанных с историей объекта; перечень значимых памятников.
		для комплексной архитектуры и документального искусства	— автор, строители, заказчик, история создания.

Дом, судя по сохранившимся деталям фасадного декора, сооружен во второй половине XIX века.

4) реставрация и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

В 1983г. дом подвергся капитальному ремонту, во время которого стены снаружи были обшиты новым тесом, заменены полы и перекрытия, полностью изменена внутренняя планировка.

4) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

<ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. историческое значение 2.1.2. историческая застройка 2.1.3. историческая архитектура 2.1.4. историческое искусство, материальное искусство 	<ul style="list-style-type: none"> — характер культурного слоя, важнейшие находки. — характеристика памятника, материал, техст и время установления инвентарной доски. — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасада и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, стенописный материал, основные табарнты. — основные особенности композиционного и колористического решения; техст, материал, окантовка, размер.
---	---

Двухэтажный деревянный жилой дом расположен на углу квартала при пересечении двух улиц. Здание рублено из бревен, перевязанных в "обло", и обшито снаружи тесом. Крупный прямоугольный в плане объем, покрытый четырехскатной крышей, продольным северным фасадом обращен к ул.Акулова, торцевым западным — к ул.Калинина. Со стороны южного фасада к дому примыкает двухэтажная деревянная пристройка советского времени. Детали фасадного декора выполнены в духе позднего классицизма. По верху стен проходит крупный, сильно огрубленный, карниз с поясом мутул. Прямоугольные окна обрамлены рамочными наличниками, завершенными тонкими, слабопрофированными сандриками на кронштейнах. Уличные фасады решены несимметрично: северный фасад в семь оконных осей, сгруппированных по три и по четыре, западный — в пять осей, сгруппированных по две и по три. На восточном фасаде первоначальные окна, очевидно, частично закрыты поздней обшивкой.

Внутри сохранилась единственная первоначальная бревенчатая поперечная стена, делющая дом на две равные части. Перекрытия плоские.

6) Общие сведения общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Характерный для застройки Каргополя второй половины XIX века пример жилого дома, фасадная декорация которого выполнена в духе позднего классицизма. Расположенный на углу при пересечении двух улиц, дом имеет важное градостроительное значение, закрепляя планировочную структуру квартала.

VIII. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерный план, фотографии, кроки обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общественности
для памятника архитектуры

культуры или
какой-либо методик

для памятников архитектуры,
туризм и история

конструкций
покрытий
стен
внутренних
полы
декора фасадов
интерьеров

в интерьере

достоинств
культуры
архит. иск-ва

для памятников истории,
искусства

высокая
качество
культуры
архит.
искусства

термин	средств	качества	охраняемых
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

федеральная	региональная	муниципальная	по системе
			+

б) дата и № постановления и приказа по охране **Нот**

в) границы охранных зон и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

"Проект охранных зон и зон регулирования застройки
Левобережья", разработанный в 1976г. в институте "Лен-
гипрогор" (автор - ГАП Е.Кулаков) утвержден Архангельским
облсполкомом 12.10.1978г. № 421.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОД ЖИЛЬЕ

д) дата и № охранного документа

Нот

Дата составления паспорта

Составитель **Шармин Н.Н., искусствовед**
И. П. А. должность или профессия

192

Инвентарь по форме памятника











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. МК и Т. Отдел охраны культурного наследия

Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Акулова, 11/4

Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА вторая половина XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется
				+		

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны	да	нет
	+	

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Дата составления карточки 1982 г.

Составитель М. П. Шармин П.Н., искусствовед

(ф. и. о., должность и профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)



Фото или схематический план



Краткое описание

Двухэтажный деревянный жилой дом расположен на углу квартала при пересечении двух улиц. Здание рублено из бревен, перевязанных в "обло" и обшито снаружи тесом. Крупный прямоугольный в плане объем, покрытый четырехскатной крышей, продольным северным фасадом обращен к ул. Акулова, торцевым западным — к ул. Калинина. Уличные фасады имеют несимметричные композиции: северный — в семь оконных осей, западный — в пять. По верху стен проходит карниз мутулами. Наличники на окнах завершены сандриками. Внутренняя планировка утрачена во время кап. ремонта в 1983г.

Характерный для застройки Каргополя втор. пол. XIX в. пример жилого дома, фасадная декорация которого выполнена в духе позднего классицизма. Расположенный на углу при пересечении двух улиц, дом имеет важное градостроительное значение, закрепляя планировочную структуру квартала.