

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

3300323000

Союзная республика Р С Ф С Р

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
 (наименование республиканского органа охраны памятников истории и культуры).

**П А С П О Р Т**

Церковь Введения.

I. Наименование памятника

II. Типологическая принадлежность

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		4	

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Сер. XIX в.

IV. Адрес (местонахождение) памятника Владimirская обл., Камешковский р-н,  
 (АССР, край, область, район, автономия, обл.,

село Леонтьево. На трассе "Москва-Горький".

(национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. Характер современного использования

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат дотд.		+ учреждение торгов, про- мышл. склад	

Приложения:

Фото общего вида—4

Фото фрагментов—6

Генплан—1

Обмеры: план—1

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

## VI. Исторические сведения

для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания

Исторических сведений о церкви не обнаружено. Архитектурные особенности здания позволяют определить время его создания не ранее середины XIX века.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника  
**Перестроек не выявлено. Утраты:** глава на церкви и первоначальный интерьер.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. Описание памятника

a)

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монументального искусства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь стоит на ровной местности, посреди села, на площади с прудом. Сложена из кирпича размером 230x70x145мм и 270x850x130 мм. Это сельский храм, средних размеров, но с огромной колокольней, доминирующей в композиции. По типу храм принадлежит к одноглавым, трехнефным, четырехстолпным, трехчастным (имеет основной объем с апсидами, трапезную и колокольню).

Кроме колокольни, все другие объемы сделаны одной высоты, с одним рядом окон. Собственно храм выделен большей шириной, треугольным фронтоном над боковыми стенами, низким четвериком над восточными четырьмя столбами и завершен с востока тремя полукружиями апсид. Кровля четверика высокая, восьмигранная, сомкнутая. Глава утрачена. В четверике полуциркульные окна.

Трапезная прямоугольная, широкая, в пять окон по сторонам.

Колокольня в четыре яруса. Каждый по форме четверик и каждый кверху уменьшается в плане. Фасады её пышно декорированы богатыми по набору мотивов <sup>ярус</sup> профильными треугольными фронтонами (2-й и 4-й яруса), ширинками по углам и в карнизах, килем, парными треугольными окнами, греческими крестами. В завершение сферическая кровля, главка и крест. Декор плоский, кирпичный.

(См. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник культового зодчества сер. XIX века, характерный для псевдорусского направления в архитектуре.

## VIII. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал

1. Литературных и архивных источников не обнаружено.

2. Фотографии 1971 и 1980 г.г.

3. Обмер 1971 и 1980 г.г.

## IX. Техническое состояние

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок				
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров			+	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск ви			+	+
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			+	+

## X. Система охраны

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Решение исполнкома облсовета  
№ 356 от 18 марта 1974 года

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.



\*D000030120\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Пензинский с/совет.  
Используется под МС.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Гладкая М.С.-н/сотр.  
 (ф., и., о., должность или профессия)

Гладкая  
 подпись

7 августа 1983 г.

1983 г.

Инспектор по охране памятников Косткин В.А.

Косткин  
 подпись



подпись

Церковь Введения.

Сер. XIX в.

Владимирская обл., Камешковский р-н,  
село Леонтьево.


Продолжение пункта III(а)

Окна апсиды прямоугольные небольшие, отмечены прямоугольным сандриком. Окна других объемов арочные, крупные, без наличников. Между окнами филенчатые пилasters. На стенах низкого возвышающегося четверика ряд килевидных кокошников. В цокольной части две полосы белого камня, в верхней части пиластры тоже белый камень.

Внутреннее пространство собственно храма и трапезной выглядит единым, трехнефным, шестистолпным. Между четырьмя столбами собственно храма широкие арки и восьмигранный глухой сомкнутый свод, более высокий, чем боковые крестовые своды. В трапезной всparушенные своды. В апсиде - конха. Окна апсиды в прямоугольных откосах до пола без распалубок. Пол выложен восьмигранной белой и охристой плиткой, между которой положен голубой ромбик. Рисунок пола "в горошек", а ковровая дорожка в серую сетку по диагонали.


Церковная ограда не сохранилась.

с. Левитьево  
Владимирская обл. Камешковский р-н.  
ц-вь. Введения.  
сер. XIX в.



Выполнил: Рабинюк М.  
1980 г.

С. ЛЕОНТЬЕВО  
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. КАМЕШКОВСКИЙ Р-ОН.  
Ц-ВО. ВВЕДЕНИЯ  
СЕР. XIX в.



Выполнил: Давинюк М.  
1980 г.



59774

изделий из дерн.)

Каменкаловский р-он.

с. Деницыно.

H. Blaegerius. Сеп. XIX в.

Рис с розы.

Рис. В. Останикова. 1981 г.



59 873

Благовещенская обл.,  
Каменскобургский р-он  
с. Лесногорово


Л. Введенч. Сеп. XIX в.  
вид с северо-востока.

Petro B. Dobrovolskaya, 1981,



Каменковский район.  
с. Монтиево

Введенские деревни XIX в.  
вид с горы Яблониной  
1971, ВЛГИОДН 23763  
фото Альбина



5972

Благодарская обн.  
Каменсковский р-н  
с. Денизово.

Л., Введенка. Сеп. XIX в.  
Буг с коро-занага,

Петр Б. Осиповский  
1981г.



59782

Владимирская обл.  
Камешковский р-н  
с. Леоново,  
ц. Введенье. Сер. XIX в.

Интерьер.  
Южная стена

Петр В. Оганичевский. 1981г.



59780

Задонский обл.  
Калачковский р-н  
с. Лесистово.  
г. Введенск. Сеп. XIX в.  
Чемероев.  
Вып с воскока.

Рис. В. Осокинова. 1981.



59785

Владимирская обл.,  
Касимовский р-он  
с. Лесногорово

Н. Введенская. Сер. XIX в.

Чегорев. Вид на западную стену.

Petro B. Останикова. 1981г



59776.

Владимирской обл.  
Кадниковский р-он,  
с. Леонтьево.

Н. Введенск., Сеп. XIX в.

Четверт.

Буг на холмистой почв.

Петр В. Останинкович. 1981г



59748

Владимирская обн  
Камешковский р-н  
с. Лесное  
Ц. Введенье. Сер. XIX в.  
Шатерообраз.  
Западная часть грандюр.

Рис. В. Осаничукова. 1981г.



59779

Благодаря одн.

Кашинковский р-н,

с. Лесопилька,

к. Введенка, Сер. XIX в.

Измерен.

Много - восторгов увел.

Рис. В. Останиковъ. 1981,

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.4. - 1.12.6.

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Мин.культ. Гос.испек.по охране памятников

Адрес Владимирская обл., Камешковский р-н, с. Леонтьево.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Введения.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использов.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

15 сентября 1980 г.

Составитель

Гладков И.С. - и/согр. ЕСЭНПИ

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
---------------------	------------------	----------------------	--------------------

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

да	нет
----	-----

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республиканский	местные

реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
республиканские	местные

ВЧЕШИЕ ИСКУССТВО ВОЛГАНИЯ


БОСТОН В.А.

(Ф. и. о., подпись)

Каб

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь стоит на ровной местности, среди села, на площади с прудом. Сложена из кирпича. Это сельский храм средних размеров с огромной колокольней. По типу принадлежит к одноглавым, трехнефным, трехапсидным, четырехстолпным, с трехчастной композицией (основной объем с апсидами, трапезной, колокольней). Кроме колокольни, все другие объемы одной высоты, с одним рядом окон. Собственно храм выделен большей шириной, треугольным фронтом над боковыми стенами, низким четвериком над восточными четырьмя столбами и завершен с востока тремя полукруглыми апсидами. Кровля четверика высокая, восемигранная и в стенах полуциркульные окна.

Трапезная прямоугольная, широкая, в пять окон по сторонам. Колокольня в четыре уменьшающихся в плане четверика. Богато пышно декорирована. Внутреннее пространство собственно храма и трапезной выглядит единым, трехнефным, шестистолпным. Между четырьмя столбами собственно храма восемигранный склонный свод, в апсиде - конха, в трапезной - сваи рушевые своды.

Памятник архитектуры псевдорусского стиля.