

370000 1218

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

"3.7.8... I. 17. 18"

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников
Государственное республиканское органы народы памятников
 истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Летний театр.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент зодчества
			?	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1914г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Егорьевский район, д. Колягино. От города Еши автобусом 18км.
(АССР, край, область, район, автономная обл., центральный округ; на левом ящике, выше подпись).

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+	музей заповедник		санаторий курорт		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида —
- 2
- Фото фрагментов —
- 3
- Лепнина —
- Обмеры: план —
- 1
- Пасад —
- Планы —
- Ходоки —
- Схематическое изображение —
- Лист земельного участка —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Историю развития ансамбля дачи Павлова (смотри в паспорте "Ансамбль застройки дачи Павлова"). Летний театр построен в 1914г. одновременно с усадебным комплексом по заказу фабриканта Павлова.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника:

Капитальных перестроек нет. Во время последнего ремонта здания сделан новый настил пола, ступени крыльца и небольшие вычинки по всему помещению.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, члены, ход и окончание документации):

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и дата установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер фасадов и интерьера и наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительных материалов, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва.	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Павильон расположен к юго-востоку от главного дома в окружении деревьев парка. Выстроен в стиле модерн. Здание деревянное каркасной конструкции с заполнением промежутков между столбами тесом, поставлено на кирпичное основание. Наибольший интерес в решении павильона вызывает конструкция его завершающей части и декоративные пояса с пропильной резьбой сложного рисунка.

Завершение павильона представляет собой имитацию четырехдольного сомкнутого свода с люкарнами. "Свод" как бы приподнят над основным объемом, придавая зданию легкость и одновременно улучшая вентиляцию в жаркий день, а так же служит дополнительным источником света. Конструктивно "свод" опирается на четыре балки, укрепленные в распор в углах и связанные в центре. Часть нагрузки передается и через кронштейны, образующие продухи. Пропильные орнаменты карниза и фронтона воспроизводят национальные мотивы, сообщая всей конструкции дополнительную легкость.

а) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Функциональное назначение и характер архитектуры постройки наглядно отражает изменение эстетических норм.^{фото № 146} Здание — единственный пример нач. Х.Хв. на территории Ивановской области.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Крошки обмера, обмерный план, фотографии и негативы 1974г. хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	+			
для памятников архитектуры в историко-	конструкций стен покрытий потолков пола лекала фасадов интерьеров	++			
в интерьере:	живописи скulptуры приклад. искуства	++			
для памятников монументального искусства	шокола постамента скulptуры грунта красочного слоя	++			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	сюжетная	республ.	местная	не состоит
а) категория охраны				
б) дата и № документа о принятии под охрану				

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.



"D000026761"

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Здание используется по первоначальному назначению пионерлагерем Быхского текстильного комбината.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

17 января 1975 г.

Составитель

Якунина О.Ф., арх. ВПНРК

М. П.

зав. производственной группой
БД управления культуры

(подпись)











3.2. №... I, 17.18

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Госинспекция по охр. пам. ист. и культуры
 Адрес Ивановская обл. Южский р-н, д. Контигино.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Детский театр дачи Шавлова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
		7	

1914г.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. то же

хорошее	среднее	плохое	изарийное
+			
советская	республ.	местная	не состоит
			+

VII. НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
« 28 февраля 5.
М.П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
советский	республикан.	местные
+	+	+

Составитель Якунин О.Ф. РСФСР

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРГОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Летний театр расположен к юго-востоку от главного дома в окружении деревьев парка. Здание деревянное, каркасной конструкции, поставлено на кирпичном основании. Выстроено в стиле модерн. Наибольший интерес в решении здания вызывает конструкция его завершающей части, представляющая собой имитацию четырехходольного сомкнутого свода, как бич приподнятого над основным объемом. Такая конструкций завершения в сочетании с пропильными орнаментами декоративных поясов придаёт зданию легкость одновременно улучшая вентиляцию, а также служит дополнительным источником света, единственный пример летнего театра на территории Ивановской обл.

