

3700364000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

"3.4.5... "I.II.I5"
индексПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры

ПАСПОРТ

Лицо № 1
1984 г.

Од. № 10-5

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Иоанна Богослова с приволочью, иконостасом, иконами и традиционной зодческой иконографической иконостасом

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, ис-ка
		4	(2, 3)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

1786 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Тейковский район,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

село Стебачево, от города Тейкова поездом до станции Нерль - 20 км.

национальный округ, населенный пункт; путь подъезда:

Далее пешком 2 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей клуб		бань. санатор. дома		учреждение торгов., промыш. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2

Фото фрагментов— 4

Генплан—

Обмеры: план— I


фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) 
- для памятников археологии
 - для памятников истории
 - для памятников архитектуры и изобразительного искусства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Село Стебачево впервые упоминается в правовой грамоте великого князя Ивана Ивановича по спорному делу о землях Спасо-Евфимьевского монастыря, 1476-1490 г.г. Во второй половине XV века и до 1764 г. село было вотчиной Спасо-Евфимьевского монастыря в Суздале. Каменная сельская церковь 1786 года с главным престолом Иоанна Богослова и придельным Никольским выстроена на средства прихожан.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В XIX веке с запада к церкви пристроено односветное в высоту трапезной помещение, включившее в свой объем четверик первого яруса колокольни. При этом прорублена часть западной стены трапезной и расширены проходы между пylonами колокольни. Карниз четверика храма частично сбит.

в) реставрационные работы (обязательно характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, назначение, текст и время установления неморальном доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; назначение живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. искуства

— основные особенности композиционного и художественного решения; текста, материала, техники, размер.

Церковь расположена на левом возвышенном берегу реки Нерли, в центре села. Здание кирпичное, обмазано известком, размер кирпича церкви 30x15x7,5 см, западной пристройки XIX века - 28x14x6,5 см. Традиционное для ХVIII века по композиции сооружение состоит из четверика собственно храма, увенчанного первоначально световым восьмигранным барабаном с главой на "шее", полукруглого алтаря с востока, небольшой, односветной, равной по высоте алтарю трапезной с запада и примыкающей к ней шатровой колокольни. Западная пристройка, имитирующая декор храма, относится к XIX веку. Алтарь перекрыт конхой с распалубками над окнами, свод храма - сомкнутый, с гранями в углах, опирающимися на миниатюрные тромпетики, с очень высокой стрелой подъема, свод трапезной - полулютковый с распалубками над окнами, первый ярус колокольни - с сомкнутым сводом. В пристройке - плоские потолки. Вход на колокольню осуществляется по лестнице в северо-западном углу трапезной.

Во внешнем лаконичном декоре здания, отличающемся сухостью профилировок, использованы мотивы оформления окон и порталов церквей ХVIII века. Наличники окон здания - с фигурными килевидными завершениями, северный и южный порталы храма напоминают перспективные. Полукруглые арки звона восьмигранного яруса колокольни - в килевидных обрамлениях. В шатре колокольни - один ряд слухов, завершенных треугольными фронтончиками.

Наиболее ценным во внутреннем убранстве церкви является золоченый, богато украшенный резьбой деревянный трехъярусный иконостас с обилием деревянной скульптуры, сконцентрированной, в основном, в

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника,

см. вкладыш:

Здание является примером культовой постройки в п.ХVIII века с тенденцией стилизации внешних архитектурных форм под ХVIII век, с высококачественным барочным редким деревянным иконостасом в интерьере.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В.Березин и В.Доброполов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1896 г. вып. 3, стр. 247-249. Крошки обмера, чертежи плана церкви и негативы переданы

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя
зодчества	важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций
	стен
	покрытий
	потолков
	пола
	декора фасадов
	интерьеров
в интерьере:	
	живописи
	скульптуры
	прекл, иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя
	постамента
	скульптуры
	группы
	красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	非常好的
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

соказаная	республ.	местная	не состоит
		+	3

б) дата и № документа о привлечении под охрану нет лин. обл. исполнительного в. 322 от 22.03.86.в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
Границы охранной зоны не установлены.

D000027245*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
зарегистрирована в общиной, верующих.

Церковь действующая, использует

д) дата и № охранного документа нетДата составления паспорта
15 апреля 197 г.Составитель архитектор НИРК
(Ф. И. О., должность или профессия)
Чутреева Н.Н. Чуринова
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

17/03/86 Ахметов
 [подпись]

к разделу УП. пункт а

центральной его части. Над царскими вратами с рельефными, расположеными в два ряда на их створках полуфигурками Христа и двенадцати апостолов, на витых колоннах, украшающих первый ярус иконостаса, стоят фигуры ангелов. Над ними-как бы соскальзывающие с междуярусного карниза сидящие евангелисты. По бокам центрального прясла иконостаса в уровне карниза расположены резные балдахины, увенчанные коронами, с ангелами на карнизе, держащими жезлы. Распятие в центре верхнего яруса иконостаса фланкировано полуобнаженными небольшими фигурами с кубками, воина и св. Марии. На венчающем карнизе иконостаса установлены фигуры ангелов, молящихся, образующие скульптурные группы, а также декоративные вазы. Разноплановость и разнообразие динамических поворотов скульптур создают пространственное богатство барочного по характеру иконостаса.

Иконы в резных рамках с фигурными завершениями визуально можно отнести к XIX веку.

Темперная роспись интерьера церкви, шп. XIX века с более поздними поновлениями, выполнена в академической манере. Композиции на евангельские сюжеты помещены в барочные по рисунку рамы и расположены в два яруса. Фрагменты архитектурного декора (карнизы, пьедесталы, скульптура) исполнены в технике гризайль.

вкладыш


к разделу УШ.

4

в Областное Управление культуры г.Иванова. Негативы хранятся также
в архиве ВПНРК г.Москвы.





























ЛКОЖЕ И

10. 2700.

1251.

1902.

1081.

1776

7. 70.7.
490.



Святыи Георгий

ІСУС ВІДСИДА







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. историй куль.
 Адрес Ивановская обл., Тейковский р-он, с. Стебачево. (номер дома, расстояние, название улицы)

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Церковь Иоанна Богослова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-за
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1786г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельный	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венные	не исполь- зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
		+	~

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
 > ОКТ. 1974г.
 М. П.

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные
		+		

авт. Колесникова


Составитель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Здание кирпичное ($30x15x7,5$), обмазано известью. Традиционное для ХУПв по композиции сооружение состоит из двухсветного четверика храма с полукруглой абсидой, небольшой трапезной, колоколни и паперти. Паперть, включившая в себя нижний ярус шатровой колокольни, была построена лишь в XIXв., но по своему декору имитирует более старые части здания. Во внешнем лаконичном декоре здания, отличающимся сухостью профилировок, использованы мотивы оформления окон и порталов церквей ХУПв. (калевидные многопрофилированные "оченья" окон, перспективные порталы). Особый интерес представляет трехярусный иконостас церкви обильно украшенный резьбой и скульптурой. Темперная живопись интерьера п.п. XIXв выполнена в академической манере.