

4400000149

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4. -1.50.21
индексПАМЯТКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Госиспекция по охране памятников Министерства культуры РСФСР
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Рождества Христова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX — начало XX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Тульская обл. Узловской р-н,

с.Люторич.

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	клуб музей, библи..		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов, промышл. склад	+

• ТЭЧИТСЯ СТО ВЛЮДО АДМИСТРАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

I

Фото фрагментов —

I

Генплан —

Обмеры: план —

I

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения кол. экз.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Первоначально на месте существующей постройки стояла деревянная церковь построенная при Петре I, затем — также деревянная — 1773 г., сооруженная на средства Екатерины II. Согласно свидетельствам старожилов села, церковь осталась недостроенной; в начале XX века была сооружена только трапезная, существующая и поныне.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разобраны своды и опорные столбы.

Внутренняя отделка отсутствует.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения док. лентации)

Реставрации не производились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | |
|-----------------------------------|--|
| для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| а) для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент. искуства | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер. |

Постройка имеет прямоугольный план с входными арочными проемами в торцовых стенах. Помещение перекрыто деревом на два ската. Фасады обильно украшены декором в псевдорусском стиле. Здание построено из кирпича разм. 240x120x65 мм, цоколь облицован белым камнем. Полы настланы досками.

Основные габариты 24,5 x 20 м.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Постройка является типичным образцом культового строительства конца XIX- нач. XX века на территории Тульской области России.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Приходы и церкви Тульской епархии. Тула. 1895г.. стр.325.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	редкое	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола кора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. ис-ва	! нет		
для пам. памятников монументального искусства	шоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сюзовая	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установлены.



*D000036924 *

г) балансовая принадлежность и конкретное использование находится на балансе совхоза "Литоричи", хозяйственный склад.

д) дата и № охраниого документа Н.Т.

Дата составления паспорта

15 ИЮНЬ 1983 г.

Составитель

Н.Кисалев

(Ф. и., о., должнс ть или профессия)

А.Аникиев

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)



Чернівські речовини
пурпур XIX - XX вв
Історична галерея.
Туристичні збірки.

Узбекский р-н
с. Атоторп.

июнь 1973.



Кераміка посудина Християнської доби XIX-XХ вв.

Вид з 1000 - лічника.

Туличкин

Умовені р-ти

с. Акотіпин.

Чтот. 1973 ?.