

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Управление по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дача Лкобсона

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник науки-искусства |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | 2 |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1902 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Краснодарский край г. Сочи
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ;
Курортный проспект д. 73
населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первоначальному назначению | культурно-просветительскому | туристско-экскурсионному | лечебно-оздоровительному | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| музей библиотека | + | | бальнео-санатории, д-ртд | | торгов. промышл. склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

1

Фото фрагментов —

2

Генплан

Обмеры: план — 3 листа

фасад —

разрез —

Схематический план

огражденной зоны —

Виды схем | мест

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a)

| | |
|--|--|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект пропорционально изменил значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | |

Здание выстроено в 1902 году по заказу врача-сексолога Якобсона для размещения дачи и приемной. В 20-30 годы XX века здесь был размещен санаторий "РАБИС" /работников искусств/, в котором бывали многие деятели культуры, в частности, Б.Маяковский. Автор проекта неизвестен.

- б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Здание перепланировано внутри.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документаций).

не производились

Завершает здание объём мансардного этажа, архитектурно расчленённый на самостоятельные элементы - высокий шпиль в центре главного фасада и круглая башня фонаря увенчанная конусом, зрительно объединены небольшим служебным окном с треугольным фронтом. Обилие шпицсов, фронтонов, консолей дающих глубокие тени создают выразительную композицию архитектурных объёмов, зависимую от освещенности и ракурса осмотра. Для здания романтического стиля характерны сочетания разнофактурных поверхностей с помощью которых достигается усиление архитектурной значимости того или иного элемента. В данном случае, темные деревянные детали галереи, декора шпица мансарды почекивают вертикализм высветлённых объёмов основного здания. Нарастание светлых поверхностей ^{вверх} подчеркнуто серебристыми покрытиями скатной крыши и конусом фонаря крытым под черепицу. Все вертикали здания завершены небольшими шпилями точеными из дерева. В противоположность объёмному построению декоративное убранство фасадов несложно. Прямоугольные оконные и дверные проёмы имеют штукатурные тянутые наличники несложного профиля. Фонарь в уровне мансардного этажа украшен в простенках филенками и круглыми колонками по сторонам окон. Во фронтонах фонаря и слуховых окон штукатурный аппликационный орнамент. Деревянные детали декора с несложной пропильной резьбой, в основном геометрической и лишь во фронтоне северного фасада появляются тератологические элементы - драконы. В интерьерах сильно перестроенных сохранились фрагменты первоначальной отделки - кессонированные потолки в залах, часть паркетов, филенчатые двери.

Основные габариты здания в плане: 18x28 м /вместе с галереей/

С.П.Орловский

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | |
|---------------------------------|--|
| для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент, иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер. |

Здание фахверковой конструкции, оштукатуренное, двухэтажное с мансардой. Дачу окружает периметральная галерея на каменном фундаменте — цоколе. Поставленная на склоне Верещагинской балки ^Лиз побережья, дача приобрела стройные архитектурные формы романтического замка. Вход на галерею расположен в северо-восточной ее части, выше по склону. Восточная галерея посреди врезается вестибюлем с лестницей во второй этаж и мансарду. В уровне первого и второго этажей к лестничной клетке с востока примыкает помещения для отхожих мест. Основное здание в плане прямоугольное, вытянутое в направлении север-юг и усложненное в юго-западном углу круглой трехчетвертной башней. Первоначальная планировка была ариадной — следы ее сохранились в первом этаже, несмотря на многочисленные переделки, едва угадывается анфилада во втором этаже. В мансарде остатки анфилады с угловым кабинетом — библиотекой. Главный вход в дачи обращен в сторону моря — на запад. На запад выходили дверные проемы в залах первого и второго этажей, на обходную галерею, с мансарды на небольшой балкон. В объемной композиции дачи ярусное построение характерно для архитектуры романтизма. Сравнительно простой объем основного строения просматривается сквозь крытую, на столбах, галерею, стоящую на стилобате /см. вкладыш/.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Дача Якобсона — один из лучших памятников архитектуры романтизма начала XX века, имеет историческое значение, как здание, связанное с деятелями

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

культурн.

Реп в фондах Сочинского краеведческого музея.

Фотографии в экспозиции.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

| | | |
|--|---|---|
| для памятников археологии | культурного слоя важнейших находок | |
| для памятников архитектуры и истории | конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров | + |
| в интерьерах | живописи скульптуры прикл. иск-ва | - |
| для памятников монументального искусства | цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя | |

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
| | | + | |
| | - | + | |
| | + | - | |
| | | + | |
| | | | + |
| | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория охраны

| | | | |
|-----------|----------|---------|------------|
| советская | республ. | местная | не состоит |
| | + | | ? |

б) дата и № документа о принятии под охрану

Лич. чужие памятники № 63 от 29.01.75

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждавший документ)

не установлены



г) балансовая принадлежность и краткое использование Управление курортов ВИСПС – административное здание, бар и т.д.

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель

Орловский С.П., архитектор

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)













3.2.

-I.02.36

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые).....

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Управление по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Краснодарский край г. Сочи Курортный проспект, 73

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Дача Лебсона

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 2 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1902 г.

IV ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первоначальному назначению | культурно-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительное | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | + | + | | | |

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| | | | |
|---------|---------|--------|-----------|
| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
| | + | | |

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| союзная | республ. | местная | не состоит |
| | | | + |

наличие утвержденной охранной зоны

| | |
|----|-----|
| да | нет |
| | + |

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

меня хранения документов

| паспорт | фотографии | обмеры | реставрационные материалы |
|---------|------------|--------|---------------------------|
| + | + | + | |

Дата составления карточки

<5> 20 1988 г.

| органы охраны | | | музей, архив НИИ |
|---------------|--------------|---------|------------------|
| союзный | республикан. | местный | республикан. |

Составитель * Морловский С.П. архитектор

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

ЧИСТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)



Краткое описание

Дача врача Якобсона выстроена в 1902 г.
Здание фахверковой конструкции, оштукатуренное, в два этажа в мансардой.
Выстроено в романтическом стиле,
имеет оригинальное объемное решение.
Сохранились детали фасадной декорации.
Один из лучших памятников в данном
регионе. Имеет историческое значение
как здание, связанное с деятелями
культуры.