

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

5900194001

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры

**П А С П О Р Т**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Квиль дом (Останной А.И.)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника, — для памятников истории)

Середина XIX в., конец XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Лысьвенский г-н,

с. Ново-Рождественское. Автобус г. Лысьва-Н.Рождественское

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственно	не, используется
+	музей, библиот., клуб		больн., санат., д/отд.		учреждение торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I  
 Фото фрагментов — I5 +3  
 Генплан —  
 Обмеры: план — I  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Наиболее старая, восточная изба построена в середине XIX в. (1850–60 годах) Останиным Василием Герасимовичем, в конце XIX в. (1890–е годы) в связи с расширением состава семьи была пристроена западная изба. Тогда же были построены "скотник" и птичник /1/.

В последующее время существенных перестроек не производилось.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

С постройкой в конце XIX века западной избы было устроено новое четырехскатное покрытие дома. В XX веке были заменены хозяйственные ворота в скотнике, в обеих избах разобраны широкие лавки, идущие вдоль стен, хотя сохранились и хорошо читаются отпечатки на стенах. Неоднократно производился ремонт крыши.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом расположен в центре села, на главной улице, неподалеку от храма и представляет собой одноэтажный бревенчатый дом и ложный шести-стенки к которому примыкает вытянутый в плане, прямоугольный сруб хозяйственных построек (скотник и птичник). "Г"-образный в плане дом, жилая часть которого перекрыта 4-х скатной стропильной крышей, имеет вытянутую хозяйственную часть с двухскатной стропильным покрытием. Покрытие выполнено из теса. Наружные фасады бревенчатые, без обшивки. Парадный северный фасад жилого дома прорезан 5 оконными проемами, украшенными двумя типами наличников (лучковой формы с пропиленной резьбой, у восточной избы и более сухие — у западной). Широкий гладкий фриз из теса огибает здание, карниз имеет большой вынос.

С юга к дому пристроены новые "задние" сени через которые и входят в избу. В них расположена деревянная лестница, ведущая в жилую часть. Из задних сеней через дверной проем попадают в центральные сени, по обе стороны от которых располагаются две избы: восточная и западная. Из задних сеней другая дверь ведет на сеновал, откуда спустившись по лестнице раньше можно было попасть в хлев. В хлев, кроме того, ведут большие двухстворчатые ворота. За хлевом (скотником) расположен птичник, который соединен со скотником дверным проемом, а кроме того имеет самостоятельный вход со двора.

Планировка и обстановка жилого дома во многом сохранила свой первоначальный вид: сохранились глинобитные печи; полаты, кухонный деревянный шкаф с филенчатыми профилированными дверями окрашенный в темно-зеленый цвет. Полы настланы из досок шириной 30-40 см, стены бревенчатые — тесанные, только в сенях бревна оставлены круглые, углы закруглены. Перекрытия в избах и сенях плоские по балкам из досок.

Двери косячатые однопольные из досок шириной 40-45 см, толщиной 7 см, дверные коробки профилированные. Оконные проемы прямоугольные,

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Дом Останиной А.И. интересен хорошо сохранившимся декором первоначальной планировкой и многочисленными деталями интерьера.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

I. Сведения получены от старожилов села и нынешней владелицы дома Останиной Анастасии Ивановны.



## УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

косячатые, с двойными рамами. Рамы, переплеты, откосы и подоконники профилированные с наличниками двух типов. Сохранились первоначальные кованые железные дверные ручки, петли, жиковины и т.п.

Дом рублен из круглых бревен, чашечкой вниз, углы рублены в обло с остатком, пазы в жилой части проконопачены. Диаметр бревен в восточной избе - 25,5-31 см, 6 бревен с пазами - 167 см, диаметр бревен в западной избе в среднем 25 см, 6 бревен с пазами - 140 см.

"Сенник на коношне" рублен из круглых бревен, уложенных между вертикально установленными мощными столбами диаметром 40 см; стичник рублен из круглых бревен в обло с остатком, диаметром 20-30 см.

Общая длина жилой части - 13,2 м, ширина вместе с задними сенями - 8,4 м, длина хозяйственных пристроек - 13,4 м, ширина - 6,2 м.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А.И. 2п. 19 в.  
фото Васильева В. 1976 г.  
т. съемки I





Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А7И. Зп.19в.  
фото Васильева В. 1976 гг.  
т. съемки 2



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Поворождествское  
Дом Останиной А.И. 2п. 19 в.  
фото Васильева В. 1976 г.  
т. Съемки 3



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Поворождественское  
Дом Останиной А. И. 2п. 19в.  
фото Васильева В. 1976 г.  
т. съемки 4



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А.И. 2п. 19в.  
фото Васильева В. 1976 г.  
Т. съемки 5






Нормская обл., Густавовский г-д:  
дом Остафина. А.И. 2 пол. XIX.  
Г. Соловьев, фот. архив ГИИ-ИР.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
дом Останиной А.И. 2п.19в.  
фото Васильева В.1976 г.  
т.съемки 6



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А.И. 2п. 19в.  
т. съемки 7, фото Васильева-76г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Поворождественское  
Дом Останиной А.И. 2п. 19в.  
т. съемки 8 фото Васильева-76г.





Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А.И. 2п. 19в.  
т. съемки 9, фото Васильева 76г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Остапиной А.И. 2п, 19в.  
т. съемки 10 фото Васильева -76г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Поворождественское  
Дом станиной А.И. 2п. 19в.  
т. съемки II, Фото Васильева-76г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Поворождественское  
Дом Останиной А.И. 2п. 19в.  
т. Съёмки 12, фото Васильева-76г.





Пермская обл., Дзсьвенский р-н  
Дом Останиной А.И. 2л. 19в.  
Ч. съемки 13, фото Васильева-76г.



Пермская обл., Лысьвский р-н  
Дом Останиной А.И. 2л. 19в.  
1. Съемки 14, фото Васльева-76г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
Дом Останинной А.И. д. 19в.  
Г. с. 15, фото Васильева-76г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А.И. 2п. 19в.  
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  
фото Васильева В. 1976 г.





Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А.И. 2 п. 19 в.  
хозяйственная часть  
фото Васильева В. 1976 г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А.И. 2 н. 19 в.  
хозяйственная часть  
фото Васильева В. 1976г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Поворождественское  
Дом Останиной А.И. 2 н. 19 в.  
хозяйственная часть  
фото Васильева В. 1976г.



Пермская обл., Лысьвенский р-н  
с. Новорождественское  
Дом Останиной А.И.  
Хозяйственная часть  
фото Васильева 1976 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция (индекс)  
 Пермская обл., Лысьвенский р-н, с. Ново-Рождественское  
 Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Жилой дом (Останиной А.И.)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Середина XIX, конец XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экспозиционное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		5	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов \_\_\_\_\_

Дата составления карточки 11 ноября 1976 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Составитель Бобылев В.Г. Инспектор по охране памятников Чеботнова В.Ф.  
 (Ф., и. о., должность или профессия, подпись) (Ф., и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом расположен в центре села, на главной улице и представляет собой одноэтажный бревенчатый дом "ложный шестистенок" к которому примыкает вытянутый в плане прямоугольный сруб хозяйственных построек (скотник и птичник). Жилая часть дома имеет продольно-осевую планировку (восточная клеть - изба, сени и западная - новая жилая клеть). Планировка и обстановка жилого дома во многом сохранила свой первоначальный вид (глинобитные печи, лавки, полаты, шкафчик и т.п.). Полы настланы из широких досок, стены тесаны, углы закруглены. Наружные фасады бревенчатые, без обшивки, оконные проемы украшены пилеными наличниками двух типов. Жилая часть перекрыта 4-х скатной стропильной тесовой крышей, хозяйственная - 2-х скатной, выполненной также из теса. Дом рублен в обло с остатком из бревен 25,5-31 см (старая часть) и 25 см (западная изба).