

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

5900307003

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМинистерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба крестьянская Калмыковых. ХлевII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская обл., Суксунский р-н., д. Моргунова

[АССР, край, область, район, автономная обл.,

автобусное сообщение Суксун — Кунгур, авт. ост. в 400 м. от памятника.
(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — I
- Фото фрагментов —
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведениям, полученным у нынешнего владельца дома, здание срублено в конце XIX века (90-е годы) и поставлено на месте "старого" хлева, пришедшего в негодность. Результаты обследования не противоречат такой датировке.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Верхняя часть памятника, где был сеновал разобрана на дрова.

в) реставрационные работы [общая характеристика, время, автор, место хранения документации]

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Памятник входит в ансамбль крестьянской усадьбы XIX века, расположен в глубине усадьбы напротив ворот около главного дома и замыкает "открытый" хозяйственный двор.

Хлев представляет собой прямоугольный в плане, одноэтажный бревенчатый сруб, перекрытый плоским потолком по балкам. Перекрытие выполнено из тонких бревен, стены снаружи и изнутри не стесаны. На южном фасаде устроены косячатые двухпольные ворота из толстых (5 см) досок, шириной 40 см. Сохранились первоначальные кованые железные петли, жиковины и подпятники, вместо дверных ручек использованы старые подковы. На восточном фасаде устроено небольшое волоковое окно. Пол в помещении земляной.

Хлев рублен из круглых бревен диаметром 18-22 см, чашечкой вниз, пазы проконопачены, углы рублены в обло с остатком.

Общая длина памятника - 6,15 м, ширина - 4,90 м, высота около 1,5 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник входит в ансамбль крестьянской усадьбы XIX в, закрепляет первоначальную планировку и дает представление о типе и характере хозяйственных построек данного района.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Сведения получены у нынешнего владельца дома Калмыкова Г.П.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
			+
	+	+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану ИОТ распоря. облисполкома №135-р от 5.3.84

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Личная собственность Калмыкова Г.П.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Бобылев В.Г.

(ф., и., о. должности или профессии)

(подпись)

10 июля 1979.


Инспектор по охране памятников Шишкина А.Т.

(подпись)



D000017559

Пермская область, Суксунский район, д. Моргунова
Усадьба крестьянская Колмыковых, XIX в.
Хлев, XIX в.



Обмеры выполнены в 1976г.
Бобылевым В.Г. Чертила Идея



Вереская обл., Суксунский р-н
д. Мотушино

Хлеб крестьянской усадьбы
Камениковых к XIX в
Общая сум

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры РСФСР
 (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Пермская обл., Суксунский р-н., д. Моргуново
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба крестьянская Калмыковых, хлев

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	неиспользуется
						+

предлож. по исползн.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	3

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+	+			+

Дата составления карточки

10» июля 1979г.
 М. П.

Составитель Бобылев В.Г.
 (Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Шишкина А.Т.
 (Ф., и., о., подпись)

Фото или схематический план



Памятник входит в ансамбль усадьбы XIX в., расположен в глубине усадьбы, напротив ворот около главного дома и замыкает "открытый" хозяйственный двор.

Хлев представляет собой прямоугольный в плане одноэтажный бревенчатый сруб перекрытый плоским потолком по балкам. На южном фасаде устроены косячатые двухпольные ворота из толстых (5 см) и широких (40 см) досок. Сохранились кованые железные подпятники, петли, жиковины. Пол земляной.

Хлев рублен из круглых бревен диаметром 18-22 см, углы рублены в обло с остатком. Общая длина - 6,15 м., ширина - 4,9 м., высота около 1,5 м.

Памятник входит в ансамбль усадьбы XIX в., закрепляет первоначальную планировку и дает представление о типе и характере хозяйственных построек данного района.