

6901099001

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2. I.20.23
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории
 (наименование республиканского органа памятников)
 и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба городская. Главный дом.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

I пол. XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Калининская область, г. Осташков,
 (ASSR, край, область, район, автономная обл.,
 улица Рабочая, 2

(национальный округ, населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 7

Фото фрагментов— 7

Генплан—

Обмеры: план— 2

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Вкладыш - 2 стр. к разделу УПа,

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) { для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

Главный дом городской усадьбы /см.паспорт на комплекс/, судя по архитектурным признакам, построен в первом пол XIX века. Примыкающая к дому со стороны двора пристройка, очевидно, возведена в конце XIX столетия.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Кровля дома железная. Детали архитектурной декорации фасадов почти полностью уничтожены. Частично переделан второй этаж пристройки на дворовом фасаде. Некоторые окна основного объема и пристройки заложены или зашиты досками. В северной стене дома на первом и втором этажах прорублены новые окна. Планировка незначительно искажена поздними деревянными перегородками. Одна из стен первого этажа разобрана. Некоторые двери заложены. Печи переложены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Главный дом городской усадьбы – двухэтажное, кирпичное, на валунном фундаменте, оштукатуренное и побеленное здание, расположено на красной линии улицы Рабочей и обращено к ней южным фасадом. Прямоугольный в плане объем дома на уличном фасаде имеет пять оконных осей, на западном – четыре. На северном дворовом фасаде в кон. XIX века возведена двухэтажная, с кирпичным первым и деревянным вторым этажами пристройка, в которой размещена лестница, ведущая на второй этаж. Основной объем вместе с пристройкой покрыт единой двухскатной кровлей, с кирпичным фронтоном на западном фасаде. С восточной стороны, по красной линии улицы вплотную к дому примыкает двухэтажное, кирпичное здание кон. XIX века.

Доступные для обозрения фасады дома практически полностью утратили элементы архитектурного декора, что значительно обеднило облик памятника. На фасадах сохранился лишь широкий многообломный венчающий карниз, сильно огрубленный позднейшей штукатуркой. Окна здания прямоугольные, на втором этаже несколько выше, чем на первом. На всех окнах первого этажа сохранились металлические подставы для ставней. Треугольный фронтон, завершающий стену западного фасада, прорезан тремя узкими, прямоугольными чердачными

/см. вкладыш № 1/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец главного дома городской усадьбы I пол. XIX века, хорошо сохранивший внутреннюю планировку и элементы первоначального оформления интерьера.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерные планы, фотографии, крошки обмеров и негативы хранятся в Калининском областном управлении культуры.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архео-	культурного слоя
логии	важнейших находок
для памятников архитек-	конструкций
туры и истории	стен
	покрытий
	потолков
	пола
	декора фасадов
	интерьеров
в интерьере:	
	живописи
	скульптуры
	прика, иск-ва
для памятников мону-	цоколя
ментального искусства	постамента
	скульптуры
	грунта
	красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Сов.Мин.РСФСР от 4.XII.1974г. № 624.

в) границы охранной зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
 Проект охранных зон памятников архитектуры г.Осташкова, разработанный в 1975 г. институтом Ленгипротгор /авторы Г.Борисенко, Т.Азорова, В.Грачев при участии ВПИРК /гл.арх.проекта Б.Л.Альтшуллер, арх.И.И.Кроленко/. Проект утвержден Калининским облисполкомом в 1976 г. Хранится в архиве Ленгипротгор, инв. № И0739-е.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Используется под жилье.д) дата и № охранного документа Нет.

Дата составления паспорта

Составитель арх.Шармин П.Н.
(Ф. и., должность или профессия)ноябрь 1985г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(подпись)



*D000021423 *

Вкладыш № 1 к паспорту:

Усадьба городская, Главный дом, нач.XIX в.

Калининская обл., г.Осташков, ул.Рабочая, 2

к разделу УП/а.

окнами, над которыми помещено большое полуциркульное окно. У основания фронтона сохранились остатки первоначального черепичного покрытия кровли, обшитой в наше время железом. Вход в здание вел через пристройку, сооруженную во всю длину дворового фасада. Второй деревянный, каркасной конструкции этаж пристройки получил оригинальное архитектурно-декоративное решение в виде своеобразной галереи с аркадой, в которой ложные проемы чередуются с арочными окнами. Плоские пилястры аркады имеют небольшие, скромные капители. Венчающий карниз дополнен мутулами. Некоторые окна сохранили старую расстекловку.

Планировка дома, идентичная на обоих этажах, строится по принципу кругового обхода. Образована, в основном, деревянными стенами. Единственная капитальная стена делит его внутреннее пространство на две равные половины – переднюю и заднюю. Несмотря на частичные изменения, планировка, в целом, хорошо сохранила свою первоначальную структуру. В передней половине дома, вдоль уличного фасада размещены три комнаты: две боковые – квадратные и более узкая, центральная, прежде связанные между собой анфиладно. В задней половине находятся две комнаты, расположенные по сторонам обширной прихожей. На первом этаже в северо-восточном углу выгорожена небольшая кладовка. Над ней, на втором этаже находится помещение, в котором установлена лестница, ведущая на чердак.

Перекрытия плоские. Потолки в некоторых помещениях обработаны тянутыми профилированными карнизами. На первом этаже дверь, ведущая из прихожей в центральную комнату парадной анфилады, выделена арочной перемычкой. Такие же перемычки имеют в интерьере окна боковых комнат,

Вкладыш № 2 к паспорту:

Усадьба городская, Главный дом, нач. XIX в.
Калининская обл., г. Осташков, ул. Вабочая, 2.

к разделу УП/а.


расположенных по сторонам прихожей. В северо-восточной комнате первого этажа, в кладке стены устроена ниша-сейф. В интерьере сохранилось несколько двупольных, застекленных в верхней части, филенчатых дверей первой половины XIX века с латунными ручками. Кладовая на первом этаже закрывается однопольной, щитовой дверью с кованым, верхним замком.

В юго-западной комнате первого этажа находится замечательная изразцовая печь конца XVIII в., завершенная широким, профилированным карнизом. Печь, вероятно, была перенесена из другого здания, украшена изящными кобальтовыми рисунками, составленными из двух парных изразцов с пейзажем, и замком на заднем плане, причем при ее повторной сборке, некоторые недостающие первоначальные изразцы были заменены более поздними, с изображением характерного для XIX века вазона. По сведениям жильцов, в прихожей первого этажа до 1960-х годов располагалась большая русская печь.

Полы во всех помещениях здания дощатые и лишь в одной из комнат второго этажа сохранился щитовой паркет.

Маршевая лестница в пристройке, ведущая на второй этаж, украшена плоскими фигурными балюсами и резными подступенками.

Калининская обл., г. Осташков,
ул. Рабочая, 2.
Городская усадьба. Главный дом.
Перв. пол. XIXв.
План 1 этажа





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ПЕРВ. ПОЛ. XIXв.
кон. XIXв.

З
ВО "Союзреставрация" МК СССР
ОБМЕРИЛИ Шармин П.Н.
выполнила Колесникова В.И.
Смирнова Е.Н.

1986г.

Калининская обл., г. Осташков
ул. РАБОЧАЯ, 2
ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА. ГЛАВНЫЙ ДОМ.
ПЕРВ. ПОЛ. XIX в.
ПЛАН 2 ЭТАЖА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ██████████ ПЕР. ПОЛ. XIX в.
██████████ КОН. XIX в.

З
ВО "Союзреставрация"
МК СССР
ОБМЕРИЛИ Шармин П.Н.
Колесникова В.И.
выполнила Смирнова Е.Н.
1986г.



Paracerasorex obs.

1. Ovawal

~~Gh?~~ ^{new} ~~new~~

Y. Padonal, ~~Mun~~ Jun XIX 0

b/m



Вопросы
всего в XVIII-XIX
веках



Wingates
Brig e Wra



Библиотека Университета Рио-Гранде do Sul, 2
специалист по изучению языка
Занял место в КИУС-е КИУС



и винограда, с. Островка, Ровенская

предметы 16-го - 18-го вв. XVIII - XIX
периоды

Фото Музей им. Т.Г.Шевченко




Норвеж. языка в XVII-XIX

тысячах 225 Примеры из языковых текстов



in Sov. N. Department, Personel, 2

Логгинов Челгиса к. XVIII - м. XXI
Логгинов в. Прокопьев



шевченко в с. Осташков, Подольск, 2
погибла птица винтажная
числ XVII-XIX вв в 1-м

Текст Медведев Т.Н. 1925



Ven. XVII - XVIII
XVII - XVIII
of former




Кемицкое сд, 1. Основн. Рабочая, 2
Брестское уездного и. XIX
Приблиз. квадрату на 1 км

Гор. Магнитогорск




we will start with a Detention, Pardon, &
Whence you go to v. XIX
Merry's Invention



Немножко обр. Octawohl Potsdam, 2
Приблиз. 1900 г. в. ХХХ

Фото Марфина ТН 1985



Народ. члены к. XIX
Теч. XVIII - XIX в. Примеч.



numerous sites. Outwood, Tasmania, 2
beginning of 1911
depth 1 mile offshore



unbekannt oder 1. Detektivhol., Paderborn, 2.
obligatorisch
abgelaufen

Det. Wetzlar 7. 10. 1975

3.2. I.20.23.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.
МК. Глав. упр. по охр. пам. ист. и культ.
наименование республиканского органа охраны

Адрес Калининская обл., г. Осташков, ул. Рабочая, 2
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба городская. Главный дом.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
-----------------------------------	---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1 пол. XIX века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
---	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
предлож. по использ.

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
+			

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
10.10.85 г.

органы охраны	реставрац. мастерские	музей, архив, НИИ
---------------	-----------------------	-------------------

М. П.

Составитель Архитектор III квалификации
(Ф. И. О. должность или профессия, подпись)

Старший инженер производственной группы

по охране памятников



(оборотная сторона)

Краткое описание

Главный дом городской усадьбы-двухэтажное, кирпичное, оштукатуренное здание, расположено на красной линии ул. и обращен к ней южным фасадом. В кон. XIXв. со стороны дворового фасада здания была возведена двухэтажная, с кирпичным первым и деревянным вторым этажами пристройка.

Фасады здания в более позднее время практически полностью утратили элементы архитектурного декора.

Внутренняя планировка строится по принципу круговой анфилады. Перекрытия плоские. В интерьере сохранились старые филенчатые двери, в т.же замечательная изразцовая печь к.ХУШ., вероятно, перенесенная из другого здания.

Памятник - образец главного дома городской усадьбы I пол. XIXв. хорошо сохранивший внутреннюю планировку и элементы первоначального оформления интерьера.