

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

1200176000

РОССИЯ

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Государственное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры (наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

Дом Таланцева И.П.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		+ 2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1910 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Марийская Республика. Горномарийский

район г. Козьмодемьянск ул. Чкалова 18.

(национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больни. санат. д/отд.	+	учреждение торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 6

Фото фрагментов — 5

Генплан — 1

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Дом построен в 1908–1910 годах лесопромышленником Таландевым Ираилем Чарльзевичем. Наличие участка кладки школы из большемерного кирпича дает возможность предположить, что дом построен на части оставшихся фундаментов ХVII века. Косвенным доказательством являются наличие большой каменной части дома во дворе, где в ХVIII веке проходила городская улица.

Из последних дом купил Красильников Николай Иванович. Оформление фасадов резьбой по дереву выполняли Козьмодемьянские резчики Чомин, братья Косюны и Астафьев.

После 1917 года дом был передан в здание Управления домами города Козьмодемьянска.

В 1930 году проведена первая инвентаризация.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачен первоначальный передний вход. В 1984 году главный фасад обшит горизонтальной рейкой.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации). В 1986 году проведена реставрация декоративной резьбы фасадов и наличников.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
a)	
для памятников монумент. исч-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание двухэтажное без подвала, стоящее на кирпичном цоколе и расположено по красной линии ул. Чкаловая/бывшая Поперечная Вознесенская/. Главный фасад ориентирован на восток.

Основной объем представляет собой прямоугольный сруб с тесовыми сенями с северной стороны, объединенные под общей четырехскатной пирамидальной кровлей. С западной стороны, в северном углу, существует прируб, также с сенями. С южной стороны примыкает вновь устроенный тесовый вход на второй этаж.

В основе плана — пятистенный сруб с внутренней продольной бревенчатой стеной, смещенной от оси в западную сторону. Помещения разделены досчатыми перегородками на жилые комнаты. В сенях находятся лестницы, ведущие на второй этаж.

Главный/восточный/фасад оббит горизонтальной рейкой. По верхней части стен проходит резной фриз и широкий карниз с подзором из проильной резьбы. Фриз также из проильной резьбы, верхняя часть которой выполнена в виде стилизованного льва, а нижняя — сложной формы. Фриз разделен прорезными кронштаками сложной формы. Осна обрамлены наличниками. Высокая лобанка наличника второго этажа фланкирована колоннами с применением простильной решеткой. Украшена она накладными филенками и резьбой. В завершении сандрик в виде фронтона с проильной резьбой, опирающийся на резные модульоны. Проильной фартук криволинейных очертаний. Столбы наличника в виде сквозной филенки с резными геометрическими элементами. Наличник первого этажа с сандриком пиццой формой, украшен геометрической проильной резьбой. Фартук наличника с контурной криволинейной резьбой.

Все интерьеры изменены, печи переложены.

Дом рублен в "обло" с остатком из сосновых бревен диаметром 30 см.
Размер здания в плане 12,4 X 10,8 метра.

- 6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Один из лучших деревянных домов города с богатой своеобразной резьбой.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ¹. Материалы ЦГИА.

2. Материалы инвентаризации начиная с 1930 года.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

для памятников архитек-
туры и истории

в интерьере:

для памятников мону-
ментального искусства

культурного слоя
важнейших находок

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

цоколи
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	средн.	плохое	аварийное
	+			
	+			
	+			
	+			
	+			
		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров
Марийской АССР № 11 от 9 января 1978 года.

в) границы охраниой зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

Нижегородское г. Козьмо-

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
демья юка. Коммунальные квартиры.

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель Смирнов Г.Г. арх. реставр.

(ф. и. о., должность или профессия)

[подпись]

Инспектор по охране памятников



D000028116

















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ Главк охраны памятников Мин. Культ.

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес: Мордовская Республика, г. Козьмодемьянск, ул. Чкалова, 13.
(АСОР, краевая область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом Толстикова И.П.

I. НАМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1910 год.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйствен- ное	не испо- зуется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоящая
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

Дата составления карточки

22 февраля 1986 г.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архивы
союзный	республикан.	местный
+	+	+

М. П.

Государственный архив

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Инспектор по охране памятников

Ф. и. о., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Двухэтажное здание является примером городской застройки начала XX века. Расположено по красной линии ул. Чкалова и главным фасадом ориентировано на восток. Основной объем-пятистенный сруб с продольной бревенчатой стеной, стоящий на кирпичном цоколе и тесовыми сенями с северного фасада, объединенные под общей шиферной кровлей. С западной стороны в северном углу находится прируб. С южного фасада примыкает вновь устроенный тесовый вход на второй этаж. Главный фасад общит горизонтальной рейкой. По верхней части стен проходит резной фриз и широкий карниз с подзором из профильной резьбы. Верхняя часть фриза выполнена в виде стилизованного льва. Нижняя-сложная профильная. Фриз разделен кронштейнами сложной формы. Окна обрамлены наличниками. Высокая лобань наличника второго этажа фланкирована волютами с примыкающей решеткой и украшена филенками и резьбой. В завершении сандрик в виде фроントона с профильной резьбой. Наличник первого этажа с сандриком щипцовой формы украшен резьбой. РАЗМЕР 12,4 × 10,8 м