

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСР Р, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

## ПАСПОРТ

ДОМ ЛЮДОВИКА АТАШЕВА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ист.-иск.
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

середина XIX в. н. э.

Карельская АССР, Олонецкий р-он, о.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

(АССР, край, область, район, автономная обл., д. Верховье, в 3,5 км от г. Олонца, дом № 10)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственно-вещное	не используется
4	музей библ. клуб		бальн. санит. двор.		учреждение торгов. промпил. оказл.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Вкладыш — 1

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 3

Генплан — 2

Обмеры; план —

фасада —

разрез —

Схематический план

охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |    |  |   |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии                              | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
|    | для памятников истории                                 | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

Автор, строитель, заказчик неизвестны. Датируется на основании архитектурно-конструктивных особенностей постройки, таких как кровля по "курицам и потокам", трехкосячатые окна и двери.

На основании визуального осмотра можно предположить, что хозяйственная часть дома первоначально была другой. Об этом говорит то, что сруб хозяйства представлен отдельно без перевязки бревен с жилой половиной дома, на его стенах сохранилась маяжировка бревен. Вероятно после переборки или перевозки хоз.половины не были восстановлены фронтоны и выполнена стропильная крыша.

Наличие дверного проема на втором этаже с тыльного фасада и заделки под дверной косяк остатков внутреннего переруба возле него позволяют предположить, что первоначально дом имел уширенную хозяйственную часть с извозом, обращенным на главный фасад.

Построен в сер. XIX века для семьи крестьянина Ананьева.

- б) перестройки и утраченные элементы первоначальной постройки. В первой половине XX века бревенчатая конструкция кровли заменена на стропильную, утрачена печь жилой комнаты первого этажа дома, в амбаре отсутствует закрома.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Занимает рядовое положение по красной линии улицы, ориентирован главным фасадом на дорогу.

Дом двухэтажный, деревянный, типа "брус". Прямоугольный в плане сруб в форме параллелепипеда рублен "в обло", покрыт двухскатной крышей.

Дом функционально разделен на жилую и хозяйственную половины сенями, выделенными в середине здания двумя поперечными перерубами. Вход осуществляется с северного фасада, а в южной половине сеней на обоих этажах выделены жилые клеты. Жилая половина дома — пятистенок с продольным перерубом. Первый этаж перерубом разделен на жилую комнату и два окна по главному фасаду и хлебный амбар. Второй этаж — изба и горница, имеющие соответственно 3 и 2 окна по главному фасаду.

Хозяйственная часть имеет на первом этаже хоздвор, на втором — сарай. Оба помещения с наружными дверными проемами на южном фасаде.

Жилая половина дома снаружи обшита тесом с выделением заваленки. Выпуски бревен сруба обшиты досками в виде пилястр с накладными профилированными элементами. Окна оформлены наличниками с контурной и выемочной резьбой, а так же накладной резной деталью в виде кленового листа в карнизе.

Главный фасад имеет жбест обшитый досками фасадный брус. Окно чердака оформлено аналогично наличникам жилой части дома. Причелины дома из гладкостроганной доски в два яруса, крыша покрыта дражкой.  
( см. вкладки )

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Дом — типичная жилая постройка олонечских карел. сер. XIX века с более поздними наличниками на окнах.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
 для памятников археологии культурного слоя  
 для памятников архитектуры и истории взаимных находок конструкций стен вскрытый восток пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живопись скульптуры прикз. иск-ва

для памятников монументального искусства: цоколи постамента скульптура грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+	+	
+	+		
	+		

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны: союзная республи. местная не состоит

НЕ ИМЕЕТСЯ

б) дата и № документа о принятии под охрану \_\_\_\_\_

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ.

г) балансовая принадлежность: ИСПОЛЗУЕТСЯ ПОД ЧИСТЫМ НЕХОДИТСЯ В ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

д) дата и № охранного документа \_\_\_\_\_

КОПЧИН В.А., архитектор

Составитель \_\_\_\_\_ (подпись или профессия)

МАРКОВА В.М. (подпись)



Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_



Вкладыш I  
д. Верховье  
Олонецкий район  
Карельская АССР  
ДОМ ЖИЛОЙ Алашьева

К разделу УП, а/

Хозяйственная часть дома и сени снаружи имеют бревенчатую поверхность. Задний фронтон дома зашит вертикальными досками.

Стены жилой половины изнутри гладко отесаны со скруглением и без скругления углов, оклеены обоями. Потолки - дощатые по прямоугольным балкам, подшиты плитой ДВП. Окна - трехкосячатые с подоконной доской, рамы на 6 стекол.

Двери в жилой части дома - 3-х косячатые, в хозяйственной - 2-х косячатые.

Русская печь с лежанкой, устьем ориентирована на главный фасад, расположена возле внутреннего переруба в центре жилой половины дома.

Конструкция крыши над хозяйством - стропильная, над жильем - стропильная по слегам. Сплошная обрешетка под дранку выполнена из бывшей в употреблении дорожной доски.

Размеры в плане 16,2 x 8,0 м..







159











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР

Карельская АССР, Олонецкий р-он, д. Верховье, дом № 159  
Адрес: (АССР, краев. область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
ДОМ ЖИЛОЙ АНАНЬЕВА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

середина 19 века

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительные	туристско-экскурсионные	лечебно-оздоровительн.	зачатье помещения	хозяйственное	не используется
1						

предлож. по использованию

Туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утверждённой охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационный материал
+	+		

органы охраны

союзный	республикан.	местный
+	+	+

реставрационные мастерские

республикан.	местные

музей, архив,  
НИИИ

ВНИИ искусств

Исполнител. Попнин В.Г., архитектор

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(ф. и. о., должность)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Расположен по красной линии улицы. Дом деревянный, двухэтажный, типа "брус".

Прямоугольный в плане сруб покрыт двухскатной крышей. Функционально разделен на жилую и хозяйственную половины сенями, выделенными в середине здания двумя поперечными перерубами. В каждой части сеней на обоих этажах выделены жилые клетки.

Жилая половина — пятистенок с продольным перерубом. На первом этаже находятся жилая комната и хлебный амбар, на втором — изба и горница. Жилая половина снаружи обшита тесом с выделением пилеястр на выпусках бревен.

Главный фасад имеет фасадный брус, резные наличники на окнах.

Хоз. часть — два просторных помещения на 1 и 2 этажах, имеющих двери на каждом фасаде.

Размеры в плане 16,2 x 8,0 м. Представляет интерес как типичная жилая постройка Олонецких карел.

