

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

Историко-археологическая	История	Памятники архитектуры	Памятники монументального искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1813 г.

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Кохласский р-он,п. Венкуре

(административный округ, поселковый совет, квартал, участок и т.д.)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на офор- митель- ном назна- чении	культурно- просвети- тельный	туристско- искусствен-	лечебно- оздорови- тельный	жилые помещения	хозяйст- венный	не исполь- зуется
использ. только как музей			санатории, санатории- курорты		учреждения здравоохране- ния, спа- салки	мастер- ские

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида —
- Фото фрагментов —
- Гравюра —
- Обмеры плана —
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
стражной линии —

3
2 /один комплект/
2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для изучения архитектуры	— история возникновения, или в чём проявлялись эпохи и различия, между гражданской и церковной архитектурой.
для изучения истории	— история возникновения церкви, характеристика событий и лиц, связанных с историей объекта (преподавание церковных предметов).
для изучения археологии и музееведения	— автор, хранитель, коллекция, история создания.

Первый этаж - теплая церковь и колокольня были построены в 1813 году, второй этаж - холодная церковь - надстроена в 1826 году.

В 1932 году церковь была упразднена, после чего ее помещения использовались под склад. В настоящее время в помещениях первого этажа церкви устроены магазин - гаражные мастерские.

6) перестройки и утварь, изменявшие первоначальный облик памятника.

Утрачена паперть. Дверные проемы колокольни и трапезной растесаны. Устроены новые входы в центральном окоше алтаря и в северной стене помещения церкви. На втором этаже в помещениях алтарной апсиды и трапезной разобраны полы.

7) реставрационные работы: виды характеристика, время, автор, число храмов (изменений).

Реставрационные работы не велись.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, находящиеся на подошве.
для памятников истории	— характеристика памятника, изление, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладных искусства; строительных материалов, основные габариты.
для памятников архитектуры, археологии, истории	— основные особенности композиционного и архитектурного решения; несущих материалов, техники, размер.

Каменная двухэтажная Христорождественская церковь — трохпрестольный храм трапезного типа.

Квадратное в плане помещение — собственно церковь — перекрыто коробовым с распалубкой сводом. С востока к центральному объему примыкает полуциркульная алтарная апсида; с запада — помещение трапезной, перекрытое как и церковь коробовым с распалубкой сводом. К западной стене трапезной примыкает четверик колокольни, в котором устроена лестница на второй этаж церкви. Здесь, как и на первом этаже, прямоугольное в плане помещение трапезной перекрыто коробовым с распалубкой сводом, а с востока к центральному объему примыкает такая же полуциркульная алтарная апсида.

Двусветный объем церкви второго этажа перекрыт восьмигранним куполом с небольшой главкой на восьмигранном световом барабане. Открытый звон трехъярусной восьмерик на четверике колокольни перекрыт небольшим восьмигранным куполом со шпилем и крестом.

Здание, размером 33 x 12 м, построено из большемерного кирпича на слоистом фундаменте из гравия. Крыши оббиты кровель-

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Декоративные элементы фасадов: руст, пилястры, треугольники фронтонов, а также круглый объем второго света, поставленный на четверик центрального объема свидетельствуют о влиянии на Северное зодчество классических образцов Центральной России.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Известия Археологической комиссии, Выпуск 61, Петроград 1916г.
В 1974г. арх. Воронковым А.Г. проведены обмеры и фотографизация.
Материалы хранятся в Госинспекции и в Областном Управлении культуры г. Архангельска.

ХЛ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры	культурного value наиболее ценных		
для памятников архитектуры в историческом	костякский стен подиумный потолок полы внешний фасад интерьеров	+	
в интерьере:	живопись скульптуры мрамор, исч.-ва	+	+
для памятников изобразительного искусства:	живопись инсталляция скульптуры группы красивыми сайд		

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

охраняется	реконст.	исслед.	не охраняется
		+	

б) акт о № документа о принятии под охрану

*Решение облисполкома**№ 137 от 22.10.90г.*

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

г) балансовая принадлежность и инженерное использование _____ принадлежит Чесченскому
батареям не революц с/ко Головине совету

ж) акт о № охранного документа

Дата составления паспорта
*август 1991 г.*Составил: архитектор Воронков А.Г.*А.Г.Воронков*
(Фамилия, имя, отчество)

Инспектор по охране памятников

нны железом, окрашенным суриком.

С западной стороны церкви сохранились здания Бенской школы и пекарникою. Здесь же на столбе подвешен колокол со звона церковной колокольни отлитый на заводе Бакулева в Вятской губернии, о чём свидетельствует надпись на колоколе.









SANCTA MARIA MAGDALENA