

3700000016

акт № 540 от 18/11  
1971.

## ПАСПОРТ НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Коллекция со  
инвентаризации

№ 98

Рисунки  
арх.

1. Наименование. Церковь Владимирской Б.М.
2. Адрес. Ивановская обл. Пестяковский р-н, с.Береново. Береновский с/совет.
3. Время сооружения - 1843 г./достроена в 1849 году./
4. Автор, строитель, заказчик - на средства пом. княгини Натальи Крьевны Салтыковой.
5. Расположение.

Церковь стоит среди небольшой липовой рощи, на краю села. Проезд осуществляется на автобусе из г.Пестяки.

6. Исторические сведения, строительная периодизация.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты.

Бесстолпная, одноапсидная, однокупольная церковь. Планировочная структура трехчастная, осевая, симметричная. Основные габариты: 18,6 x 32 м.

8. Конструктивная система.

Кирпичная церковь с несущими наружными и внутренними стенами. Размер кирпича 28 x 14 x 8 см. Снаружи стены покрыты побелкой по кирпичу, в интерьере оштукатурены известковой штукатуркой, трепезная перекрыта продольным цилиндрическим сводом. Храм перекрыт сомкнутым сводом со световым барабаном. Кровля церкви металл - чешская, по деревянной обрешетке. Барабан храма оштукатурен цементно штукатуркой.

9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.

Невысокий объем церкви почти скрыт в ластве окружающих - его деревьев. Композиция храма состоит из низкого основного четверика, покрытого шатровой, четырехскатной кровлей, на вершине которой стоит круглый барабан с тяжелой луковичной главкой. Объем трепезной еще ниже, покрыт двухскатной крышей. Апсиде полукруглая в плане. одинаковой высоты с трепезной. Кровля апсиды поднимается на высоту

основания кровли хрема.

#### Ю. Декоративное убранство фасадов.

Углы хрема обозначены рустованными пилястрами. Под кровлей небольшой, двухплочный карниз, ниже идет широкий декоративный пояс с прямоугольными нишами, расположенными с интервалом друг от друга. Окна хрема и двери на северной и южной стенах, оформлены простыми наличниками в виде плоской рамы и завершаются двухплочным кокошником. Окна трепезной и апсиды обработаны точно также. Лишь над окнами апсиды, вместо фриза идет простой велик, толщиной в один кирпич.

#### II. Интерьер памятника:

а/основные помещения, их габариты и архитектурные характеристики, система взаимосвязей.

Вход в трепезную осуществляется либо через портал на западном фасаде, либо через ворота, пробитые на северной стене.

Габариты помещения 8,8 x 10,4 м. Симметричная, по ширине, арка ведет в храм. Квадратный в плане /II, I x II, 3/, освещенный востью окнами северной и южной стены. В полукруглую, в плане апсиду ведут три арочных проема.

б/характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов /резьба, лепнина, чеканка/. - НЕТ

в/монументальная живопись /время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения/ - НЕТ

г/стенковая живопись - иконы, картины и пр. - НЕТ

д/скульптуре / время, автор, школа и т.д./ - НЕТ

е/сохранившееся внутреннее убранство и оборудование.

12. Историческое и художественное значение памятника.  
Типичный пример провинциальной архитектуры середины XIX в.
13. Фиксация памятника / фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифры/. И С Н Р И М, август 1970г.
14. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/ -не проводились.
15. Состояние памятника.  
На северной стене трапезной пробиты ворота. Портал западной стены заложен кирпичом. Печерть разрушена полностью. В окнах не сохранилось остекление. Оконки беребена храма забиты досками. Побелка на стенах осталась. В интерьере стены закончены, местами сбиты штукатурка, повреждены полы. Крыше находятся в удовлетворительном состоянии.
16. Современное и перспективное использование памятника. Склад
17. Охрана памятника - не охраняется.
18. Основная библиография - "Историко- статистическое описание церквей и приходов Влад. епархии,
19. Дополнительные сведения - вып.5, Влад., 1898.

22 августа 1970г.

С.Гнедовский

редактор

В.И.Казаринова

/ к пп.6 и 19: В селе Баранове при р. Невре с.Гороховецкого уезда церковь впервые упомянута с 1701 года; церковь была деревянной и сгорела в 1843 г. На её месте в 1843-1849 гг. была построена каменная церковь. В церкви было три престола: главный, Владимирской Б.М., в трапезе - во имя Всех святых/осв. в 1844г./, а также - Казанской Б.М., освященный в 1848 г. В приходе было 13 деревень, 166 дворов. При церкви имелась приходская школа. /



0000028623







