

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ
(НЕДВИЖИМЫЕ)

РЕСПУБЛИКА Россия, Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Парк Национальный природный Водлозерский.
I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Часовня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XVIII в., сер. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Респ. Карелия, Пудожский р-н,

д. Канзанаволок, в 12 км от п. Куганаволок

(Респ., край, область, район, автономная обл.,
 национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бильярд клуб			бальнео-санаторий, д/отд.		учреждение торговли, промышленности, склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4 вкладыш-І

Фото фрагментов — 5 І

Генплан —

Обмеры: план — І

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

- | | |
|---|---|
| для памятников археологии | — история возникновения; кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искуства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автор, строитель, заказчик – неизвестны.

Датируется концом XVIII в. на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как трехкосящатые окна и дверь, имеющие верхнее сопряжение косяков "в ус" и вершник с заплечиками, резные столбы галереи кувшинообразной формы.

В своем развитии имела два строительных периода. Первоначально, в конце XVIII в., это была клетская часовня с галереей на четырех резных столбах, объединенных общей двухскатной крышей безгвоздевой конструкции.

Вероятно, в середине XIX в. к галерее была пристроена колокольня на невысоком узком четвериковом основании. Ярус звона был выполнен в виде неполного восьмерика, примыкающего к Фронту галереи. При этом часовня была снаружи обшита. В планировке вместо галереи появился своеобразный разноширотный притвор. Кровля была покрыта прямообрезанным дороженным тесом.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В сер. XX в. утрачены конструктивно-декоративные элементы кровли, завершение.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иска-	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположена на восточной окраине д. Канзанаволок, на юном берегу одноименного острова.

Входит в состав акцентов-ориентиров центрального ядра Водлозерского архитектурно-ландшафтного комплекса, сформировавшегося вокруг его композиционной доминанты — Ильинского погоста на Водлозере.

Композиционно-пространственная структура состоит из основного прямоугольного в плане объема молельни и бывшей галереи, покрытых на два ската общей самцовско-слеговой крышей. С запада к нему примыкает более узкий и низкий сруб четверика колокольни, звонница которой в форме неполного восемьмерика примыкает к фронтону бывшей галереи и покрыта под общий конек на пять скатов стропильной крышей. Звонница имеет пять широких арочных окон. Стены рублены из круглого леса "в обло", оббиты, звонница — каркасно обшивная по столbam, имеющим порезку в уровне проемов. Стены бывшей галереи заложены бревнами-коротышами по каркасу "в заплот" с сохранившимися в углах резными столбами. Основание колокольни трехстенное, с входом на западном фасаде.

Стены снаружи оббиты профилированным тесом с выделением лопаток на углах и в местах перерубов. Кровля из двух слоев дороженного теса с прямообрезанными свесами. Причелины, полом и завершение отсутствуют.

Восточный фасад-глухой. На северном имеется одно окно молельни на юном одиночными окнами освещаются основание колокольни и бывшая галерея, в молельне устроено двойное окно. Все окна обрамлены рамочными наличниками из профилированной доски.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерная для Водлозерья конца XVIII в. клетская часовня с галереей, получившая в результате эволюции своеобразный облик и сохранившая свою первоначальную структуру.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружены

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------------------------	--	---------	---------	--------	-----------

в интерьере:

для памятников монументального искусства	живопись скадуатура прикл. ис-ва	хорошее	среднее	плохое	аварийное
--	--	---------	---------	--------	-----------

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

российская	республ.	местная	не состоит
------------	----------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану _____ НЕТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

На балансе Водлозерского
Национального природного парка

д) дата и № охранных документов не имеется

Дата составления паспорта

Составитель: Константин В.Н. -архитектор
(Ф. и. о., должность или профессия)

N. rea
(подпись)

7 ЯНВАРЯ 1996 г.

Инспектор по охране памятников

Маркова, В.М.

Маркова, В.М.
(подпись)



D000027646



ВКЛАДЫШ I

Карелия
 Пудожский р-н
 д. Канзанаволок

Парк Национальный природный Водлозерский
 Часовня
 кон. XIX в., сер. XIX в.

К п.УП а)

Стены изнутри отесаны со скруглением углов. Вдоль северной стены колокольни проходит одномаршевая лестница без перил на звонницу. Общее пространство с бывшей галереей образует здесь своеобразный разноширокий притвор.

Полы из широких пластин по круглым балкам настланы вдоль главной оси часовни.

Потолок в молельне - плоский по балкам, в притворе - по балкам "в закрой".

Два окна молельни и дверь - трехкосящатые с верхним сопряжением косяков "в ус", внизу - прямо. Вершики имели заплечики.

Размеры плана в осях 9,66x5,27 м.



















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИИ (недвижимые) 34 -I.6I.I3

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия
Адрес Карелия, Пудожский р-н, д. Канзанаводок (наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область: район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Парк Национальный природный Водлозерский. Часовня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
кон. XVIII - сер. XIX в.						+

предлож. по использ.

туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

да нет
+ -

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

документов хранения документов
документов составления карточки
и охраны памятника
памятником

1996 г.

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны	реставрационные мастерские
союзный	республикан.
-	местные

музей, архив,
НИИ

РННИИискусст.

Составитель Копчик В.Г.-архитектор

(Ф., и., ф., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

Маркова В.И.

(Ф., и., ф., подпись)

N. Григорьев

Маркова В.И.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Композиционно-пространственная структура состоит из основного, прямоугольного в плане объема молельни и бывшей галереи, покрытых на два ската общей самцовово-слеговой крышей. С запада примыкает более низкий и узкий сруб четверика колокольни, звонница которой в форме неполного восемьмерика примыкает к фронтону бывшей галереи и покрыта под общий конек на пять скатов. Звонница имеет пять арочных проемов. Стены рублены "в обло", обшиты с выделением лопаток. Звонница - каркасно-обшивная со стропильной крышей. Молельня освещается одним окном на северном фасаде и двойным - на южном. Колокольня и бывшая звонница имеют по окну на южном фасаде. Окна и дверь молельни - трехкосящие с верхним сопряжением косяков "в ус", вершик с заплечиками. Декоративные элементы на фасадах отсутствуют. Размеры в плане 9,66x5,27 м.

Характерная для Водлозерья конца XIX в. клетская часовня, получившая в результате эволюции своеобразный облик.

?