



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

З.з. - 1.12.6

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
истории и культурыбывшем
согласие

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Возрождение царинозы. Западные ворота,
южные ворота, ограда.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства	памятник природы	памятник науки и техники
			4

III. ДАТЫРОВКА ПАМЯТНИКА (для дат исторического события, к которому относится
изменение памятника—для памятников истории)

1695г. — 1905-1912г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Подольская обл. Камышинский р-он
село Балашово, от развязки Т-ки из озеро-озера, по просел. из Балашова

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просв. функц.	туристич. функции	использова- ние в науч. исследов.	использова- ние в спорте	использова- ние в туризме	использова- ние в рекреа- ции
+	использован		использован		использовано личьими личьими	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лист 1 из 2
Лист 2 из 2

Гравюра —

Образец шрифта —

Факсимиле —

Рисунок —

Схематическое изображение —

Гарнiture шрифта —

6 5

3

4 7 8 9

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛИ

для выявления архитектуры	— помощь визуализации, что и всегда приводит к различию между транзитом и локацией.
для изучения историй	— история изложения: времена характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобретает значение памятника.
для выявления архитектуры и памятников быта	— здания, структуры, наименования, истории владельцев.

Западные ворота Зосимовской церкви были построены одновременно со всем дощатым деревянным оградой. Архитектурные формы, двери и оформление подразумевают, что время строительства ворот и ограды не совпадает с периодом вооружения церкви... Верхнюю ограду и ворота были построены позже. Точная дата строительства ворот не установлена. Возможны XIX в.

Ко зорнотрубкам жүзгөнде, зерткелештегін тұрғындағының тұбысынан

но могу дать только руку в бывшем директорстве, кроме этого, я могу дать только свою квалификацию.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— здание кирпичного снаряженной кладки.
для памятников истории	— характерных памятника, здания, места и время установления памятника.
для памятников архитектуры	— имеющие наибольшее художественное-архитектурное и историческое значение здания, сооружения, композиции, памятники изобразительного искусства, памятники-скульптуры, памятники-изделия; строительный материал, памятники-собрания.
для памятников науки и техники	— имеющие наибольшее научное и практическое значение памятники, памятники-техника, редкости.

Западные ворота расположены в 10 метрах от основного входа западного фасада церкви. Их ось совпадает с продольной осью храма. Архитектура ворот решена в виде двух южных столбов, которые несут треугольный фронтон с выраженным полусферической аркой. Под аркой проходит архиволт, оформленный поребриком. Наклонные карнизы фронтона украшены сухариками. На нартексе фасаде ворот у каждого ризанта установлены парные колонки. Ворота покрыты двухслойной кровлей, на крыше которой установлены круглый барабан с крестоцентрической головкой, и крестом. В полуциркульной арке заделана художественная металлическая решетка с двумя створками. Пролет арки равен 2,2м, общая длина ворот 4,6м.

Южные ворота расположены в 22,5 м от южного фасада церкви. Обе арки ворот совпадают с продольной осью храма. Камни на южном фасаде церкви для ворота первыми, ворота являются главными, т.к. на несвободные ворота находился комбайн, учебный для прихожан — они были в селе. Архитектура южных ворот решения в хоре и тере закрытыми воротами, но значительно усилены. В южных воротах предснабжение для пленников, высота ворота до 2,5 м другим друга и прекрытыми треугольным фронтоном. Нижняя часть его вырезана полукругом, образуя полуциркульную арку ворот. Архиволты арки украшены поребриком, наклонные карнизы фронтона — сухариками. С наружного фасада фронтон поддерживается

за счет наличия общеупотребительных, конструктивных и художественных достоинств памятника.

Характерный образец церковных ворот русского провинциального зодчества XIXв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Б.Доброполов , Б.Березин "Историко-статистическое описание церквей и приходов Новгородской епархии" Вып.2 г.Новгород 1893г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	удовлетворительное	плохое	износленное
для изучения общего состояния для письменных нужд и т.д.	хорошее для записей и т.д.			
для изучения архиво- титов и историй	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек
и историко- литературных исследований	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек
для научных изу- чений и изысканий	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек	хороший очень хороший отличный хорош дополн. факсим. изображек

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

в категориях охраны

специальная эксплуат. научная не опасная

+

О ходе и № документа в приемке под паспорт Решение Владимицкого Облисполкома
Чуб Григория № 754 от 15.10.60

О приемке паспорта и его регистрациях в государственных органах по надзору за охраной и управлением лесами

В.О.Т.



0000031248

Удостоверяется в соответствии с изданной распоряжением

Официальном заверяющим

О ходе и № охранного документа

Н.О.Т.

Заглавие охранного паспорта

Составитель

Бюро
охоты

Администров О.К. Суркова

10/5

Использован ли паспорт заявленно

Н.П.

наименование

Ю.П. под. Зак. № 711 к/п











55

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ~~памятники истории и культуры СССР (недвижимые)~~ ~~з. 4-1 Т. 12.6~~
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ~~помощь в охране, изучении, изыскании, реставрации и пропаганде~~
Владимирская обл. Камешковский р-н село Эдемское ~~всего имущества, находящегося под охраной~~
 Адрес ~~(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)~~

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Всехсвятская церковь.

~~Западные ворота, южные ворота, ограда~~

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
*	*	*	4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
*	*	*	*	*	*	*

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	алармическое
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карты **5**
 « **Х** » 197 **4**

М. П. **арх. О. К. Гурулев**

Составитель **(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)**


[подпись]

Испектор по охране памятников **(Ф. и. о., подпись)**

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Западные, южные ворота и каменная ограда составляют единый комплекс. Архитектура ворот имеет общие детали, решены симметрично. Центральные арки перекрыты треугольными фронтонами. Ограда с южной стороны - кирпичная, с западной - с металлическими звеньями.