

370000 1024

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

"3.4.5...I.17.7"

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Тихвинская церковь с гравюрами и иконостасом

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК ЗДРАВОКОЖИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК, МОНУМЕНТ, ИСК-ВИ
		4	(2,3)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1804-1813 pp.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Комсомольский р-он,
с.Светиково. Автобусом от г.Комсомольска 14 км.
(ИАССО), Ивановская область, район, вспомогательная обл.

卷之三

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИД ВРЕДОЧНОГО ВЛИЯНИЯ	КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО	ТУРИСТСКО-ИСКУССТВЕННЫЙ	Лечебно-оздоровительный	ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	Здравоохранение	Ни вреда ни пользы
БУДИГИ	БУДИГИ	БУДИГИ	БОЛЬШИЕ БАЛАНСЫ ДЛЯ ДЕДОВ	БУДИГИ	БУДИГИ	БУДИГИ

DEMO

Фото: Юлия Григорьева —

Фото: Фотоконкурс —

二四三

Объекты: 0.200 =

卷之二

四九〇

paper—

卷之三

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Историю села Светиково смотри в паспорте на храмовый комплекс села Светиково и в паспорте на Богоявленскую церковь. Тихвинская Церковь строилась с 1801 по 1813гг. на средства прихожан.

5) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачен первоначальный интерьер. К церкви сделаны поздние временные деревянные пристройки.

3) реставрационные работы (общая характеристика венчия, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Здание церкви выстроено в центре села Светиково на обширной площади и входит в состав храмового комплекса. Здание кирпичное, с известковой обмазкой и побелено. Композиционно-пространственная структура⁶ в достаточной мере традиционна и восходит к постройкам XVIII века. В декоративной обработке фасадов использованы мотивы архитектуры классицизма. Храм типа "двусветный четверик" перекрыт четыреххольным сомкнутым сводом с круглым световым отверстием в шелиге. Увенчан пятиглавием. Барабан центральной главы световой, угловые — глухие. Главы каркасной конструкции оббиты железом. Металлическая кровля четверика повторяет форму низкого его свода. Решение апсиды необычно для Ивановской области. Алтарная часть апсиды в плане полуциркульная, перекрыта конхой, помещения дьяконника и жертвенника — прямоугольные. Жертвенник перекрыт полулютковым сводом по оси север-юг. Дьяконник отделен от алтарной части стеной с проходом. Проходы, связывающие апсиду с храмовой частью арочные, усыпанные по ширине. Центральный проем с четвертью и откосами. Кровля апсиды высокая, металлическая по деревянным стропилам и обрешетке. Трапезная в плане почти квадратная, ниже и немного уже четверика храма. Перекрыта лотковым сводом, ориентированным по продольной оси здания. С храмом соединена тремя арочными проходами с распалубками над ними, деталь почти не встречающаяся в Ивановских памятниках. Центральный проход наиболее широкий и с четвертями. В западной стене по оси проходов устроены ниши, в центральной части — дверь в

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

СМ. ВКЛАДЫШ

Интересный образец культовой постройки, выстроенной с сочетанием форм архитектуры XVIII века и классической декорации фасадов.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В.Бирзин. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1896г., вып. III, стр. 288-290.
Крошки сомера, обмерный план, негативы 1973г. - Ивановское областное управление Культуры.

VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя
запасников находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкции
стен
подиумы
штольеков **СВОДОЕ**
пилах
скобах фасадов
интерьеров

в интерьерах:

живопись
скульптуры
обивка мебели

для памятников монументального искусства:

цоколи
постаменты
скульптуры
группы
изделий из бетона

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+	+		
	+	+	+	
	+	+		
				+

VII. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны:

совокупная	республ.	местная	не состоит
			+

нет

б) дата и № документа о принятии под охрану:

в) границы охранной зоны и зоны регулирования залоговки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ):

Границы охранной зоны не установлены.



D000028530

На балансе у совхоза "Дружба",

г) балансовая принадлежность и конкретное использование:

используется под склад.

д) дата и № охранного документа:

Дата составления аквартиры:

, 15, октября 1974 г.

Составитель Якунин О. С. арх. ВИНК
(Ф. И. О. должности или фамилии)
Якунин
Подпись:

Инспектор по охране памятников:

М. П.

подпись:

УП раздел, пункт а).

колокольни четырехпрусная, завершенная шатром и главкой. Нижний ярус в плане квадратный, служил притвором, остальные — восемигранные, убывающие по объему вверх. Диагональные грани меньше осевых, на ярусе звона прорезаны узкими высокими проемами. Границы шатра с двумя ярусами слухов, оформленных в виде оконек. Колокольни почти лишены декора — углы нижнего яруса обработаны филенчатыми лопатками, во втором и третьем ярусах лопатки спаренные, раскрепованные.

Фасады апсиды, трапезной и в нижнем свете четверика храма украшены прерывистым ленточным дугообразом, имитирующим лопатки. Световые проемы прямоугольные с четвертицами, обрамлены наличниками-рамками с накладными досками над окнами. Венчający апсиду и трапезную декоративный карниз проходит и по четверику храма, отделяя нижний его ярус света от верхнего. Карниз небольшого выноса, многослойный. Ниже его проходит кирличная, профилированная тиара, образующая вместе с карнизом декоративный пояс здания. Центр нижнего яруса четверика на северном и южном фасадах выделен небольшим фронтоном с профилированными карнизами. В тиаре на северном фасаде изображена икона Тихвинской Богоматери. Центр верхнего яруса выделен слабым выносом фриза ланита. Окно в нем помещено в плоскую нишу, обрамлено наличником-рамкой с треугольным сандриком. Боковые окна вместо сандрика украшены карнизами. Углы обработаны филенчатыми лопатками. Венчający карниз аналогичен нижнему, раскрепован на лопатках и ризалите. Боковые барабаны главы украшены ложными окнами. Живопись в интерьере сохранилась лишь на сводах храма и трапезной фрагментарно; поздняя масляная на евангельские сюжеты. В уровне пят свода храма проходит лепной карниз. Иконостас первоначальный, без икон. Полы деревянные. Окна в храме объединены вертикальными нишами.


































Resurrezione di Lazzaro

3.4.Е....I.I7.7.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (моделические) (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. Культ. Госинспекция по охр. памятникам и куль.
 Адрес Ивановская обл. Комсомольский р-н, село Бестюково (расположение объекта/территория охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Тихвинская Церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологический	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументальный
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1804-1813 гг.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	«заряженное»
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республиканская	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	-

место хранения документов

Дата составления картотеки
 «4» ИЮНЯ 1975 г.
 М. П.

органы охраны		реставрационные мастерские		музеи, архивы, библиотеки	
советский	республиканский	местный	республиканский	местные	+
				+	

Составитель Финогенов
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников (Ф. и. о., подпись)




КА (оборотная сторона)

Краткое описание

Церковь выстроена в центре села Светово на обширной площади и входит в состав храмового комплекса. Здание кирпичное, с известковой обмазкой, побеленное. Храм типа "двухсветный четверик" перекрыт четырехольным сомкнутым сводом с круглым световым отверстием. Храм увенчан пятиглавием барабан центральной главы световой, угловые глухие. Трапезная в плане почти квадратная, ниже и немного уже четверика храма. Переята лотковым сводом. Колокольня четырехъярусная, завершена шатром с главкой. Нижний ярус в плане квадратный, остальные восемигранные, убывающие по объему вверх. Грань шатра с двумя ярусами слухов. Колокольня почти лишена декора. Углы нижнего яруса обработаны филенчатыми лопатками. Второй и третий спаренными раскреповками. Фасады храма и трапезной декорированы в стиле классицизма.

Ивановская область
Кинешемский район
с. Светово
Троицкая церковь
1854-1857



БИБЛИОГРАФИЯ
Документы ЦГИА
Избранные документы
1854-1857