

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000000003

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство Культуры

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Некрополь Цой-Педе. Северо-восточная часть.  
Схлеп №2II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусств
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-  
ние памятника — для памятников истории)  
XVI-XVII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,  
уц. Малхисте, сел. Цой-Педе.  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,  
национальный округ, населенный пункт, пути сообщения)V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилое помещение	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей обл. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. силай	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2  
 Фото фрагментов —  
 Гипсы —  
 Обмеры: план — I  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии. — история возникновения, кем и когда призывались разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории. — история возникновения, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства. — автор, строитель, заказчик, история создания.

Некрополь Цой-Педо был исследован в 1928, 1939 и 1960 гг. В результате предложена примерная датировка склеповых построек некрополя в пределах XVI-XVII вв. Семейная принадлежность склепа не установлена.

- б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Кровля частично разрушена. Утрачены карнизы и венчающий коньковый гребень.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| а) | для памятника археологам  | — характер культурного слоя, важнейшие находки.   |
|    | для памятников истории    | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.   |
|    | для памятника архитектуры | — основные особенности планировки, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; влияние живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты. |

Многоугольный слайс из основного материала, композиционного и колористического решениях  
 построек "города мертвых" Цой-Педе, расположенных за тропой в северо-восточной части селения.

Слайс в плане прямоугольный  $\frac{1}{3}$ ,  $8 \times 6, 0 \text{ м}$ . Большая часть его объема находится на склоне горы. Главный фасад обращен к северо-востоку. Он имеет вид лодки глубиной более 1 м, перекрытой двухсторонним ложным сводом, стрельчатый. Слайс из разноразмерных плит сланца на глине. Выл перекрыт двускатной пологой кровлей из тонких плит сланца, над стенами надземной части объема нависал карниз из обработанных плит.

Квадратный язь в погребальную камеру расположен над землей в глубине лодки. Относ язь обращен наружу, по сторонам откосов язь от гнезда от деревянного запора.

Пространство погребальной камеры перекрыто двухсторонним ложным сводом с плоской горизонтальной перемычкой в центре. В уровне пяти свода были укреплены деревянные балки-связки, в настоящее время утраченные. Вдоль боковых стен устроены полки из сланцевых плит.

Захоронения не сохранились.

- б) объект близка общественное, вступило в законную силу, погребальной постройки, характерности памятника
- Сходство близость основных строительных и композиционных приемов с наземными сиплевыми некрополя Цой-Педе, и других погребальных комплексов Чечено-Ингушетии эпохи позднего средневековья.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, АКОНОДАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

М. Газовичи. Памятники средневековья в горах Чечено-Ингушетии. Грозный ИИИ, 1966, с. 25, 2435, А. Исламов. К вопросу о средневековых погребальных сооружениях в верховьях р. Чангы-Аргуна. Изв. ЧИ ИИИ, т. 3 вып. I, Грозный, 1963, сс 141-151.

### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+		+
в интерьере:	живопись скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя востаменты скульптуры грунта красочного слоя				

### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		+

б) дата и № документа о принятия под охрану

не имеется

пост. СМ РСФСР

№ 624 от 84.12.74 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (прямое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



\*0000039289\*

не используется

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта

Составитель

В. Е. Кулаков.

(ф. и. о. должность или профессия)

8 августа 1986 г.

*Ку*  
(подпись)

Место составления документа

(подпись)







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (всесоюзные) 3.4. - 1.69. .

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Инт. Гос. инсп. по охране пам. ист. и культ. (индекс)

Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Цей-Цеде.  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; поселенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Некрополь Цей-Цеде, Северо-вост. часть, Склеп №2

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
4			

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVI-XVII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственные	не используются
						+

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

	союзная	республ.	местная	во владении
		+		+

наличие утвержденной охранной зоны \_\_\_\_\_

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

хранение документов \_\_\_\_\_


Дата заполнения Карточек \_\_\_\_\_

связан	республикан.	местный	реставрационные мастерские	музея, архива, ИИИ
			+	

Кузиков В.Е. Инспектор по охране памятников

(И. и. Ф. подпись) \_\_\_\_\_ (И. и. Ф. подпись)





## Краткое описание

Склеп в плане прямоугольный /3,8х6м/. Большая часть его объёма находится в склоне горы. Сложен из разномарных плит сланца на глыбе. Был перекрыт двускатной пологой кровлей из тонких плит сланца. В глубине лодки расположен квадратный лаз в погребальную камеру.

Интересный пример полуподземной погребальной постройки, характеризующийся близостью основных строительных и композиционных приёмов с надземными склепами некрополи Цой-Педе, и других погребальных комплексов Чечено-Ингушетии эпохи позднего средневековья.