

2600567000

ПАСПОРТ
на памятник архитектуры

1. Назначение: Ильинская церковь
2. Адрес: д. Ниская в округе его р-на, Архангельской обл.
3. Время сооружения - 1845г.
4. Автор, строитель, заказчик - построена по заказу местных жителей.
5. Расположение: Ильинская церковь стоит на старом кладбище на высоком берегу р. Ледь, в 2 км от деревни Ниская и 30 км. от г. Инкурск.
6. Исторические сведения: Нет
7. Тип, планировочная структура: Церковь по типу "восьмерик на четверике" вставленная с запада на восток. Общая длина церкви 16,8 м, ширина 9,8 м, высота до креста - 17 м.
8. Конструктивная система: Церковь составлена из нескольких срубов (наперть, четверик, пятистенки - алтарь и дьяконостас и жертвенник). Надет восьмерик, завершающийся восьмьюгранным кубоватым покрытием. Покрытие притвора (наперти), четверика и алтаря - двухскатные и выполнены из теса. кубоватое восьмериковое покрытие крыто тесом, но только оно располагается горизонтально - это редкое встречающееся конструктивное прием. Внутренние помещения перекрыты плоским потолком. Церковь рублена "в обло" с остатками бревен Д1 23-32 с.т., восьмерик рублен "в лану".
9. Объемно-пространственная композиция: складывается из мощного бревенчатого сруба и шпильного двухскатного кровля, плавно переходящую в восьмерик с кубоватым завершением, все здание смотрится удивительно гармонично и цельно.
10. Характерное убранство фасадов: Декор фасадов очень скромный. Обозначает на себе наличие необычных форм кубоватого завершения и его покрытия. Восьмерик украшен дощаными окнами по одному на каждой его стороне.
11. Интерьер памятника:
- а) Описание помещений: Из наперти ведет вход в основной четверик. В алтарном прирубке устроены 3 прохода (с севера и юга) в дьяконостас к жертвеннику). Общ. размеры: наперть дл. 4,8 м шир. 8,0
 четверик 6,8 11,0
 дьяконостас 1,9 1,2
 жертвенник 1,9 1,2
 алт. прируб 4,0 6,0
- б) характер худ. оформления: стены церкви стесаны. В помещении четверика и алтаря оштукатурены. Бревенчатая стена, отделанная наперть от помещения для моления прорезана дверным проемом и двумя окнами укр. решетчатыми коваными решетками. Дверной проем оформлен простым порталом. Пол настлан из широких полов.
- в) монументальная, станковая живопись, скульптура, внутреннее убранство фасадов: не сохранилось.
12. Историческое и художественное значение памятника: - Удивительное редкое конструктивные приемы и оригинальность их решения памятник представляет

ляет интерес.

13. Фиксация памятника: Фотофиксация и обмер произведены в 1971 г. экспедицией Центрального совета ВООПИИК под руководством Бобылева В.Г.. Материалы находятся в АрхИРМ.

14. Состояние памятника: Аварийное. Крыши протекают, потолок в четверике грозит обрушением.

15. Реставрационные работы: Не проводились

16. Современное и персп. использование ~~ими~~: Безхозное

17. Охрана памятника: На госохране не стоит

18. Основная библиография: "Краткое ист. описание приходов и церквей Архангельской епархии". Арх. 1996г. вып. 2

19. Доп. сведения: Нет.

Дата составления паспорта:

ноябрь 1971г.

Автор: Бобылев В.Г.
Горбунова Л.Н.

Редактор: Тельтевский П.А.







