

370000 1542

34.N 1.12.15.
ИЗДАТС

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Преображенская

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1868г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Тейковский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)
село Хомутово. От города Тейкова на попутном транспорте — 13 км.
(национальный округ, населенный пункт, улица, подлесье)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до первонач. назначения	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.ь.	жилищно-помещенная	хозяйственно-	не используется
	чт-ва муз. клуб		бани, санкт. дрож.	+	упрощенное управл. посылка, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — /
- Фото фрагментов — /
- Генплан —
- Эскизы: план — I
- фасада —
- разреза —
- Схематический план охранной зоны —
- Владимир - 1 стр.*

23	{	для памятника в целом	— история возникновения, кем и когда произведены раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
		для памятника в истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		для памятника архитектуры и монументальной скульптуры	— автор, строитель, заказчик, история создания.

До образования Ивановской области село Хомутово входило в состав Ковровского уезда Владимирской губернии.

Автор и строитель Преображенской церкви неизвестны. Здание выстроено в 1868 г. на средства прихожан.

В 1888г. "стены расписаны священными картинами".

Здание входит в состав храмового комплекса (см. паспорт на храмовый комплекс села Хомутово).

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 40-е г.г. XIX в. утрачены завершение четверика храма, живопись и иконостас.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

ЭТА ПАМЯТНИКОВАЯ ПРАКТИКА	— характер культурного стиля, важнейшие элементы
ЭТА ПАМЯТНИКОВАЯ ИСТОРИЯ	— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски
ЭТА ПАМЯТНИКОВАЯ АРХИТЕКТУРА	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; различные живопись, скульптура, прикладного искусства; строительный материал; основные детали
ЭТА ПАМЯТНИКОВАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст; материал; техника, размер

Здание церкви кирпичное, оштукатуренное. Композиция его состоит из храмовой части с апсидой и притвором. Сохранившаяся храмовая часть прямоугольная в плане — односветный, бестолпный четверик. Перекрыта плоским потолком. Живопись утрачена. Оконные проемы в интерьере обрамлены лепными мелкопрофилированными наличниками. Центральные части северного и южного фасадов, в три окна каждый, завершены аттиками, стилизованными под фронтоны. Основным мотивом декора фасадов здания являются филенчатые пилястры и полочки. Апсида в плане полуциркулярная, перекрыта конхой. С храмовой частью соединена широким арочным проходом. Притвор — в плане квадратный. Перекрыт плоским потолком. Освещался через два окна. Окно северного фасада превращено в дверь. Полы, оконная и дверная столырка и перекрытия новые.

01 общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Распространенный в Ивановской области вариант культовой постройки, выстроенной в стиле ампира.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В.Добронравов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир 1898г., вып. У., стр. 241-242.

См. вклейку

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

характеристика общего состояния:

для памятников археологического культурного слоя
 для памятников археологии важнейших находок
 для памятников архитектуры и истории конструкции
 ступи
 покрытий
 истоков
 пола
 декоративных элементов
 интерьеров
 и интерьеров: живописи
 скульптуры
 росписей, мозаики
 для памятников монументального искусства росписей
 фрески
 скульптуры
 рельефов
 красного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	-		
+			
+			
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республиканская	местная	не существует
			+

б) дата и № документа и объект под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены



'D000027251'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе Тейковского РОНО,
используется под школу и жилье

д) дата и № охранного документа нет

Дата составления паспорта
24 - апреля 1974 г.

Составитель Якубин О.Ф. архитектор
 (подпись) ВИПРК

Инспектор по охране памятников

М. П.

[подпись]

Майковский р-н, с. Кошурово
25-66 Преображенская

ВКЛЮЧЫШ

к разделу УШ

Кроки обмера, обмерный план, негативы 1973г. - в Ивановском областном управлении культуры.

Негативы 1973г. - архив ВШРК г.Москва.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ.

Адрес Ивановская обл., Гейковский р-н, Хомутово.
 (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Преображенская церковь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. и др.
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1868г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищно-помещичьи	хозяйственно-эконом.	не используется
				+		

предлож. по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республика	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да нет
 +

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	чертежи	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
		+			

Дата составления карточки с > ОКТ 1974 г.

М. П.

арх. Колесникова

Составитель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Церковь кирпичная, оштукатурена. Её вытянутый с запада на восток объем состоит из приземистого храма прямоугольной формы с сильно выступающей полукруглой абсидой и притвора. Все объемы близки по ширине и равновысокий, лишь над боковыми фасадами храма поднимаются фронтоны (завершение храма утрачено). Декор здания скромен и состоит из горизонтальных тяг, отмечающих основания окон, плоских карнизов, пилястровых портиков на боковых фасадах и т.д. Эта простая по композиции и декорации церковь характерна для рядового культового строительства сер. XIX в. в котором широко используются и упрощаются формы позднего классицизма.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТРОИЦКИЙ РАЙОН
ПРЕДРАЙОНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
1850



ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОВЕТСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1950