

3700001530

З.4. № 1.17.15

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ИНДЕКС

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране

(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

КОДЕКС СССР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Сторожка и угловой павильон ограды Пятницкой церквиII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XIX век

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская область, Тейковский район,

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

с.Морозово, от Тейкова автобусом - 15 км.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровителн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей обел. клуб		больн. санкт. зрота.		учреждение парки. промысл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

вкладыш-кофр.

19	{	1. История памятника архитектуры	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
		2. История памятника истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		3. История памятника архитектуры	— автор, строитель, заказчик, история создания.
		4. Документальный материал	

Об истории села и церкви смотри паспорт на храмовый комплекс села Морозово, ~~храмового комплекса~~.

Угловой север-западный павильон был построен в I половине XIX века, а здание сторожки уже во второй половине этого же века. Оба они были включены в линию ограды.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

— Утрачена каменная ограда, построенная одновременно с церковью. Сильно повреждена верхняя часть углового павильона — сделано новое перекрытие.

в) реставрационные работы (обязательна характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
4)	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, толщина, размер.

Здание павильона и сторожки были встроены в западную часть ограды, окружавшей церковь. Их невысокие объемы, как бы предваряли вход на территорию церковного участка. Стилистически они мало друг с другом связаны, но каждый из них хорошо характеризует время построения.

Наиболее интересен своей ордерной декорацией угловой павильон неизвестного назначения. Его здание сложено из кирпича размером 30(28)х14,5(14)х7 и оштукатурено. Приземистый прямоугольный объем павильона после разрушения верхней части был покрыт односкатной крышей. Внутри примитивное пространство перекрыто плоским потолком. На внутренних гранях павильона (на южной и восточной) сохранились следы примыкания ограды. Внешние грани, выходявшие во вне ограды, обработаны четырехколонными приставными портиками, заключенными в анты. Их тосканские колонны, сгруппированные попарно, несут разорванные в основании фронтоны. Плоскость стены между колоннами, обработана полуциркульной глухой аркой, в которую помещен оконный проем. Вход в павильон расположен в его восточной грани.

Сторожка сложена из кирпича и побелена. Ее прямоугольный объем удлинен за счет пристройки при приспособлении здания. В настоящее время здание сторожки покрыто 2-х скатной шиферной крышей по форме, вероятно, близкой к первоначальному покрытию. Внутри сторожки — плоский потолок. Фасады имеют очень простую (декорацию) обработку, весьма характерную для подобных зданий этого времени. Почти вся плоскость каждой из стен занята филёнкой, так что на углах образовалось подобие лопаток. На продольных сторонах здания

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

см. вкладыш

Павильон интересен своей ордерной декорацией в духе классицизма. Сторожка является обычным примером служебного церковного здания II половины XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В. Березин, В. Добронравов "Историко-статистическое описание церквей" и приходов Владимирской епархии", Владимир, 1896г., вып. 3

см. вкладыш

Байковской р-н, с. Морозово
Сторонка и урловой навислой
ограда Ильинской церкви

Вкладыш

к разделу УП, пункт а

помещены прямоугольные окна без обрамлений. Карниз предельно примитивен и представляет собой несколько рядов выступающих друг над другом кирпичей.

к разделу УШ

стр. 268-269.

Обмер плана, кроки и негативы хранятся в Ивановском областном управлении культуры.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (сведения № 34. N)

1. 17. 15.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. вст. и культ.

Адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Морозово

[УССР, край, область, автономная обл., республика, округ, район, город, поселок, станица]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Сторожка и угловой павильон ограды

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК ЭПОХИ	ПАМЯТНИК СЛУЖЕБН	ПАМЯТНИК ЭКОНОМИЧЕСК	ПАМЯТНИК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИК
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ВРЕМЯ ИЗДАТЕЛЬСКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ	КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ	ТУРИСТИЧЕСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ	ИСТОРИКО-ПАМЯТНИКОВОЕ	ЖИЛИЩНО-ПАРКОВОЕ	ДОУЖИЛИЩНО-ПАРКОВОЕ	НЕ ИСПОЛЗУЕТСЯ
					+	

прежнем, по новому.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	заброшено
	+		
союзная	республ.	местн. и	не состоит
			+

видовые утвержденного охранного знака

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорты	фотографии	планов	репродукционные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	охраняемые исторические	музеи, архивы
---------------	-------------------------	---------------

Дата составления карточки

союзная	республикан.	местная	республикан.	местная	ИИИИ
---------	--------------	---------	--------------	---------	------

ОКТОБРЯ 1974 г.

М. П.


Составитель архитектор Колесникова

Инспектор по охране памятников

[Ф., и. о., должность или профессия, подпись]

[Ф., и. о., подпись]

Колесникова



А Я КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Здание павильона и сторожки были построены в западную часть ограды, окружавшей церковь. Стилистически эти постройки мало связаны друг с другом. Угловой павильон выстроен в I пол. XIX в. (размер кирпича 30x14,5x7) и наиболее интересен своей ордерной декорацией. Его внешние грани, выходящие вне ограды, обработаны четырехколонными портиками Тосканского ордера. Приземистый прямоугольный объем павильона после разрушения его верхней части был покрыт односкатной крышей. Сторожка (конец XIX в.) сложена из кирпича и побелена. Фасады имеют очень простую декорацию, характерную для этого времени.

