

7700226000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

2.5.1.32.1
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры

~~Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры~~
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА дом, в котором жил Петр Николаевич Лебедев,
русский физик.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
	5		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
В доме с 1887г. по 1901г. проживал П.Н.Лебедев

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская обл., г. Москва,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Калининский р-н, ул. Б. Хмельницкого, дом № 10

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей б-ля. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида -- 1
 Фото фрагментов --
 Генплан --
 Обмеры: план --
 фасад --
 разрез --
 Схематический план
 охранной зоны --

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) { для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Довольно длительный период жизни и научной деятельности Петра Николаевича Лебедева (1866 - 1912 гг.), одного из крупнейших ученых в области физики, связан с Москвой. Он был приглашен в 1891г. А.Г. Столетовым работать на кафедре физики Московского университета. Лебедев поселяется на ул. Б. Хмельницкого в доме № 10. В этом же доме в физической лаборатории, которую основал А.Г. Столетов, Лебедев работал над исследованием о давлении света.

По словам академика С.И. Вавилова, работы П.Н. Лебедева определили развитие теории относительности, теории квантов и современной астрофизики.

Трудиться Лебедеву приходилось в чрезвычайно тяжелых условиях, отстаивая свое право производить научные работы. Стремясь создать условия для исследовательской работы, П.Н. Лебедев в 1902г. добивается постройки физического института на территории университета. "Лебедевская" лаборатория была известна не только в Московском университете, но и далеко за пределами России.

В 1911г. П.Н. Лебедев вместе с группой прогрессивно настроенных ученых покидает стены Московского университета и, несмотря на ряд лестных предложений уехать за границу, он остается в России.

Напряженная научная деятельность, отразилась на здоровье П.Н. Лебедева. В 1912г. его не стало.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

~~Памятник связан с жизнью~~

нет

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Производился неоднократный ремонт дома

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника; наличие, текст и время установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Памятник представляет собой пятиэтажный многоквартирный дом, постройки 1880г., фасадом обращенный на улицу Б.Хмельницкого (бывшая Маросейка).

Нижняя часть здания рустована, по фасаду расположено на втором и третьем этажах по 15 окон, на четвертом и пятом этажах по 16 окон.

Один вход расположен в левой фасадной части дома, остальные - во дворе.

Межоконное пространство на третьем этаже украшено масками мужских и женских лиц. На пятом этаже под окнами украшения из каменных гирлянд.

На первом этаже здания находится хозяйственный магазин, в подвале - склады.

Мемориальная доска не установлена.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник связан с жизнью и деятельностью П.Н.Лебедева

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

К.А.Тимирязев, Сочинения, 1939г., т.8

В.С.Земенков "Памятные места Москвы", М., 1959г.

П.В.Сытин "Из истории московских улиц", М., 1958г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитек- туры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров

РСФСР № 1327 от 30.08.1960г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

хозяйственный магазин

жилищные помещения МК № 6

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Воронцов В.Л. инспектор Упр.

(ф. и. о., должность или профессия)

4 марта

1974 г. культ.-просвет.учрежд.

(подпись)

М. П.

Инспектор по охране памятников

(подпись)

КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

Управление охраны исторических и археологических памятников

П А С П О Р Т

исторического памятника (здания)

№ _____ по списку, утвержденному Советом Министров СССР, Советом Министров РСФСР

1. Наименование области, края, АССР

Москва

2. Местонахождение памятника и точный его адрес

Калужский (1931)
Богородицкий

Красногвардейский район.

Ул. Богдана Хмельницкого
Марослевка, дом № 10.

3. Название памятника

Дом, в котором жил и работал
в 1897-1901 годах знаменитый
русский ученый, физик, профессор
Московского Университета Петр Нико-
лаевич Лебедев (1866-1912). Ученый
впервые обнаружил и измерил давление
света. В этом доме он закончил работу
по этому вопросу, доставившему ему
мировую славу.

4. Время постройки и фамилия архитектора

Дом построен в 1880 г.

Архитектор неизвестен

5. Размер установленной охранной зоны

С двух сторон по 5 метров.

6. Краткая характеристика здания (из какого материала построено, какая крыша, площадь, сколько комнат, балансовая стоимость и пр.)

5-этажный каменный дом.

Общепользная площадь — 4123,77 м²,

уездческая 809 м²

жилая — 2268,23 м²

торговая — 375,79 м²

складская — 340,76 м²

Стоимость восстановительная — 1779580

„ действительная — 1405700

% износа — 30.

В доме — 38 квартир из 134 комнат.

7. Наименование учреждения, занимающего памятник

Домоупр № 20 РЖУ Красногвард. района.
Точный почтовый адрес этого учреждения

Маросейка, 10.

8. Дата заключения охранно-арендного договора или подписания охранного обязательства.

9. Под какие цели используются помещения памятника

Как жилой дом,
в первом этаже — магазин,
а в подвальном — склад

10. Техническое состояние памятника к моменту составления паспорта (перечислить требуемые ремонтные или реставрационные работы)

Состояние хорошее

11. Библиография памятника (указать основные опубликованные труды о памятнике)

- „Вся Москва“ Справочники за 1897-1901 годы.
- „Люди русской науки“ Том 1. М. 1948.
- „Ученые записки Моск. Унив.-та“ Вып LII, М 1940
- „Природа“ 1913 № 3.

12. Кем составлен паспорт (должность, фамилия, инициалы, место жительства)

Зав музеем по истории Моск. Университета
Сорокин, В.В.

2^й Динамовский пер. ДЗ кв 8.

Дата составления паспорта

Место печати

Подпись инспектора по охране памятников
или заведующего отделом культпросветработы

ФОТОСНИМОК памятника

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗАПИСИ

Обследование памятника (когда и кто проводил, основные выводы)

Отметки о выполнении охранных обязательств и охранно-арендных договоров

Отметки о ремонте и реставрации (когда и кто проводил, перечень работ, их стоимость)

1957 год - по данным Москину управления -
- спланированные работы по зданию.

Новые публикации о памятнике



2.5. I.32.I

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ◆ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР _____ Гос. инспекция по охране памятников _____
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Москва, Калининский р-н, ул. Б. Хмельницкого, дом № 10
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА дом, в котором жил физик Петр Николаевич Лебедев

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	5		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА В доме с 1887г. по 1901г. проживал П. Н. Лебедев

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилище помещения	хозяйствен-ное	не исполь-зуется
				+		

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	
наличие утвержденной охранной зоны		да	нет
			+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов _____

Дата составления карточки

22 июня 1974г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+	+			

М. П. _____

Составитель Воронов В. А. инспектор

Инспектор по охране памятников

Шуруп
(ф. и. о. подпись)

Управ. культ. просвет. учреждений
Воронов

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Фото В. В. Егорова, апрель 1975 г.

Краткое описание

Памятник представляет собой 5-ти этажный жилой дом, постройки 1880г.

Нижняя часть здания рустована, по фасаду расположено на 2 и 3 этажах по 15 окон, на 4 и 5 этажах по 16 окон.

Межоконное пространство на 3 этаже украшено масками мужских и женских лиц. На 5-м этаже под окнами украшения из каменных гирлянд.

На первом этаже здания находится хозяйственный магазин, в подвале - склады.

Мемориальная доска не установлена.