

370000 1500

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2.Н ... 117.15
номерПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Главный дом усадьбы Каретниковых.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (издата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIX век

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА
площадь Ленина, б/н.

Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просв. центр	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
игровой зал, клуб			больница, санаторий		учреждения торговли, промышленности	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2

Фото фрагментов— 1

Генплан—

Обмеры: план— I

фасад—

разрез—

Схематический план

огражденной зоны—

Владение - 1000

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) (для памятников археологии
 (для памятников истории
 (для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
— автор, строитель, заказчик, история создания.

Главный каменный дом усадебного комплекса в своей основе восходит к кон. XVIII – п.п. XIX вв. На протяжении своей строительной истории он претерпевал значительные изменения. До сер. XIX века дом был двухэтажным с мезонином в центральной части его. Таким он изображен и на картине п.п. XIX века, хранящейся в Краеведческом музее г. Тейкова. К дому примыкали ворота ограды XIX века в формах классицизма, ныне, как и ограда XIX в., не существующие. Весь XIX века при надстройке третьего этажа значительно видоизменен наружный декор фасадов и внутренняя планировка здания. Таким образом, здание, имеющее несколько строительных периодов, в существующем ныне облике предстает как архитектурный памятник сер.-в. п. XIX века.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

С юного дворового фасада во в.п. XIX века к дому пристроено двухэтажное кирпичное здание, к которому примыкает трехэтажное кирпичное же-кон. ^{Оба они} XIX века, ^{обединенное} в интерьере со старой частью. При достройках дома сохранена единая фасадная линия по ул. Фрунзе. Карниз дома и частично фасада с переделками XX века. Входы в здание размещены ныне в пристройках в.п. XIX в.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, назначение, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Здание занимает угловое положение на территории усадебного участка и определяет архитектурный облик усадебного комплекса. Протяжным фасадом оно обращено к главной площади перед Ильинской и Никольской церквами, застроенными в настоящее время жилыми домами 50-х гг. XX в., играя важную роль в организации городского центра.

Дом — кирпичный (размер кирпича 26x15x8см), оштукатуренный, ныне трехэтажный. Первоначальная его часть имела "П"-образное очертание плана с ризалитами на юном двором фасаде, между которыми, возможно, существовал внутренний дворик, ограниченный аркадой, включенный в объем двухэтажной пристройки в.п. XIX в. В северо-западных угловых помещениях старой части здания сохранились коробовные с распалубками над окнами своды, относящиеся к первому строительному периоду дома. Измененная внутренняя планировка здания была, видимо, построена по анфиладному принципу.

Главный фасад здания украшен шестиколонным приставным портиком, обединяющим все три этажа и завершенным трехугольным фронтом. Колонны упрощенного ионического ордера стоят на высоких постаментах, почти доходящих до профильной тяги между первым и вторым этажами. Первый низкий этаж рустован. Окна по бокам портика во втором этаже имеют обрамления с лучковыми фронтончиками. В центральной части третьего этажа здания размещается балкон.

Первоначальное убранство интерьеров здания п.п. XIX в. утрачено, помещение внутри переделывались в ХХ веке. В деталях внутреннего оформления пристроек в п. XIX в., сказывается влияние стиля модерн.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный пример парадного дома усадьбы городского типа в стиле позднего классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Ф. Киров. Село Тейково. Церкви в селе Тейкове. Владимирские губернские ведомости, часть неофициальная, 1854г., № 49, стр. 334-387. см. вкладыш.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ:

для памятников архео-	культурного слова
логии	важнейших находок
для памятников архитек-	конструкций
ттуры и истории	стен
	покрытий
	потолков
	пола
	декора фасадов
в интерьере:	интерьеров
	живописи
	скульптуры
	прика, иска-ва
для памятников мону-	шоколя
ментального искусства	постамента
	скульптуры
	группы
	красочного слова

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

в) категории охраны

Союзная	республа.	местная	не состоит
			+

6) дата и № документа о принятии под сканер

в) границы охранный зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены



D000027203

г) бахансовая принадлежность и конкретное использование
райархивом г. Тейкова.

Используется райсоветом.

3) ЗАТАЧИВАНИЕ ДОКУМЕНТА НЕТ

HOT

Этот составленный паспорт

12 . апреля

Составные

архітектор ВІНРК

“УГРНБЕЛЯ Н.Н.”

104 of 106

Инспектор по охране памятников

M. П.

23/7-282

Koberle

5 TOPPS THE 2007-08

Пешковской р-н, с. Пешково
Главной дом Усадьбы Кафтышевской

Западный.

Продолжение пункта УШ.

Крошки обмера, чертежи плана дома и негативы переданы в
Областное управление культуры г. Иванова. Негативы также хранятся
в архиве ИИИРК, г. Москва.







3.2.

1.17.15

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. СССР. Госинспекц. по охр. пам. ист. и
 Адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, пл. Ленина
[написание республиканского офицера от 03.04.1974]

культ.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Главный дом усадьбы Каретниковых

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник Петри	памятник доистории	памятник документ. ис- тории
XIXв		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

по перво- начальному назначению	культурно- просветительное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
учреждение						

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
• ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	非常好的
союзная	республ.	местн-я	не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны	да	нет
	+	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
союзный	республикан.	местные
+		

дата составления карточки
октябрь 1974 г.Составитель
М. П. арх. Колесникова


Инспектор по охране памятников

(Ф. И. О. должность или профессия, подпись)

[Ф. И. О. должность или профессия, подпись]

Колесн.

ЧУЕТЧИЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Здание играет первостепенную роль не только в комплексе усадьбы, но и в формировании главной площади города. Другим своим фасадом оно выходит на ул. Фрунзе. Дом трехэтажный, кирпичный (размер кирпича 26x15x8), оштукатурен, покрашен. Здание претерпело многочисленные изменения. Основные черты его теперешнего облика сложились во II пол. XIXв. Это касается прежде всего объемного построения и наружной декорации, планировка продолжала меняться и ~~может~~ в связи с изменением приспособления здания. Центральная часть главного фасада выделена шестиколонковым портиком, конические колонны которого "утоплены" в стене и опираются на очень высокие постаменты. Цоколь здания обработан ленточным рустом, этажи отделены друг от друга профильными тягами, венчающим карниз имеет большой вынос. Все здание в целом исполнено в формах позднего классицизма.

