

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране, реставрации и
 использованию памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Спасо-Преображенский монастырь. Игуменское Кладбище. Надгробие Игумена Ионафана.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник музейно-заповедного фонда
			8

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1891 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР. г. Сортавала.

о. Валаам. /42 км. от г. Сортавала/

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственному	не используется
музей Собр. издуб.	+		больни. санатор. гостиница		учреждение торговли, промышлен., ремесел	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

фото общего вида—2
 фото фрагментов—
 Генплан—4
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны

Благодарю - 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

—история возникновения: ком и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

—автор, строитель, застройщик, история создания.

Автор неизвестен. Выполнен Валаамской монастырской братией в 1881 году. О.Иоанфан (в миру Иван Дмитриев, рожденный в 1816 году в бедной Московской семье) в Валаамский монастырь прибыл в июле 1847 года послушником. В 1879 году (еще при жизни сильно больного о.Игумена Дамаскина) избран большинством голосов братии наместником, а после смерти о.Дамаскина посвящен в сан Игумена (июль 1881 года). Был Игуменом Валаамского монастыря с 1881 по 1891 гг.

б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

Перестроек нет. Утрачена левая часть большой поперечной перекладины креста.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искусства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Захоронение Игумена Ионафана находится с южной стороны алтаря кладбищенской церкви Преподобных отцов.

Надгробие выполнено в виде ровной земляной площадки, в центре которой установлен памятник. Он представляет собой ортодоксальный восьмиконечный крест из черного гранита, установленный на четырехстурунечатом сужающемся кверху постаменте с цоколем в форме правильного параллелепипеда. Цоколь серого цвета, нижняя ступень постамента в виде плиты со стесанными верхними гранями. Вторая ступень в форме параллелепипеда красного цвета с сужающимися кверху боковыми гранями. Третья — плита правильной формы красного цвета. Верхняя ступень — черного цвета в форме параллелепипеда с профилированными верхними гранями. Подножие креста черного цвета, плита с профилированными гранями.

На западной грани верхней ступени постамента выбита надпись: "Раб Божий Игумен Ионафан настоятель Валаамского монастыря. Сконч."

20 января 1891 г. 75 лет от рождения."

На северной и южной сторонах — надписи по церковно-славянски — тексты измоловые.

На западной стороне: "священник Ионафан отец и ученик раб Божий Игумен Ионафан настоятель Валаамского монастыря в Соловецком архипелаге".

Игумен ИОНАФАНЬИ КРЕСТЬЯН И ЕГО ПОДВИЖНИКИ ПО ВЛААМСКОМУ МОНАСТЫРЮ настоятель

Валаамского Монастыря

Сконч: 20 Января 1891 г. в возрасте 75 лет.

75 лет от рожд:

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Один из примеров надгробного памятника монастырского кладбищенского комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1."Валаамский монастырь и его подвижники", Спб, 1903 ,с.206 .

2.Резников Л.Я."Валаам.Кризис аскетизма", Петрозаводск, 1986 ,с.65.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников археологии	культурного слоя в жилых находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. искуства
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры группы красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	非常好的
	+		
	+	+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республиканская	местная	не существует
---------	-----------------	---------	---------------

б) дата и № документа о принятии под охрану.

Постановление СМ КАССР от 9.11.84г.

№ 420

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе Валаамского музея-заповедника. Объект экскурсионного показа.

д) дата и № охранного документа

Составители: Левиаш Т.Л., Рудина Н.О.
Зав.отд.рест., с.н.с.отд.рест.
музей-заповедника

Дата составления паспорта

5.июня 1988 г.

Маркова В.М.

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

г. Петрозаводск, Бланочн



D000027884

Карельская АССР. Г. Сортавала. о. Валам
 Спасо-Преображенский монастырь.
 Игуменское кладбище.
 Надгробие Игумена Ионафана.

п.VII а. продолжение.

На северной стороне:

ВОСКРЕСНУТЬ
 МЕРТВИИ И ВО-
 СТАДНУТЬ ИХ
 ВО ГРОБЬЯХ.

На восточной стороне:

БРАТЬИ МИРЪ ИМЫТЕ
 И СТЫНО СО ВСЬМИ.

ИХЧЕ КРОМЪ
 НИКОТОБ УЗРИТЬ ГЛА

На южной стороне:

НЕРАБУДИТЕ
 МЕНЕ БРАТЬЕ
 СГЛАД
 МОЛИТЕСЯ !

Захоронение обнесено кованной чугунной оградой сложного рисунка.
 "материал-гранит из монастырских ломок в Сев. Приладожье.

Техника обработки-крест и его подножие полированные, остальное
 и цоколь-чистотесаные.

Основные размеры: цоколь 2,5 x 3,0 м.
 общая высота 3,8 м.

З.8 I.61.I6

Карельская АССР .г. Сортавала .о. Валаамъ

Спасо-Преображенский монастырь .

Игуменское кладбище .

Надгробие игумена Ионафана .

Х .г .изменение .

В соответствии с постановлением Верховного Совета Карельской АССР от 19 апреля 1991 года № XII-6/167 данный памятник передан в собственность Русской Православной Церкви в лице Спасо-Преображенского монастыря .





СОЛДАТ
ПЕРВЫХ ДНИЕВ
ВОЙНЫ
1812

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин.культ. Главн.упр.по охран. памятнико
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская КАССР, г. Сортавала, о. Валаам

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Спасо-Преображенский монастырь

Игуменское кладбище. Надгробия Игумена Ионафана

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

археологии

истории

архитектуры

монумент, ис-ва

8

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1981г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предназначению

культурно-просв.деятельное

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

жилые помещения

хозяйственное

не используется

+

Объект экскурсионного показа

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

специалии

республ.

местная

не состоит

+

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

+

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив, НИИ

советский

республикан.

местный

республикан.

местные

+

Место хранения документов

Дата составления карточки

5 мая 1988г.
М.П.

Составитель Левиаш Т.Л., Рудина Н.О.

Зав. отделом реставрации и экспозиций
музея-заповедника

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

(Ф.И.О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Захоронение Игумена Ионафана находится с южной стороны от алтаря кладбищенской церкви. Надгробие в виде ровной земляной площадки, обнесенной кованной чугунной оградой монастырского изголовления. В центре площадки памятник в виде ортодоксального восьмиконечного креста из черного полированного гранита, установленного на четырехступенчатом сужающимся кверху постаменте и цоколе. Цоколь и нижняя ступень постамента из серого гранита, вторая и третья из красного гранита. Верхняя ступень и подножие креста из черного гранита. Постамент и цоколь чисто тесаные. Гранит из монастырских ломок в Сев. Приладожье. На западной стороне верхней ступени постамента надпись "Раб Божий Игумен Ионафан настоятель Валаамского монастыря. Сконч. 20 Января 1891 г. 75 лет от рожд." Осн. размеры: цоколь 2,5 x 3,0 м. общая высота 3,8 м.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

Союзная Республика Российской Федерации

Министерство культуры, Главное управление по охране, реставрации и
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
 использованию памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

Спасо-Преображенский монастырь,

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Воскресенский скит, трапезный корпус

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1910 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г. Сортавала
 (АССР, край, область, район, автономная обл.)

о. Валаам (42 км от г. Сортавала по Ладожскому озеру)
 (национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительн.	туристско-экскурсионн.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей общ. клуб	+		бани, саун, джиги.	+	упреждение горн. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — I 4
 Фото фрагментов — I 4
 Генплан — I 4
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны
 Кладыш I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Трапезный корпус Воскресенского скита построен по проекту архитектора Н. Никонова. Строительство велось силами артелей наемных рабочих, завершено в 1910 году.

Поводом для строительства Воскресенского скита на о. Валаам стало появление в монастыре священной реликвии: "частицы от истинного гроба Господня" — камня, привезенного монахом Мавриkiem из путешествия в Палестину. Камень устанавливается в нижнем храме Воскресенской церкви, ставшей композиционным центром скита, а сам скит получает в связи с этим и другое, неофициальное название — Северный Иерусалим.

В комплекс скита кроме Воскресенской церкви вошли и три келейных корпуса. Один из них получил название трапезного, так как здесь разместились братская трапезная с кухней.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. В связи с организацией в 1967 году в зданиях Воскресенского скита туристической базы к трапезному корпусу с восточной стороны была сделана деревянная пристройка — летняя столовая для туристов. Для этого одно из окон восточного фасада было заложено, а другое растесано в дверной проем. В здании утрачены многие зимние рамы, монастырские печи заменены новыми, круглыми, в чердачных помещениях выполнены деревянные перегородки и устроено временное жилье.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, лицо, место, хранения документации). Делены в 1988 году. Выполнена замена кровельного покрытия вычищика лицевой поверхности кладки фасадов, реставрация карнизов. Удалены поздние пристройки, восстановлены оконные проемы на восточном фасаде, проведена реставрация оконных и дверных заполнений, восстановлена часть монастырских печей. Выполнены отделочные работы в интерьерах. Проектная документация разработана ЛГИ "Спецпроектреставрация", гл. архитектор В.С. Рахманов. Документация хранится в Валаамском музее-заповеднике.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

в)

для памятников архитектуры

для памятников монумент. искуства

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер,

Трапециевидный корпус Воскресенского скита расположен на северной линии каре, образованного тремя скитскими корпусами и оградой. Главный фасад обращен внутрь скитского двора и Воскресенской церкви.

Трапециевидный корпус представляет собой прямоугольное в плане здание, двухэтажное, с подвалом и мансардами на южном, западном и восточном фасадах. С севера к основному объему примыкает трехчастный объем с лестничной клеткой и санузлами, а с юга — закрытое крыльцо, перекрытое сомкнутым сводом и покрытое на два ската.

Стены здания сложены из кирпича монастырского производства, кладка выполнена под расшивку. Стены северного и южного фасадов декорированы пильстрами. Венчающий карниз здесь выполнен ритмично чередующимися участками сухариков и нависающих рядов кладки. По всем фасадам между первым и вторым этажом проходит карниз из профилированного кирпича. Граненство южного фасада подчеркнуто наличием в его центральной части на втором этаже и в мансарде спаренных оконных проемов, объединенных арочной тягой с декоративными гирьками. Такие же тяги оформляют и крайние окна второго этажа. Окна второго этажа и мансард на западном и восточном фасадах имеют арочное завершение, все остальные — лучковое. Наличники окон оштукатурены и побелены.

Здание имеет цоколь из крупных блоков чистотесаного серого гранита, кровля стропильная, покрыта на 4 ската кровельным железом. Мансарды покрыты на два ската. На северном и южном скатах кровли устроены слуховые окна, покрытые на два ската и украшенные простыми причелинами

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Трапециевидный корпус Воскресенского скита пример монастырской постройки в рациональном кирпичном стиле конца XIX — начала XX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. В.Р. Рывкин "По Валааму", Петрозаводск, "Карелия" 1990, с.199-204
2. Проектные предложения по реставрации с рекомендациями по использованию памятников Воскресенского скита на о. Валаам", Пояснительная записка. ДФИ "Специпроектреставрация", Ленинград, 1985. Архив ВГМЗ.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

для памятников архитектуры и истории

культурного слоя
важнейших находок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. исч-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скульптура
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+		+	
		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

согласная	республ.	местная	не состоит
-----------	----------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление СМ КАССР от 6.08.86 г.

№ 245

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Валаамского музея-заповедника, общежитие для экскурсоводов.

д) дата и № охранныго документа

Составитель Левиаш Т.Л., Рудина Н.О.

Фото, составлено в паспорте

музея

23.

апреля

1989 г.

(подпись)

Испектор по охране памятников

Маркова В.М.

(подпись)

М. П.

15

г. Петрозаводск, Бл



'D000027890'

Вкладыш I

Республика Карелия, г. Сортавала, о. Валаам

Спасо-Преображенский монастырь, Воскресенский скит. Трапезный корпус.

К разделу УП, а с выкружкой на концах.

На первом этаже здания между входом и гранитной лестницей, ведущей на второй этаж и в мансарды, расположены просторные прямоугольные сени, делящие этаж на две функциональные зоны: в восточном крыле - трапезная и кухня, в западном - жилые помещения. Массивные двухстворчатые двери ведут в оба крыла. В жилом крыле - светлый коридор и три кельи.

Планировка второго этажа аналогична планировке западного крыла первого этажа. В мансарду южного фасада вход устроен с лестничной площадки, в мансарды, выходящие на восточный и западный фасады - через коридоры, проходящие по чердачным помещениям.

Стены и потолки внутренних помещений оштукатурены, потолки побелены, стены оклеены обоями, полы в жилых помещениях деревянные.

В трапезной стены и потолки окрашены масляной краской светлых тонов, полы - из гранитных плит серого и розового цвета, шлифованные.

Основные габариты здания: 25,6 x 14,1 м, высота 10,1 м.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Р.Ф. Минкультуры, Гл. управл. по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Республика Карелия, г. Сортавала, о. Валаам
(АССР, край, область; район, автономная обл; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Монастырь Спасо-Преображенский, Воскресенский скит, трапезный корпус

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

Общежитие для экскурсоводов

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов
 дата составления картотки
 16 апреля 1994

Составитель

Левицкая Л.Рудина Н.О.
(в. от должность или профессия, подпись)

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	1910	3	

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственные	не используется
		+		+		

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

да	нет
+	

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
	+		+	+

Маркова В.М.
(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Трапезный корпус - один из трех келейных корпусов Воскресенского скита.

Построен по проекту арх. Н. Никонова. Здание выполнено в рациональном кирпичном стиле конца XIX - нач. XX века, двухэтажное с подвалом и мансардами на восточном, западном и южном фасадах. К основному объему здания с севера примыкает трехчастный объем с лестничной клеткой и санузлами, а с юга - закрытое крыльцо. Доколь здания выполнен из крупных блоков чистотесаного серого гранита, стены из кирпича под расшивку. Южный и северный фасады здания декорированы пилястрами, по всем фасадам проходят венчающий и междуэтажный карнизы из сухариков и профилированного кирпича. На южном фасаде - спаренные оконные проемы, объединенные арочной тягой с декоративными гирьками. Оконные проемы имеют арочное и лучковое завершения, откосы оштукатурены и побелены. Кровля в здании стропильная, покрыта на 4 ската кровельным железом.

Основные габариты: 25,4x14,1 м, высота - 10,1 м.