

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМинистерство культуры. Госинспекция по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа управления)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Власова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

кон. XIV – нач. XV вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Ардатовский район,
с. Четвертаково. Автобусом Ардатов–Тургеневодо ост. Школа.

(наименование округа, населенного пункта, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			базы, галереи, золото.		учреждения торгов, промышленн.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего плана —
- Фото фрагментов — 5
- Генплан — 1
- Обмеры: план — 1
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии:

— история возникновения, кому в конечном итоге принадлежали развалины и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории:

— история возникновения, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства:

— целиком, строительство, застройка, история создания.

Село Четвертаково Ардатовского уезда Симбирской губернии принадлежало Троице-Сергиеву монастырю и известно по документам с XIX века. Исторических сведений о доме принадлежавшем крестьянину Власову, в литературе обнаружить не удалось, но на основании натурного обследования и стилистического анализа его постройку можно отнести к концу XIX века - нач. XX в.

6) перестройки и утраты, изменения первоначальной оболочки здания

Здание полностью сохранило свои объем, декор и внутреннюю планировку

5) регистрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

реставрационные работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Вид памятников археологии | — наличие культурного слоя, находка находок. |
| 2. Вид памятников истории | — архитектурный памятник, наличие текста и время установления памятной доски. |
| 3. Вид памятников архитектуры | — основные особенности архитектурной композиционно-пространственной структуры и художественный характер фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительных материалов, оспинные габариты. |
| 4. Вид памятников науки и техники | — характер особенности композиционного и художественного решения, эпохи, типичные техники, приемы. |

Одноэтажный кирпичный дом расположен в центре села, выделяясь своим фасадом выхода на дорогу Ардатов-Тургенево, и в плане представляет собой прямоугольник со сторонами 6,4 x 4,2 м, разделенный продольной перегородкой на две равные части. Невысокий статичный объем завершен стропильной кровлей на четыре ската. Фигурные аттиковые стенки отмечают центры восточного и южного фасадов, всю плоскость которых заполняет декор эклектический по своим мотивам и характеру. Многообъемный карниз проходит под кровлей, рустованные пилasters отмечают углы, а окна лучковой формы, три на западном фасаде и четыре на северном, декорированы надоконными бровками, опирающимися на консоли и повторяющими форму окна и выступающими рядами поставленного на ложок кирпича. В основании окон проходит общая горизонтальная тяга, раскрепованная на пиластрах. Входы в здание расположены ~~на южной~~ ^{на южной} внутренней южной ~~и на~~ ^{и на} южном фасаде дома. Отделка интерьеров не сохранилась. Полы деревянные, дощатые.

Размер кирпича: 26 x 12 x 6
26 x 11,5 x 6,5
26 x 12 x 6

Б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника

Здание представляет характерный образец ординарной жилой застройки конца XIX века, с лобротной кирпичной кладкой. Его фасады отличает перегруженность декором.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Материалы обследования, крошки обмеров, чертежи и фотофиксация находятся в Министерстве культуры Молдавской АССР.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок	
для памятников археологии		
для памятников архитектуры и истории	конструкций: стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. ис-ка	
для памятников монументального искусства	покрытия гостиницы скульптуры грунта красочного слоя	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не состоят
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
границы охранной зоны не устанавливались

г) базисовая принадлежность и конкретное использование в здании размещен Четвертаковский сельский совет

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта
21 ноября 1965 г.

Составитель ГРОСКИНА Н.Д. ИСКУССТВОЕ.
(Ф. И., О. должность и фамилия)

(подпись)











3.2.№ I.64.02.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос.инспекция по охране памятников истории и
 Адрес Мордовская АССР, Ардатовский р-н, с. Четвертаково
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом Власова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

КОН. XIX - нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просвети- тельное	туристско-экскурсион- ное	лечебно-оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
					+	

предлож. по исполь-

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
секретный	республикан.	местный

Дата составления карточки
«21» XI 1975 г.
М. П.

республикан.	местные	НИИ
+	+	+

Составитель Трошкина Н.Д. Искусствовед
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)Инспектор по охране памятников
(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажный кирпичный дом в плане представляет собой прямоугольник, разделенный продольной перегородкой на две части. Невысокий компактный объем завершен втропильной кровлей, контейнером железом, на четыре ската, фигуры аттиковые стенки отмечают центры южного и северного фасадов, всю плоскость последних заполняет декор с псевдорусскими мотивами. Многообломный карниз проходит под кровлями, рустованные пилasters отмечают углы, а окна /три на торцевом фасаде и четыре на главном/ с лучковыми перемычками декорированы бровками на консольках и вертикальными тягами. Входы в здание расположены по осям внутренних помещений на заднем фасаде. Здание представляет собой характерный образец опциональной жилой застройки конца XIX века, с добротной кирпичной кладкой и повышенной декоративностью фасадов.