

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа отв. за памятники)
памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Преображенское. Двухэтажная хо-
зяйственная постройка.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Начало ХХв. (на основании стилистических данных)

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Йокский район,
с.Преображенское; от Йоки автобусом - 12 км.

(национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственные	не используется
штабной бойц. клуб			бальн., санит., аэроб.		учреждение торговл., промышл., склад +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

2 (I 1/2 форм).

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1) для памятников археологии
2) для памятников истории
3) для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции;
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Об истории села и усадьбы смотри в паспорте на усадебный ансамбль.

Каменная двухэтажная хозяйственная постройка, выполненная в тех же стилевых формах, что и другие усадебные здания нач. XXв., очевидно, возникла при реконструкции усадьбы в стиле модерн.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Недавно к торцу здания сделана одноэтажная пристройка в связи с чем заложена часть оконных проемов.

8) реставрационные работы (об их характеристика, вчехе, автор, место хранения документации)

Не проводилась

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, в ажнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительных материалов, основные габариты.

для памятников монумент. иск-ва

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание стоит у дороги. При въезде на усадебную территорию.

Рядом с ним начиналась аллея, которая вела к усадебному дому и далее к остальным постройкам парадного двора. Здание двухэтажное, кирпичное. Размер кирпича 25,5x12,8x7,3см. Часть декоративных деталей исполнена из цементной штукатурки, лестница и ее верхняя площадка выложены из серого камня. Кубический объем здания покрыт двускатной железной кровлей, над которой поднимаются угловые лопатки, а по торцам-зубчатые фронтоны с круглым окном в центре. Оба этажа - сводчатые. В более низком полуподвальном этаже - два прямоугольных изолированных помещения. Каждое из них перекрыто лотковым сводом с распалубками над окнами. Во втором этаже - единое помещение, перекрытое сомкнутым сводом, в который врезаны глубокие распалубки над большими окнами. На второй этаж ведет лестница, опирающаяся на кирпичные ползущие арки. Псевдоготическая декорация включает здание в единый ансамбль с другими постройками усадьбы. Углы обработаны лопатками с филенками. Между этажами проходит по всему периметру здания профилированная белокаменная тяга, делящая каждую стену на две неравные части. Стрельчатые окна полуподвальных помещений размещены по три с каждой стороны, кроме дворового фасада. Оконные проемы второго этажа тоже имеют стрельчатую форму, но она значительно больших размеров. На главном фасаде их два, а на торцевых по одному. Входной проеммещен в такую же стрельчатую арку. За наружной металлической дверью есть еще одна - кованая решетчатая.

б) общая масса общ., обществ., научно-исторической и художественной значимости памятника.

Служебное здание является частью усадебного комплекса стилистически составляя с ним единое целое.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

источники, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Библиографию смотрите в паспорте на ансамбль. Обмер планов, кроки, негативы и отпечатки - в Ивановском областном Управлении культуры.

№1 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПЕРСИИ

		заранее	среднее	издное	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий		+		
	потолков		+		
	пола		+		
	декора фасадов			+	
	интерьеров				
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	приклад. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

Союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены

р) балансовая привлекательность и конкретное использование: используется под склад союзом "Луговой"

д) дата и № охранных документов нет

Дата составления паспорта

январь 1974.

Составитель архитектор НИИРК
В.И. Колесникова Каск

INCENTIVOS NO EXPANDE MAIS TURISMO.

31 XII - 1942. Helibury



D000034410

