

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

5010508001

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Главное управление по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Середниково. Зоосточный амбар на Скот-II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		7(2)	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Кон. XVIII.Московская область, Солнечногорский р-он,IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА сан. "Мицри". От Москвы с Ленинградского вокзала до пл. Фирсановка - 33 км, далее автобусом до сан. "Мицри" - 4 км.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилие помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		болни. санат. л/отд.		утреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

5

Репродукционная-I

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

Вкладыш — Гстр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Восточный амбар, как и другие постройки Скотного двора усадьбы Середниково, возведен при владельцах Всеволожских, в конце XVII века.

Здание перестраивалось. На фотографии 1920-х годов оно изображено с заложенной аркадой и сильно поврежденной лицевой кладкой.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

К моменту реставрации памятник находился в аварийном состоянии. В интерьере было сделано много временных перегородок.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрация памятника проводилась в нач. 1970-х гг. производственным участком треста "Мособлстройреставрация" по проекту архитектора Е. Кунецкой. В архиве треста имеется лишь графическая документация. В процессе работ раскрыты все арки и другие заложенные проемы, на значительных участках лицевая кладка выполнена вновь. В интерьере для нужд приспособления сделаны новые перегородки. Работы отличаются крайне низким качеством.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Восточный амбар образует северо-восточный угол внутреннего амсамбля усадьбы – Скотного двора. Он соединен оградой с юго-западным флигелем Парадного двора.

Г-образное в плане, низкое, кирпичное здание имеет длинное южное крыло и короткое западное, с выемом северо-восточного угла. Постройка завершена системой вальмовых кровель с чердачными окнами, из которых крыша над западным крылом – выше.

Амбар выстроен в стиле классицизма с барочными элементами в обработке фасадов. Внутренний фасад, представляет собой галерею-аркаду, из широких лучковых арок. В отличие от соседнего похожего западного амбара, аркада здесь более редкая и рустованная. Ныне она застеклена. Торцы расчленены широкими рустованными лопатками, внешние же фасады не рустованы. Окна внешних фасадов и торцов заглублены в вертикальные филенки. Три окна на западном торце – ложные. Под проемами помещены непрофилиро-

(продолжение см. на вкладыше № I)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Нарядная хозяйственная усадебная постройка кон. XVIII века, составляющая композиционное и стилистическое единство с другими зданиями Скотного двора усадьбы Середниково.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. "Памятники усадебного искусства", вып. I, М., 1928, стр. 80-81.
2. М.А. Ильин. Подмосковье. М., 1966, стр. 258-260.
3. "Памятники архитектуры Московской области", т. 2, М., 1975, стр. 251.
Обмеры плана, крошки, фотографии и негативы хранятся в Московском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок	+			
для памятников археологии		·			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		+		
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР
от 30.08.60г., № 1327.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Московский областной туберкулез-
ный санаторий, лечебный корпус.

д) дата и № охранного документа

дата составления паспорта

Составитель Каргова М. Г. архитектор

7 марта

1984 г.

(подпись)

Испектор по охране памятников

Белор. С. С.

(подпись)

М. П.

Вкладыш № I к паспорту:

3.7(2) 1.32.33

"Усадьба Середниково. Восточный амбар на Скотном дворе".

Московская область,
Солнечногорский район,
с. "Мири".

п.УПа(продолжение):

ванные белокаменные подоконники. На северном торце подними -
фигурные фартуки.

Наиболее скромен восточный фасад, центр которого отмечен лучковым ~~фронтоном~~ входным проемом.

Цоколь у галереи отсутствует, на остальных частях здания он - гладкий, кирпичный. Простейший кирпичный карниз украшен изящно профилированными угловыми вставками из белого камня.


Почти вся поверхность фасадов перелицована современным кирпичем без облюдения обработки шва. Здание неоштукатурено и побелено.

Входы в здание, кроме восточного, осуществляются через прямоугольные торцевые ворота галереи. В сквозную галерею выходят помещения разного размера, разделенные капитальными стенами. Южная часть галереи переходит на севере в коридор, отсекающий западное крыло., представляющее собой единое помещение. Внутри амбар оштукатурен, стены окрашены.

В здании плоские деревянные перекрытия, деревянные полы покрыты линолеумом.

Московская область. Солнечногорский район.
Усадьба "Середниково", сан. "Мцыри"
Скотный двор, восточный флигель.
кон. XVIII в.

С
↑



0 10 м

3

Выполнена А. Горячевым
1984 г.





















3.7(2)

I.32.33

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Гл. управл. по охране памятников.

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Московская обл., Солнечногорский р-он, с. "Мтыри".
(ACCP, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Усадьба Середниково. Восточный амбар на Скотном

дворе.

памятник
монумент, ис-ва

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник
архитектурыпамятник
историипамятник
архитектуры

7(2)

памятник
принаследность

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

КОН.ХУШ.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельны.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
			+			

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее | среднее | плохое | аварийное

+

союзная | республ. | местная | не состоит

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да | нет

+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

Дата составления карточки

« 7 марта 1954г.

М. П.

органы охраны			реставрационные мастерские	музей, архив, библиотеки
советский	республикан.	местный	республикан.	местные
+	+	+	Мособлпотребкомитетом	ВНИИИ

Составитель Карпова М.Г., архитектор.
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)


Инспектор по охране памятников

Белов С. С.

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Восточный амбар на Скотном дворе ус. Середниково встроен в кон.ХУШв. в стиле классицизма с барочными элементами. Здание занимает северо-восточный угол ансамбля. Низкое, кирпичное, неоштукатуренное и побеленное оно имеет в плане Г-образную форму. Внутренний фасада здания обработан рустованной аркадой, торцы - рустованными лопатками, внешние фасады очень скромны. Карнизы украшены профилированными белокаменными вставками.

Помещения амбара, разделенные капитальными стенами, выходят в галереи. В здании - плоские деревянные перекрытия.

Нарядная хозпостройка кон.ХУШв., составляющая стилистическое и композиционное единство со зданиями ансамбля Скотного двора.