

5800000482

3.2.

- I.39.8.

индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление по охране и использованию памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба П.А.Атрыганьева. Жилой дом.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

кон. XIX - нач. XX в.в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Лензенская обл., Земетчинский р - н,
село Оторма.Проезд автобусом Земетчина - Оторма (14 км)
(ACCP, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей бигл, клуб		больн. санат. д. отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4

Фото фрагментов— 2

Генплан—

Обмеры: план— 2

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

План фотофиксации — I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искуства — автор, строитель, заказчик, история создания

Не имеются. По свидетельству жителя А.Е. Пяткина (1898 г. - рож.)

нов. часть дома построена в наст. ХХ в. Для ее постройства установлены стилистическим признакам.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Старая часть постройки утрат не имеет, переделки в ней незначительные: деревянными перегородками перегорожена большая зала, одно из сдвоенных окон восточного фасада превращено в дверь, а центральное окно заложено. У новой части здания утрачен кирпичный тамбур, аналогичный тому, что сохранился у старой части. Внутренние дверные проемы в большинстве заложены, а большинство оконных проемов растесаны и превращены во входы с улицы. Внутри ^{одной из комнат} _{место хранения документации} выделен деревянный тамбур перед растесанным окном, ставшим дверью.

Не производилось.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии
для памятников истории

для памятников архитектуры

a)

для памятников монумент. иск-ва

— характеристика культурного слоя, важнейшие находки.

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Лилой дом является зданием, включающим в себя две разновременные постройки. Старая часть, "дом управляющего", представляет собой деревянный сруб. Его внутренние секции двумя амфиладами располагаются вдоль продольных фасадов. Комнаты амфилад имеют по одному окну, выходящему на главный и продольный фасады; большая зала, расположенная по продольному фасаду, имеет три окна (одно из них сейчас заложено). В здании сохранились голландские печи.

Позже по одной оси с деревянным домом управляющего был построен кирпичный дом служащих. Его размеры и план ориентированы на более раннюю деревянную постройку. Использован принцип двух продольных амфилад. Кирпичная постройка имеет архитектурные членения. Пиластры и филенки делают фасады здания на отдельные секции, центры которых обозначены окнами. (над окнами размещены декоративные ^{вставки} плиточки). Центры продольных фасадов выделены тремя одинарными окнами; боковые части — сдвоенными окнами. По торцовым фасадам находились дверные проемы. Одновременно со строительством дома служащих обкладывается кирпичем деревянный дом управляющего.

Архитектурные членения кирпичной коробки, забравшей в себя сруб, аналогичны архитектурным членениям дома служащих: пиластры, украшенные филенками, филенки, одинарные окна по центру и сдвоенные по бокам продольных фасадов, дверные проемы с торцов. В это же время со стороны, обращенной к господскому дому, пристраивается тамбур, выделивший собой главный фасад здания. Кирпичный тамбур украшен невысоким фронтоном, пиластрами и филенками, по бокам имеет сдвоенные окна. (см. вкладыш).

б) общая оценка общественной значимости памятника.

Лилой дом является образцом архитектурного строительства рубежа XIX – XX веков, времени неоклассицизма. Он представляет собой одну из центральных построек усадьбы и является важным организующим началом в общем архитектурном ансамбле усадьбы Сторма.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не имеется.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя
для памятников археологии
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников мону-
ментального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	+	
	+	+	+	
	+	+	+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.



D000036388

г) балансовая принадлежность и конкретное использование



1986 г.

Составитель Арциховская А.А. Искусство-
вед (ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

РСФСР, Пензенская обл., Земетчинский р-он, с. Оторма,
усадьба Н.А.Атрыганьева, жилой дом, к. XIX - н. XX вв.

ВКЛАДЫШ № I

Таким образом обновленный дом управляющего и дом служащих представляет собой общий архитектурный ансамбль из двух идентичных построек.


Третий этап строительства – возведение кирпичных стен и крыши, соединивших торцовые фасады обоих зданий. В результате две самостоятельные постройки превратились в одно здание.

Дом управляющего и дом служащих – одна из самых крупных построек усадьбы, расположенные рядом с господским домом, по оси ему перпендикулярной (север-юг) они задают то направление вглубь усадьбы, по которому организуется размещение построек на хозяйственной половине общего усадебного комплекса.

Стилистическое разнообразие архитектурных форм усадебных построек этот жилой дом обогащает тем, что его строгие архитектурные членения несут на себе отпечаток неоклассического стиля характерного для времени постройки усадьбы Оторма.

Материал – дерево и кирпич, основные габариты 60 x 13 м.

СЕЛО ОТОРМА
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН
ЖИЛОЙ ДОМ СЛУЖАЩИХ Н. XX в.



0 10 м


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- - КИРЛИЧНАЯ КЛАДКА
- - ДЕРЕВО
- - СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
- - ФУНДАМЕНТ РАЗРУШЕННОГО ТАМБУРА
- ▨▨ - ПРОРУБЛЕННЫЕ ПОЗДНЕ ОКНА И ДВЕРИ

- - ОКНА ПЕРЕДЕЛАННЫЕ В ДВЕРИ
- * - ДВЕРНЫЕ ПРОДЕМЫ ПЕРЕДЕЛАННЫЕ В ОКНА

ЧЕРТИЛ Арциховская-Кузнецова Н. А. 1982 г.

СЕЛО ОТОРМА
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН
ЖИЛОЙ ДОМ УПРАВЛЯЮЩЕГО н. XIX в.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I - ЖИЛОЙ ДОМ УПРАВЛЯЮЩЕГО н. XIX в.

II - СОВРЕМЕННАЯ ПОСТРОЙКА

III - ЖИЛОЙ ДОМ СЛУЖАЩИХ н. XX в.

■ - СРИБ ОБНЕСЁННЫЙ КИРПИЧОМ


▨ - КЛАДКА КИРПИЧНАЯ

▬ - СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



ЧЕРТИЛ Арциховская-Кузнецова Н. А. 1982 г.

СЕЛО ОТОРМА
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН
I-ЖИЛОЙ ДОМ УПРАВЛЯЮЩЕГО
III-ЖИЛОЙ ДОМ СЛУЖАЩИХ.



II-СОВРЕМЕННАЯ ПОСТРОЙКА,
СОЕДИНИВШАЯ ДВА ДОМА.

ЧЕРТИЛ АРЦИХОВСКАЯ-КУЗНЕЦОВА Н.А. 1982г.



РСФСР

Петропавловск

Землемерный р-н

г. Омска

Усадьба С. А. Амурзакова

№ 1. Общий вид с холма
флигелей. Кон. XIX - нач. XX в.
Холм не нро. Восточная
сторона.

Рисунок Аксиньинской - Кузнецовой А.А. Листо 1982 г.



РСФСР

Лензенская обр.

Земетчинский р-н
с. Оторка

Казбек Т. А. Амргановба
Жиной дон. кон. XIX- нач. XX в.

№ Один из видов 1000-го -
наиболее учен.

Фото Архиповской - Кудеевской А. А.

Лето 1982 г



РСФСР

Тензинская обл.

Земетчинский р-н

с. Оторса

Усадьба Г.А. Атрыганьева

Жилой дом кон XIX-нач. XX в.

N3. Вид на гандур шав
на западном фасаде

Фото

Арутюновой-Кузнецовой А.А.

Лето 1982г.



РСФСР

Белзенская обн.

Западинский р-н
с. Старина

Усадьба Г.А. Апрелевского
жилой дом. Кон. XIX- нач. XX в.

№ 849 на восточной стороне
новой части деревни

Земо Арутюновой - Куршуковой А.А

Лист 1912г.



РСФСР

Пензенская обн.

Земетчинский р-н

с. Оторка


Усадьба С. А. Антропанова

Жилой дом кон. XIX - нач. XX в.

N5. Жиро-Борисовский уезд
Яранск.

Рома Архиповна - Кузнецова А.Н.

Лист 13825.



РСФСР

Кемеровская обл
Земетчинский р-н
с. Оторка

Усадьба Т. А Амриганибова
Жилой дом кон. XIX- нач. XX в

Nб. Трехэтажный дом в
первой половине от входа
в скрытую часть дома

Фото Пруховской-Кузнецовой А.А.

Лето 1982 г

3.2.

1.39.8.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые).....
 Главное управление по охране и использованию
(название республиканского органа охраны)

Адрес
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)
Пензенская обл., Земетчинский р-н, с. Оторма.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

П ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

кон XIX - нач. XX в.IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельны.	жилые помещения	хозяйст- венное	не ис- пользу- ется
					+	

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+
союзная	республ.	местная	
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да | нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

5 января

198

Артиховская А.А. искусствовед

должность

должность профессия

должность

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
I	6	2	
органы охраны	реставрационные мастерск.	музей, архив	
союзный	республикан.	местный	местные

культуры

Испектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание
Жилой дом состоит из двух разновременных построек, соединенных современной кладкой в одно здание. Обе постройки одноэтажные. Первая, ранняя - деревянный сруб, имеющий две продольные амбразуры комнат. Вторая - кирпичная, поставлена на одной оси со срубом и ориентирована на его план и размеры. При строительстве кирпичного здания обкладывается кирпичем сруб. Архитектурные членения зданий идентичны: пилasters, филенки, одинарные и двойные окна, организуют центральную фасадов. В ансамбле жилой дом занимает важное место он является главной постройкой хозяйственной половины усадьбы, задает направление её развитию

вглубь от господского дома на север. Дом - пример неоклассической архитектуры кон. XIX - нач. XX в. Габариты - 60 x 13 м. Тип. ф-ки «Маяк революции» Зак. 2414