

6410021016

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.5.№135/5-1.47.21

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерацияотдел (инспекция) охраны недвижимых памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Смоленская крепость, башня ПоздняковаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника – для памятников истории)
1596-1602 гг.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Смоленск
(АССР, край, область, район, автономная область)ул. Тимирязева

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурс..	лечебно-оздоровительн.	жилые помещен.	хозяйственные	не используется
	музей, библ., клуб		больн., санат., д/отд.		учрежден. торгов., промышл., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида – 3

Фото фрагментов – 4

Генплан – 2

Обмеры: план – 4

разрез –

фасад –

Схематический план

охранной зоны –

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	- автор, строитель, заказчик, история создания.

Башня Позднякова входит в состав смоленской крепостной стены. Крепость возведена между 1596 — 1602 гг. под руководством зодчего Федора Савельевича Коня. В закладке крепости принимал участие Борис Годунов.

В XVII — начале XVIII века башня не имела собственного имени, обозначалась как Четырехугольная, или Малая четырехугольная. В литературе встречается другое ее название — Роговка.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены завершения, перекрытия, двери. Многочисленные трещины в стенах между 1886 и 1899 годами залиты цементным раствором, им же затирали кирпичную кладку, и следы этого ремонта хорошо видны. Внутри есть утраты кладки, заложены амбразуры нижнего боя. Частично разрушены арки и своды бойниц, ступени лестниц, верхние части зубцов, венчающий карниз. Есть утраты в лицевой кладке фасадов и цоколя.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

В 1886-99 годах под руководством академика К. Маевского были исправлены обветшавшие зубцы, сделана кровля. Башня обвязана железными скрепами и муфтами. В 90-е годы XX века разработан проект реставрации башни (автор — В.А. Архипов).

Материалы хранятся в АООТ «Смоленскреставрация».

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	- характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
	для памятников архитектуры	- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
	для памятников монументального иск-ва	- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня Позднякова относится к числу малых четырехугольных глухих башен, расположена на восточной стороне крепости между двумя многогранными башнями. Сложена башня из кирпича размером 31x15x6 см в технике полубутовой кладки. Лицевая поверхность выполнена верстовой кладкой. Цоколь облицован прямоугольными белокаменными блоками длиной до одного метра, в верхней части цоколя проходят два ряда кирпичной кладки, а затем — белокаменный валик. По данным ростписей второй половины XVII века высота башни составляла от подошвы до зубцов 9 саженей и четверть аршина, высота зубцов — 1 сажень один вершок (для XVII века сажень — 216 см, аршин — 72 см, вершок — 4,5 см). Башня имеет четыре яруса боя, которые разделялись деревянными перекрытиями. Зубцы имеют завершение в виде ласточкиного хвоста.

В подошвенном (цокольном) ярусе устроены четыре бойницы, расположенные в сводчатых нишах. В толще южной и северной стен находятся каменные лестницы с цилиндрическими сводами, ведущие на второй ярус и на боевой ход стены.

Во втором ярусе имеются четыре бойницы, дверной проем, ведущий на стену, и лестница с цилиндрическим сводом с распалубками, ведущая на третий ярус. На площадке лестницы — две бойницы «за город».

В третьем ярусе — четыре бойницы и две двери, ведущие на боевой ход стены. В четвертый ярус ведет внутристенная лестница с крестовым сводом, на площадке — бойница. В четвертом ярусе, расположенном между зубцами, устроено 28 бойниц. Бойницы обведены прямоугольными рамками из кирпича, бойницы второго и третьего ярусов имеют еще и высокие треугольные фронтончики.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Башня является неотъемлемой частью смоленской крепостной стены — уникального памятника древнерусского оборонительного зодчества конца XVI века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Косточкин В.В. Государев мастер Федор Конь. М., 1964, с. 107—101.
2. Косточкин В.В. Старым смоленским трактом. М., 1972.
3. Орловский И.И. Смоленская стена. Смоленск, 1903.
4. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Смоленская область. М., 2001, с. 184—188 (там же см. библиографию).
5. РГАДА, ф. 145, оп. 1, 1665 г, д. 6, л. 262; 1681 г, д. 21, лл. 25—27.
6. РГВИА, ф. 3, оп. 2, д. 1239.
7. ГАСО, ф. 84, оп. 1, д. 4.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

Для памятников архитектуры и
истории

конструкций

стен

покрытий

потолков

пола

декора фасадов

интерьеров

в интерьере:

Живописи

скульптуры

приклад. ис-ва

Для памятников монументального
искусства

Цоколя

постамента

скульптуры

грунта

красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии				
Для памятников архитектуры и истории			+	
в интерьере:			+	
Для памятников монументального искусства			+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

постановление совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08. 1960.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)
Не утверждены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Центр по охране и использованию памятников истории и культуры Смоленской области; не используется

д) дата и № охранного документа нет

Дата составления паспорта

Составитель Смирнова А.Т., доцент СГПУ

(ф., и., о., должность или профессия)

« 7 » декабря

2001 г.

(подпись)




Инспектор по охране памятников Никифорова Г.И.



г. Смоленск
Смоленская крепость 1596-1602 гг.


Схема местоположения башни Позднякова
в структуре крепостной стены



г. Смоленск
Смоленская крепость 1596-1602 гг.
Позднякова башня

С
↑

Фрагмент генплана




0 100 м

Выполнил: Горева Н.Б.

г. Смоленск
Смоленская крепость 1596-1602 гг.
Позднякова башня
План 1-го яруса

C ←




0 10 м

Выполнил: Горева Н.Б.

г. Смоленск
Смоленская крепость 1596-1602 гг.
Позднякова башня
План 2-го яруса

С ←




0 10 м

Выполнил: Горева Н.Б.

г. Смоленск
Смоленская крепость 1596-1602 гг.
Позднякова башня
План 3-го яруса

С ←




0 10 м

Выполнил: Горева Н.Б.

г. Смоленск
Смоленская крепость 1596-1602 гг.
Позднякова башня
План 4-го яруса


С ←



0 10 м

Выполнил: Горева Н.Б.

г. Смоленск
Смоленская крепость 1596-1602 гг.
Позднякова башня
Схема фотофиксации



Выполнил: Горева Н.Б.



1. 2. Бисенек
уул. Бийчиңүүева
Бисенекское урочище 1596 - 1602 км
башни Сторожевка

Вид на юго-восточный угол башни

Фото Барына Б.Е.
2001г.



2. 1. Смоленск
ул. Красногвардейская
Смоленское урлпосо 1596-160211
Баня Егорченко

Северный фасад бани

Фото Чарикова А.Е.
2001г.



3. 1. Аносовка
ул. Тимирязева
Аносовское упоминание 1596-1602 гг
Башне боярская

Свид на юго-западной ул. башни
со стороны ул. Тимирязева

Томо Чарина В.Е.
2001г.



4. 7. Анонекс
члв. Борисовъ
Анонексъ членъ 1596 - 1602 гг
Баумъ Борисовъ

Братъ рюара ака
1-го друса Баумъ

Фото Варина В.Е.
2001г.



5. 1. Сиоссан
ур. Кызылчекова
Сиоссанское ученное 1596-1602 гг.
башни Борзикова

Вид изнутри на ось 2-го и 3-го
ярусов оси.

фото Чаркин В.Е.
2001г.



б. г. Смоленск
ул. Борисоглебская
Смоленское училище 1596-160277
Башкировка

Выв с птицами 4-го курса на глубокий бассейн.

Из коллекции Музея Академии наук БСР

Фото Чарина В.Е.
2001г.



7. г. Смоленск
ул. Белинского
Смоленское училище 1596-1602 гг
Банкнота Бородинская

Южный фасад. Ворот с
несколькою парадными ходами.

Фото Марченко А.С.
2001г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР [] **ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)** 3.5.№135/5 –
 (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ

Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников
 (наименование республиканского органа охраны)

1.4721

Адрес г. Смоленск
 (АССР, край, область, район, автономная область, национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Смоленская крепость, башня Позднякова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурс..	лечебно-оздоровительн.	жилые помещен.	хозяйственные	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

« 10 « декабря 2001 г.

М.П.

Составитель Смирнова А.Т. лонент СГПУ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	+
союзная	республ.	местная	не состоит
да	нет		

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы


органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный
	+	+

Инспектор по охране памятников Никифорова Г.И.



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Башня Позднякова – малая четырёхугольная, расположена на восточной стороне крепости, возведённой в 1596-1602 гг. Зодчий – Фёдор Конь. Сложена из кирпича 31x15x6 см., цоколь и цокольный валик – белокаменные. Имеет 4 яруса боя (4-й в зубцах). Бойницы расположены друг над другом и обрамлены в цокольном ярусе рамочными наличниками, в остальных – такими же наличниками с высокими треугольными фронтонами. Углы башни охвачены широкими лопатками, по верху проходил антаблемент.

Бойницы устроены в широких сводчатых нишах. Ярусы были разделены деревянными перекрытиями, которые сейчас отсутствуют, нет также и кровли.

В 1886-99 г. проводились ремонтно-реставрационные работы по проекту академика К. Маевского. В настоящее время состояние башни неудовлетворительное.