

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **Р С Ф С Р**

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **ХИЛОЙ ДОМ**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-ка |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 2 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

первая половина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА **ТАССР, г. Казань**

ул. Карла Маркса, 39

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| во первонач. назначении | культурно-просветитель. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровитель. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | музей библ. клуб | | больш. санат. дочта. | + | учреждение торгов., промышл. склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I

Фото фрагментов — 3

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- 346
- | | | |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искуства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

На основании визуального обследования можно заключить, что здание было построено в первой половине XIX века.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Предположительно, в конце XIX-нач. XX века повышена высота северной части дома и утрачены антресоли. Со стороны северного, восточного и западного фасадов к зданию примыкают поздние пристройки (XX в.). В 1920-х годах интерьеры подвергались переделке. В 1960-70-х годах местами утрачены элементы декора фасадов.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| а) | для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. исс-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер. |

Двухэтажное каменное здание расположено в пределах центральной части города, на улице Карла Маркса (бывш.Грузинской).

Лицевой, южный фасад дома выходит на красную линию улицы.

Основная первоначальная часть здания — прямоугольная в плане, с выступом со стороны двора. К северной стене дома примыкает лестничная пристройка (по-видимому, сооруженная позднее основного объема). Капитальные каменные перегородки делят I этаж здания на 8 основных помещений. Планировка 2-го этажа, в основном, повторяет планировку первого. Дом имеет подвал (с окнами).

Перекрытия подвальных помещений — сводчатые, остальные перекрытия — плоские, по деревянным балкам. Конструкция кровли — стропильная.

На фасадах, по верху стен здания, проходит завершающий антаблемент с лепным орнаментом (восточным — по характеру) во фризе. Фасады расчленены подоконной профилированной тягой, проходящей ниже проемов 2-го этажа. На лицевом фасаде окна I-го и 2-го этажа имеют профилированные наличники. Центральное окно в первом и во втором этаже на лицевом фасаде выделено более широким наличником (во 2 этаже — с лепными украшениями). Оконные проемы 2-го этажа на этом фасаде завершены сандриками в виде профилированных полок, ниже которых (над окнами) помещены лепные украшения (детали орнамента). Окна I-го этажа лицевого фасада имеют наружные подоконники. Над стеной лицевого фасада возвышается парapet кровли (уступом повышающийся (см.вкладыш № I))

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Каменный жилой дом, относящийся к постройкам в стиле позднего классицизма, представляет собой характерный образец провинциальной городской архитектуры первой половины XIX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не найдены.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

| | | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---|--|---------|---------|--------|-----------|
| характеристика общего состояния: | культурного слоя важнейших находок | | | | |
| для памятников архео- логии | | | | | |
| для памятников архитек- туры и истории | конструций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров | + | + | + | - |
| в интерьере: | живописи скандалии приклад. искуства | | | | |
| для памятников мону- ментального искусства | шокола постамента скандалии грунта красочного слоя | | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| союзная | республ. | местная | не состоит |
| | | | + |

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.



"D000019350"

Жилой дом (коммунальные

т) балансовая принадлежность и конкретное использование

квартиры)

а) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

• 14 • IX 1975 г.

Составитель Элькинд А.С., архитектор

(Фамилия, должность или профессия)


(подпись)



Испектор по охране памятников

(подпись)

Московская тип. № 13. Зак. 8321. Тип. 15 000

г.Казань, ул.Карла Маркса, 39
Бывший дом перв.полов. XIX в.

З.2. - I.66. I
Индекс

В К Л А Д Ы Ш Б И

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА (продолжение):

щайся в средней части), расчлененный прямоугольными филенками. На дворовом фасаде оконные проемы не имеют наличников.

В интерьерах сохранились потолочные простые профилированные карнизы.

Здание построено из кирпича размером 7 х 12,5 х 25,5 см. Стены оштукатурены снаружи и внутри. Кровля железная.

Основные габариты здания (в плане): 17,8 х 28,5 м.









ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос.инспекция по охране памятников
Адрес ТАССР, г.Казань, ул.К.Маркса, 39

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ЖИЛОЙ ДОМ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

| ПОДАЧНИК археологии | ПОДАЧНИК истории | ПОДАЧНИК литературы | ПОДАЧНИК учимого ис-ва |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | 2 | |

2

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| по перво- начальному назначению | культурно- просвети- тельное | тури- змско- вокругсвет- альное | зачебно- оздорови- тельный | жилые помещения | хозяйст- венное | не исполь- зуется |
| | | | | + | | |

1

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее | среднее | плохоое | неприятное

1

| | | |
|----------|----------|---------|
| + | | |
| согласн. | речибъл. | местн.я |

1

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



Дата составления: 15.07.2019

. I4 M. П.

Составитель

Элькинд А.С.

М. С. должность или проф.
Ливин

| паспорт | фотографии | обмеры | регистрирующие материалы |
|---------|------------|--------|--------------------------|
| + | + | + | |

| органы охраны | | реставрационные мастерские | | музей, архив, | |
|---------------|---------|----------------------------|---------|---------------|--|
| республикан. | местный | республикан. | местное | НИИ | |
| + | + | | | | |


118

Инспектор по охране памятников

(Ω_{m} , Ω_{Λ} , Ω_{b} , H_0) (in Gpc)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Двухэтажное кирпичное здание расположено в пределах центральной части города. Первоначальная часть здания — прямоугольная в плане.

На фасадах завершающий антаблемент украшен лепным орнаментом (восточным по характеру) во фризе. На лицевом южном фасаде окна 1-го и 2-го этажа имеют профилированные наличники. Оконные проемы 2-го этажа на этом фасаде завершены сандриками, ниже которых (над окнами) помещены лепные ук-
рашения. Над стеной лицевого фасада возвышается парапет кровли.

Основные габариты здания в плане:
 $17,8 \times 28,5$ м.

Каменный жилой дом, относящийся к постройкам в стиле позднего классицизма, представляет собой характерный образец провинциальной городской архитектуры первой половины XIX века.