

3700000680

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР *з.4.н*

117.6

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране

(включительно республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

## ПАСПОРТ

*Решение №/н*I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь ХристорождественскаяII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент вса-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1828 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская обл., Брестовицкий р-он,(АССР, край, область, район, автономная обл.)с. Каменитки.индивидуальный адрес; населенный пункт; пути подъездаV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- помещен.	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	клуб клуб		бани, свет, аэра.		торговое промыш, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 3
- Фото фрагментов — 1
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- отрадной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
- б) для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- в) для памятников архитектуры и монументальной пластики — автор, строитель, заказчик, история создания.

**Церковь построена на средства местных жителей.**

Г) перестройки и утраты, именными первоначальной облике памятника.

**Утрачены верх колокольни, главы основного объема. Пристроены деревянные помещения в соответствии с нуждами школы. Утрачено первоначальное убранство интерьеров.**

д) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

**не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| а) | для памятников археологии        | — характер культурного слоя, важнейшие находки.  |
|    | для памятников истории           | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.  |
|    | для памятников архитектуры       | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
|    | для памятников монумент. иск-ва. | — основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.   |

Постройка располагается в центре села в некотором отдалении от жилых построек. Основной объем — двухсветный куб. К нему с востока примыкает куб, апсиды, с запада широкая трапезная и четверик основания колокольни. С севера и юга к постройке примыкают бревенчатые помещения классов и служб школы.

Основной объем перекрыт четырехскатным сомкнутым сводом. Трапезная — двухстолпная палата, перекрытая системой цилиндрических сводов с распалубками, апсида — полу сомкнутым сводом. Внешнее оформление постройки простое. Наличники плоские "с ушами". Карниз простых изломов, на основном объеме — с городками. Углы четверика колокольни обработаны спаренными пилястрами, арка входа закомовым камнем.

Здание выполнено из кирпича 27x12,5x7 см. Опукатурено внутри и непобелено, а лишь побелено снаружи.

- б) оценка оценки общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

✓ **Пример архитектуры храма позднего классицизма.**

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

**Краткие статистические сведения о приходских церквях Костромской епархии. Справочная книга, 1911. Стр. 248**

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	✓			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	+
в интерьере:	живопись скульптуры прикл. ис-ва				
для памятников монументального искусства	цоколи постамента скульптуры грунта красочного слоя				

хорошее      среднее      плохое      аварийное

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная      республика      местная      не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

не охраняется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены



\*D000028879\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Принадлежит Брянскому Рово

Каменниково-Лесная 8-я школа.

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта

2 октября 1974 г.

Составитель

Величков Л. А., мл. научный

(ф. и. о. должность над профессией)

сотрудник Ив. Сирин

(подпись)

М. П.

20/10/74

Зав. производственной группой  
управления культуры

Александров

(подпись)











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культуры. Гос. инспекция по охране \_\_\_\_\_ (индекс)  
 Ивановск. обл., Юрьевецкий р-он, с. Каменники памятников культуры.  
 Адрес \_\_\_\_\_ (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Христорождественская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА \_\_\_\_\_

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1828г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещения	хозяйственное	не используется
	+					

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+	+			

Дата составления карточки  
 26 декабря 1974 г.  
 М. П.

Составитель Ершова И.А. \_\_\_\_\_ Инспектор по охране памятников Васильев \_\_\_\_\_  
 (Ф. и. о., должность или подпись) (Ф. и. о., подпись)

ТЕХНИК СМРМ

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Церковь в центре села, в некотором отдалении от жилых построек.

Основной объем — двухсветный куб. к нему с востока примыкает куб апсиды с запада широкая трапезная и четверик основания колокольни. к постройке примыкают бревенчатые помещения. Основной объем перекрыт четырехлотковым сомкнутым сводом.

Трапезная — двухстолпная палата, свод цилиндрический с распалубками, апсида — полусомкнутым сводом.

Наличники с "ушами", карниз простых изломов, на основном объеме с городками. Углы четверика колокольни обработаны спаренными пилястрами, арка входа — замковым камнем.

Здание из кирпича, внутри оштукатурено, непобелено только снаружи.