

февр. 1966
Библиотека
1589 от
17 XI 66,

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. Наименование. Церковь Успения.

2. Адрес. г. Новый Оскол *23 км от*

3. Время сооружения. Построена в 1695 году.

4. Автор, строитель, заказчик. Сстроилась из средств прихожан.

5. Расположение /топография, основные подъезды, расстояния от ближайших селений и остановок транспорта/

- Церковь расположена на пригорке в центре города. Выходит южным фасадом на главную улицу г. Нового Оскола.

6. Исторические сведения /важнейшие исторические события и выдающиеся личности, связанные с памятником, строительная периодизация/

- Не обнаружены.

7. Тип, планировочная структура, основные гарнитуры.

- Одноапсидная, однокупольная, бесстолбная. Планировочная структура церкви складывается из подокольного пространства, трапезной с двумя притворами, храмной части с двумя приделами и апсидой. Основные гарнитуры /28,0 x 20,0/ м.

8. Конструктивная система, материалы фундамента, стен, перекрытий, отделочные материалы, размеры кирпича, каменных блоков, керамики.

- Фундамент, стены и купол сложены из кирпича. Размер кирпича /28 x 14 x 7/ см. Остальные перекрытия деревянные, плоские по балкам.

9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.

- Объемная композиция церкви складывается из объема храмной части к которому примыкает низкий объем подокольни. В цент-

ро храмной части над ее объемом в выступает главный четверик, переходящий во втором ярусе в круглый барабан, который завершен подогнутым квадратом с небольшой главкой на вершине. Объем храмной части в два света. Церковь расположается в центре города и, доминируя над невысокими городскими постройками, красиво вписывается в окружающий ландшафт.

10. Декоративное убранство фасадов, скульптура, орнамент, роспись, утварь и т.д. /краткая художественно-стилистическая характеристика

- Плоские стены по углам отмечены узкими прямоугольными пилонами. Стены между пилонами прорезаны в притворах и апсидах арочными проемами, в приделах прямоугольными с небольшими лепными наличниками. Арочные проемы в апсиде находятся в небольшом заглубление стены и декорированы двумя полуколоннами. Декоративное убранство колокольни выполнено в последнее время. Плоские стены рустованы и декорированы капельками. Круглый барабан второго яруса главного четверика прорезан восьмью арочными проемами и отнесен четырьмя нишами.

II. Интерьеры памятника:

- а/ основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.

- Основными помещениями являются: подколокольное пространство $2,5 \times 4,5$ м, трапезная $8,2 \times 7,0$ м, притвор $4,1 \times 8,2$ м, храмная часть $7,0 \times 7,0$ м, приделы $4,5 \times 10,5$ м и апсида $6,5 \times 5,6$ м. Подколокольное пространство сообщается с трапезной нешироким арочным проемом двери. Все остальные помещения сообщаются широкими, открытыми арками, которые не мешают созданию единого легкого объема.

- IIб - характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перегородок, проемов /резьба, лепнина, чеканка/

- Не обнаружены.

IIB - монументальная живопись /время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения, краткая художественно-стилевая характеристика/

- Стены и своды покрашены масличной краской с включением настенной живописи, которая прописана заново в 60-х годах нашего века. Новая пропись выполнена очень грубо и плохо. Интереса не представляет.

IIГ - станковая живопись - иконы, картины и пр. /время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, краткая художественно-стилевая характеристика/

- Иконы выполнены местными мастерами в последнее время из холста и бумаги. Наибольший интерес представляет неизвестная деревянная икона, выполненная в стиле дровицкой школы.

IIIД - скульптура /время, автор, школа, месторасположение, сюжет, материал, краткая художественно-стилевая характеристика/

- Не обнаружено.

IIe - сохранившееся внутреннее убранство и оборудование, иконостасы, светильники, утварь, мебель, печи /время, мастер, школа, краткая художественно-стилевая характеристика/

- Внутреннее убранство и оборудование выполнено местными мастерами в начале нашего века. Иконостас резной, деревянный, имеет три престола: "Успенский", "Архангела Михаила и северный престол.

ІІ. Историческое и художественное значение памятника в развитии национальной архитектуры и искусства.

- Хотя церковь претерпела большие изменения, все же представляет исключительный интерес.

ІІІ. Фиксация памятника /фото, обмеры, зарисовки, где находятся цифры/

- Фотофиксации и обмер плана произведены в 1969 году. Хранятся в министерстве культуры РСФСР и управлении культуры Белгородского облисполкома.

14. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/
 - Не проводились.
15. Состояние памятника. - Памятник дошел до нашего времени с большими переделками.
16. Современное и перспективное использование памятника.
 - Используется местной общиной верующих.
17. Охрана памятника /кем, когда взят на охрану, наличие охранной зоны/
 - Памятник находится на местной охране.
18. Основная библиография. Дата постройки взята из историко-статистических описаний церквей и монастырей курской иенархии.





