

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
 (недвижимые)

53002 11001

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

**Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников**  
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

истории и культуры

## ПАСПОРТ

## ОСОБЫЙ КУПЛОВ ЧЕРДЫШЕВЫХ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. искусства |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
|                     |                  | 2                    |                              |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника,— для памятников истории)

Середина XIX в

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Пермская область, г. Оса,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

ул. Кобелева, 5

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просветител.     | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн.       | жилые помещения | "хозяйственное                                | не используется |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------|
|                         | музей,<br>библ.,<br>клуб + |                       | больн.,<br>санат.,<br>д/отд. |                 | учреждение<br>торгов.,<br>промышлен.<br>склад |                 |

Районный Дом культуры

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 9 + 2

Генплан — 1

Обмеры: план — 3

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | для памятников археологии                              | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
| a) | для памятников истории                                 | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

**Здание построено в середине XIX века на средства богатейших осинских купцов Чердынцевых. С начала XX века зданием владел П.Ф.Чердынцев. В 1911 году он сдал часть первого этажа для Осинской земской библиотеки, другую половину — под квартиры. Во втором этаже вплоть до революции размещались 2 класса женской гимназии и жил сам хозяин с семьей. С 1920 года в здании разместился Осинский дом культуры.**

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**В 1969г. пребит главный вход со стороны ул.Кобелева. Утрачена часть водосточных труб. Проведена значительная внутренняя перепланировка. Заложена часть окон. Утрачена парапетная решетка.**

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) **Не проводились.**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| для памятников археологии         | — характер культурного слоя, важнейшие находки.  |
| для памятников истории            | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.  |
| для памятников архитектуры        | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| а)                                |  |
| для памятников монумент. искуства | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.  |

**Особняк расположенный в юго-западной части городского центра на углу улиц Кобелева (быв. Нагорная) и Интернациональной (быв. Лавровская), на высоком крутом берегу Веткинского водохранилища. С севера и востока к зданию примыкает кирничная ограда, соединяющая особняк с другими строениями усадьбы.**

Здание "Г"-образное в плане. К северному, прямоугольному в плане крылу здания примыкает с севера прямой угловой входной пристрой. К южному крылу здания, представляющему собой в плане сильно вытянутый прямой угольник со стороны двора примыкает "Г"-образный входной пристрой.

Здание двухэтажное, перекрыто пологой четырехскатной кровлей, первый этаж трактуется как цокольный. Главный западный фасад имеет строго симметрическое трехчастное членение. Центр фасада выделен пилястрами, завершен фронтоном с ломаной линией завершения. Прямоугольные окна второго этажа с полуциркульным завершением, обрамлены профилированными наличниками, над окнами имеются сандрики. Небольшие прямоугольные окна первого этажа обрамлены наличниками с замковыми камнями. Главный вход в здание находится в двухэтажном входном пристрое примыкающем к основному объему с севера. Вход выделен двухступенчатой площадкой, выполненной из тесиного известняка. В настоящее время по центру главного фасада пробит новый парадный вход. Южный

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

**См. вкладыш**

**Бывший купеческий особняк середины XIXв. Одна из первых каменных частных построек города Оса. Играет ведущую роль в формировании архитектурного ансамбля юго-западной части городского центра и в формировании силуэта города, открывающегося с Веткинского водохранилища.**

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

**1. ЦГВИА, ВУА, 18934, стр. 120.**

**2. ГАПО, ф. 281, оп. 2, д. 14, л. л. 16, 342, 342 об.**

**3. Журналы Осинского уездного Земского собрания за 1906 год. Оса, 1907, стр. 101, 491, 627.**

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

|  |   |
|--|---|
| для памятников археологии                | культурного слоя<br>важнейших находок   |
| для памятников архитектуры и истории     | конструкций<br>стен<br>покрытий<br>потолков<br>пола<br>декора фасадов<br>интерьеров |
| в интерьере:                             | живописи<br>скульптуры<br>прикл. искусства  |
| для памятников монументального искусства | цоколя<br>постамента<br>окультптуры<br>грунта<br>красочного слоя                    |

| хорошее         | среднее | плохое | аварийное |
|-----------------|---------|--------|-----------|
| + + + + + + + + |         |        |           |

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

|         |          |         |            |
|---------|----------|---------|------------|
| союзная | республ. | местная | не состоит |
|         | +        | -       | +          |

б) дата и № документа о принятии под охрану

от 31.01.84

Не имеется распоряжения о списании № 58-р

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

Не имеется

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

райисполкома. Осинский районный Дом культуры.

Отдел культуры Осинского

д) дата и № охранного документа

Не имеется

Дата составления паспорта

Составитель

Федотов А.И. - историк

(ф., и., о., должность или профессия)

*Федотов*  
(подпись)

Инспектор по охране памятников.

*Миничев*

(подпись)



D000017581\*

Особняк купцов Чердынцевых.


Пермская область, г.Оса, ул.Кобелева, 5.

Ул. а)фасад также имеет симметричное членение и аналогичную архитектурную обработку. Стены здания с трех сторон завершаются кирпичными парапетными столбиками. Этажи отделяют широкий междуэтажный пояс, стены завершает профилированный карниз. Рустованные пилasters осуществляют вертикальное членение фасадов.

В отделке фасадов применен лекальный и фигурный кирпич. Центральные окна западного и южного фасадов выделены рядом трехчетвертных балюсина. Дымовые трубы имеют металлические кожухи, украшенные полукалонками и коваными розетками. Сливные воронки украшены металлической резьбой. В интерьерах сохранились старинные (шиенчатые двери и печи, облицованные кафельной плиткой.Перила парадной внутренней лестницы имеют старинную кованую решетку. Два помещения первого этажа перекрыты коробовыми сводами.

Здание выстроено из кирпича размером 27 x 13 x 6,5 см, на известковом растворе. Фундаменты бутовые, кровли металлические. Пере крытия плоские, деревянные. Стропила бревенчатые. Внутри здания оштукатурено, снаружи побелено. Длина здания по ул.Кобелева - 27,8м ширина - 19,8м, длина по ул.Индустриальной - 28м, ширина - 12,5м.

г Оса  
ПЕРМСКАЯ ОБЛ.  
УСАДЬБА КУПЦОВ ЧЕРДЫНЦЕВЫХ  
СЕРЕДИНА XIX В  
ГЕНПЛАН




1. Особняк.  
2. Склады.

Обмерили: Т Муксимов  
А Федотов, 1978г

г. Оса  
ПЕРМСКАЯ ОБЛ.  
Особняк купца ЧЕРДЫНЦЕВА  
СЕРЕДИНА XIX в.  
(ул. Кобелева, 5)

План 1-го этажа




Обмерили - Т. Муксимов  
А. Федотов 1978 г.

г. Оса  
Пермская обл.  
Особняк купца Чердынцева  
Середина XIX в.  
(ул. Кобелева, 5)

План 2-го этажа.

С ←




0 10м

Обмерили: Т. Муксимов  
А. Федотов, 1978г

г. Оса  
Пермская обл.  
Особняк купца Чердынцева.  
Середина XIXв.  
(ул. Кобелева, 5)

План антресоли.



Обмерили: Т. Муксимов  
А. Федотов, 1978 г.



Пермская обл. г. Оса

Особняк купцов Чердынцевых

Вид с северо-запада.

фото: А.Федотова, 1978 г.

ул. Кобелева, 5

Середина XIX в.



КОМУДИТУРЫ

КОНСТИТУЦИЯ СССР ДЕЙСТВУЕТ КОМУДИТУРЫ РАБОТАЕТ

Пермская обл. г Оса

Особняк купцов Чердынцевых

Вид с юго-запада

фото: А. Федотова, 1978 г.

ул. Кобякова, 5

Середина XIX в



Пермская обл. г. Оса

Особняк купцов Чердынцевых.

Вид с юго-востока.

фото: А Федотова, 1978 г

ул. Кобелева, 5

Середина XIX в.



Пермская обл., г. Оса.

Особняк купцов Чердынцевых.

Окно второго этажа. Вид с юга.

Фото А. Федотова, 1978 г.

ул Кобелева, 5

Середина XIX в



Пермская обл. г. Оса

Особняк купцов Чердынцевых

Лоток отвода воды.

фото: А Федотова, 1978г.

ул. Кобелева, 5

Середина XIX в.



Пермская обл., г. Оса.  
Особняк купцов Чердынцевых.  
Окно первого этажа. Вид с юга.  
Фото А.Федотова, 1978 г.  
ул Кобелева, 6  
Середина XIX в.



Пермская обл., г. Оса.

Особняк купцов Чердынцевых.

Окно первого этажа. Вид с юга.

Фото А.Федотова, 1978 г.

ул. Кобелева, 5

Середина XIX в.



Пермская обл. г. Оса.

Особняк купцов Чердынцевых

Водослив на южном фасаде.

фото: А. Федотова, 1978г.

ул. Кобелева, 5

Середина XIX в



Пермская обл. г. Оса

Особняк купцов Чердынцевых

Водослив на западном фасаде.

фото: А. Федотова, 1978 г.

ул. Кобелева, 5

Середина XIX в.



Пермская обл., г. Оса.

Особняк купцов Чердынцевых.

Воронка водостока.

фото А.Федотова, 1978г.

ул. Кобелева, 5

Середина XIX в.



Пермская обл., г. Оса.

Особняк купцов Чердынцевых.

Дымовые трубы. Вид с Востока,  
фото А.Федотова, 1978г.

ул. Кобелева, 5

Середина XIXв.



Пермская обл., г. Оса.


Особняк купцов Чердынцевых.

Дымовые трубы. Вид с северо-востока.

фото А. Федотова, 1978г

ул. Кобелева, 5

Середина XIX в.



Пермская обл. г Оса, ул Кобелева, 5  
Особняк купцов Чердынцевых. Середина XIX в.  
Фрагмент интерьера зала. Облицовка балкона.  
фото: А федотова, XI-1980г.



Пермская обл. г. Оса, ул. Ковельева, 5  
Особняк купцов Чердынцевых, середина XIX в.  
Фрагмент интерьера зала, капитель колонны  
фото: А. Федотова, ХИ-ФОТО.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 союзная республика РСФСР Гос.инспекция по охране памятн.истор. и культуры  
 (индекс)

Адрес Пермская область, г. Оса, ул. Кобедева, 5  
 (АССР, край, обл.; район, автоном. обл.; национальн. округ; населен. пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
**ОСОБняк КУПЦОВ ЧЕРДЫНЦЕВЫХ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
археологии

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

**Середина XIX века**

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по перво-<br>начальному<br>назначению | культурно-<br>просвети-<br>тельное | туристско-<br>экскурси-<br>онное | лечебно-<br>оздорови-<br>тельн. | жилые<br>помещения | хозяйст-<br>венное | не исполь-<br>зуется |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                       | +                                  |                                  |                                 |                    |                    |                      |

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

|         |          |         |            |
|---------|----------|---------|------------|
| хорошее | среднее  | плохое  | аварийное  |
| союзная | республ. | местная | не состоит |

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

|         |            |                           |
|---------|------------|---------------------------|
| да      | нет        | 3                         |
| паспорт | фотографии | реставрационные материалы |

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

10 апреля 1979 г.

М. П.

Федотов А.М.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

|               |                            |               |
|---------------|----------------------------|---------------|
| органы охраны | реставрационные мастерские | музей, архив, |
| союзный       | республикан.               | местные       |

Инспектор по охране памятников  
 (ф., и., о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧ

Фото или схематический план



ных частных построек города Осы. Играет ведущую роль в формировании архитектурного ансамбля юго-западной части городского центра и в формировании силуэта города, открывающегося с Воткинского водохранилища.

Здание построено в середине XIXв. на средства богатейших осинских купцов Чердынцевых. С начала XX века зданием владел П.Ф.Чердынцев. В здании размещались в I этаже квартиры и осинская земская библиотека. Во втором этаже жил сам хозяин и размещались два класса женской гимназии. С 1920г. и по настоящее время в здании размещается Осинский дом культуры.

Здание "Г"-образное в плане. К северному, ~~фасаду~~ прямоугольному в плане крылу здания примыкает с севера прямоугольный входной пристрой. К южному крылу здания со стороны двора примыкает "Г"-образный входной пристрой.

Здание двухэтажное, перекрыто пологой четырехскатной кровлей, первый этаж трактуется как цокольный. Главный западный фасад имеет строго симметричное трехчастное членение. Прямоугольные окна 2-го этажа с полуциркульным завершением, обрамлены профилированными наличниками. Здание кирпичное. Фундаменты бутовые, кровля железная. Длина здания - 27,8м.

Бывший купеческий особняк середины XIX в. Одно из первых камен-