

3700000085

"3.4.4.....I.I7.5"

Министерство культуры ССР  
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ССР  
(недвижимые)

Союзная республика РСФСР  
Министерство культуры. Государственная инспекция по охране  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
памятников истории и культуры.

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Покровская церковь с приделом

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

памятник архитектуры	памятник истории	памятник природы	другие виды памятников
----------------------	------------------	------------------	------------------------

4

(2)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для эпохи исторического события, с которым связано памятником значение — для памятника истории)

1800 г.

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА

Ивановская область, Ильинский район,

село Веска. От села Ильинского до поселка Антыково автобусом 14 км.,  
далее на попутном транспорте 8 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использование памятника	культурное значение	туристическая ценность	историко-культурное значение	искусственное значение	исследовательское значение
для культурно-просветительской работы			исследовательской работы		

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото памятника — 4

Фото фрагментов —

Литература —

Образцы изображений — 2

Фрески —

Скульптуры —

Схематический план

Модели, модели —

Чертежи —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) 
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
  - история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
  - автор, строитель, заказчик, история создания.

До образования Ивановской области село Беска входило в состав Кривецкого уезда Владимирской губернии. Исторические сведения о селе восходят к XVIII в., когда оно принадлежало Сузdalскому Спасо-Борисову монастырю и во владении последнего оставалось до 1764г. В настоящее время в селе две каменные церкви: холодная Знаменская церковь, выстроенная в 1794г., и теплая Покровская церковь, выстроенная на средства прихожан в 1800 г.

В кон. XIX в. в здании поновлялась живопись. Территория церквей была обнесена каменной оградой. В селе существовала земская народная школа. (см. паспорта на Храмовый комплекс и Знаменскую церковь села Беска).

б) перестроеки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Кон. XIX в. - поновление живописи.

30-е - 70 г.г. XX в. - утрачено убранство интерьера, главы на храме и притворе, разобрана ограда.

в) реставрационные работы (объем характеристика, время, автор, место для хранения документов)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, изображение, текст и время установления неформальных досок.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монумент. искуства

— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Покровская церковь входит в состав храмового комплекса села Веска. Здание выстроено в середине старой части села на обширной площади. К юго-западу стоит от него Знаменская церковь. К северо-западу-небольшой колонный пруд. Вдоль северного фасада расположена кирпичная застройка. К востоку от здания в небольшой низине протекает речка Ангелка, разделяющая старую и новую части села.

Здание кирпичное (размер кирпича 26,5(28,5)x12(12,5)x7(7,5) см с многократной известковой побелкой. Выстроено в переходном стиле от барокко к классицизму. Объемы здания низкие. Композиционно-пространственная структура складывается из храмовой части с апсидой, трапезной и притвора. Отсутствие колокольни и наличие притвора отличает решение композиции здания от памятников с трехчастным композиционным построением, широко распространенных в Ивановской области. Планировочная структура здания несколько необычна. Если храм, типа "односветный четверик", перекрытый низким четырехдолльным сомкнутым сводом, на который поставлен глухой, кирпичный, восьмигранный в плане барабан, достаточно ординарен и имеет много общего с другими памятниками области, то подобная форма апсиды встречается крайне редко. (Глава утрачена).

По отношению к четверику храма она понижена, в плане почти квадратная, но с выпуклыми северной и южной стенами. Перекрыта низким полусомкнутым сводом, с храмом соединена двумя проемами (южный из них намного шире северного).

Трапезная одной высоты с апсидой. В плане почти квадратная,

см. вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Редкий для Ивановской области памятник, где черты классицизма сочетаются с отдельными элементами декорации и композиции, в которых можно заметить признаки, типичные для архитектуры XVIII столетия. Несколько необычная переработка этих форм под классические каноны выделяет Покровскую церковь среди памятников этого же времени.

## VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. В.Березин, Историко-статистическое описание церкви и приходов Владыческого села Кинешмы. Владимир, 1896, вып. II, стр.460-461.

см. вкладыш

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

#### ЧАРДКТЕРИСТИКА общего состояния:

для памятников архео-	культурного слова . . . . .
логии	важнейших находок . . . . .
для памятников архитек-	конструкций . . . . .
уры, "истории	стен . . . . .
	покрытий . . . . .
	потолков . . . . .
	<b>СВОДОВ</b>
	пола . . . . .
	декора фасадов . . . . .
	интерьеров . . . . .
<b>в интерьере:</b>	живописи . . . . .
	скульптуры . . . . .
	прика, исч-ва . . . . .
для памятников мону-	школы . . . . .
ментального искусства	постамента . . . . .
	скульптуры . . . . .
	грунта . . . . .
	кремвичного слова . . . . .

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

#### 85 категорий охраны

КОДИНАР	ДЕЧНОВ	МЕСТНАЯ	НЕ СОХОДИТ
			+

6) есть ли в документе о наименовании письма

від Головного управління землі та міського розпланування засторонки (краткое описание со ссылкой на утвержденные до-  
кументы)

Границы охранной зоны не установлены



\*D000028705\*

1) Балансовый привлекательность в зерне и зерно - сельхозведение зерна Викторским отделением совхоза

здание используется под склад

23 345 8.36 2010-05-15 2010-05-15

Ergonomics in Design

12 · ноября

NET

Geschichte

Якунин О.Ф. архитектор  
ВИПРІ *Мішан*

M. П.

Приложение 1 к приказу Министерства

287-78. Hecater

Инициалы рис. с. Весла  
Погорелская с-ка

вкладка

к разделу III, пункт а

перекрыта полулютковым сводом с распалубками над окнами. С храмом соединена широким арочным проходом.

Кровли храма металлическая, повторяет форму свода. Цоколь кирпичный с несложной профилировкой. В декоре фасадов храма много общего с убранством церкви села Новое Комсомольского района. Основным мотивом убранства является метрическое чередование полуколонок и световых проемов. Окна обрамлены простыми рамочными наличниками. Выше них поле стен оформлено ложными круглыми окнами, обрамленными профилированными тягами. Полуколонны поставлены на подиумы, выполнены с энтализисом, в уровне капителей проходит мелко-профилированная кирпичная тяга. Венчающий четверик карниз-кирпичный, небольшого выноса, с несложной профилировкой и "сосульками". Из убранства интерьера храма сохранились фрагменты живописи и лепной карниза в уровне пят свода. Живопись темперная, видимо, первоначальная, в плохом состоянии. На стенах вся утрачена. В щельце свода изображен Саваоф, на южном лотке "Рождество Христово", на западном "Крещение", на северном лотке "Вознесение Христа" и восточном - "Воскресение Христа". По граням лотков проходит живописный орнамент, выполненный в технике "гризайль", имитирующий белокаменную резьбу.

Убранство фасадов апсиды повторяет мотивы декора храма. Живопись в плохом состоянии, на своде изображен Вселенский собор. В межоконных простенках живопись утрачена. Кровля отсутствует, вместо нее своды снаружи закрыты толстым слоем цементной обмазки, но несмотря на это влага проникает в толщу кладки, из-за чего образуются высолы на сводах.

Западные углы трапезной обработаны лопатками. Окна с лучковыми перемычками обрамлены простыми рамочными наличниками. Решетки - характерного для XIX в. рисунка в виде ромбов. Цоколь кирпичный с несложным профилем, аналогичным храмовой части. Выше окон проходит кирпичная тяга. Венчающий карниз кирпичный, образован двумя полочками и сухариками, аналогичен карнизу апсиды. Живопись в интерьере почти вся утрачена, сохранились изображения херувимов, Святого Духа на своде и "Христос в плащанице" в круглой орнаментальной раме на западном лотке. В уровне пят свода проходит живописный пояс с

см. продолжение

продолжение вкладыша

к разделу УЦ, пункт а

растительным орнаментом, выполненный, возможно, в кон. XIX в. и по своему качеству резко отличающийся от орнаментов храма. Полы выстланы керамической плиткой размером 24x24 см. Кровля новая, стропильная, покрытие - дрань, по форме повторяет первоначальную двухскатную. Притвор немного выше трапезной, в плане квадратный, перекрыт четырехлотковым сомкнутым сводом, на котором стоял барабанчик с главкой. Кровля повторяет форму свода, металлическая. Углы фланкированы парными лопатками. Венчающий карниз аналогичен карниzu трапезной и апсиды. Стены украшены круглыми ложными окнами. Западная стена прорезана высоким арочным проемом с четвертями и откосами, южная стена прорезана окном. Дверь из притвора в трапезную - с четвертями.

к разделу УIII

Кроки обмера, обмерный план, негативы и фотографии 1974г. -  
Ивановское областное управление культуры.



















192 - 193.



3.4. №....I.I7.5.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР, ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и куль.  
 Адрес Ивановская обл., Ильинский р-н, село Беска. (наименование государственного органа охраны)  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Покровская церковь

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятники архитектуры	памятники монумент. ис-ва
		4	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1800г.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоящая
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	.

## VIII. МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Дата составления карточки  
« 2 » ИЮНЯ 1975 г.

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, ИМИ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные
				+

Финогенов

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников (Ф. и. о., подпись)



Нижегородская область  
Кашинский район  
с. Веска  
Памятник архитектуры



## ЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

ский план



### Краткое описание

Покровская церковь входит в состав храмового комплекса села Веска. Здание выстроено в старой части села на обширной площади. Здание кирпичное с многократной известковой побелкой. Композиция здания складывается из храмовой части с апсидой, трапезной и притвора. Отсутствует колокольня. Храм типа "односветный четверик" перекрыт сомкнутым сводом на который поставлен глухой кирпичный восьмигранный в плане барабан (глава утрачена). Трапезная одной высоты с апсидой, перекрыта сводом, с распалубками под окнами. Основным мотивом убранства является чередование полуколоннок и световых проемов. Окна обрамлены простыми рамочными наличниками. Выше поле стен обрамлено ложными окнами, обрамленными профилированными тягами. В интерьере храма сохранились фрагменты живописи и лепной карниза.