

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ДАССР

Министерство культуры ДАССР. Инспекция по охране памятников

использование республиканских органов охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ИсточникII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XII в

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Исторический район с. Тидиб

ДАССР, край, область, район, автономная обл.,

14 км от р.д. Советское, западная окраина селения

содержательный текст, нанесенный пункт, пункт подсказа

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственное	не используется
+	музей быт. этног.		больн. санкт. дети.		учреждение торгов. промыш. культ.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов —
 Генплан —
 Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, — в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Подземный источник входил в свое время в комплекс жилого дома с башней Хаду Гитино, с которым соединялся подземным ходом. Имеющиеся материалы относят время их возникновения к ХУП в.

Подземным ходом пользовались во время междоусобных войн и нападений.

По преданию, весь комплекс был построен 3-мя братьями грузинами.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Завален подземный ход, соединявший источник со старым селением

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Источник находится на западной окраине с.Тидиб в 1000 м от подножия склона, на котором расположено селение.

Источник представляет собою полуподземное сооружение длиной около 10 м, перекрытое системой 4-х арок и двух цилиндрических сводов. Туннель шириной 2,3 м и длиной около 5 км ведет к двум сводчатым помещениям, почти квадратным в плане (2,70 м x 2,30 м и 2,20 м x 2,30 м), имеющим превышение один над другим около 30 см. В последнем помещении находится ванна, наполняемая водой, размером 1,70 м x 0,7 м. От этого помещения отходит подземный ход в сторону селения шириной 60 см.

Ширина арок перекрывающих пролет тоннеля - 40 см. Наружный арочный вход в источник имеет высоту 1 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Единственная известная система жилого дома, подземного хода и источника. Имеет историческую и Художественную ценность.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

"Архитектура Аварии". Г.Я.Мовчан. М.1947 г.

"Путеводитель по Дагестану" Д.Атаев, В.Гаджиев, Махачкала, 1969 г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния.

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живопись скульптуры прикл. ис-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
+			
отсутствует			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта _____ Составитель Гузова Г.М. арх.

в. и. с. должность или профессия

18 мая 1986 г.



Инспектор по охране памятников _____

подпись _____







СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Инспекция по охране памятников

Адрес ДАССР Советский район с. Тидиб

(АССР, краб, области, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
 Источник

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-во
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА ХУП в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальном. назначению	культурно-просвети-тельное	туристско-экскурсион-ное	учебно-оздорови-тельное	жилые помещения	хозяйст-венные	не исполь-зуется
+						

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	кваринное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	измеры	реставрационные мастерские
+	+	+	

VIII. МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

союзный	республикан.	местный	реставрационные материалы	музей (в том числе)
	+	+	республикан.	местные

Дата составления карточки 18 мая 1976 г.

М. П.

Составитель Гузова Г.М. арх. *Гузова*
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
 (Ф. и. о., подпись)

Краткое описание

Источник находится на западной окраине с. Тидиб, в 100 м от подножия склона.

Это полуподземное сооружение длиной около 10 м, шириной 2,3 м перекрыто системой 4-х арок и двух цилиндрических сводов. Арки, перекрывающие тоннель имеют глубину 40 см. Помещение, в котором находится ванна с водой имеет размеры 2,2 м x 2,3 м. От него в сторону селения отходит подземный ход.

Источник в хорошем состоянии, используется по назначению.

