

5000005001

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4. -1.9.8.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

Министерства культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Собор Иоанно-Предтеченского монастыри

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для даты исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Астрахань, ул. Курская, 9/1

(Монастырь фискал, 9)
Изменение адреса, обозначение земельных участков, земельных участков, земельных участков

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристическому	деловому-административному	жилому	хозяйственному	не используется
жилой фонд, жилье			Работы по ремонту, дрова.		Управление горючими запасами, склад	

+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 6

Генплан —

Обзорный план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план огороженной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для практикующих археологов	— истории археологии, как и всегда производились разведка и раскопки, часто хранения коллекций.
a)	для практикующих историков	— истории археологии: краткая характеристика событий в лиц. в связи с которыми имеют значение памятники.
	для практикующих архитекторов и монументального искусства	— автор, строитель, застройщик, история создания.

Первые постройки монастыря возникли в 1688 г. Уже в сер. XVII в. монастырские здания (службы) размещались по периметру квадрата, в центре которого находилась соборная церковь. Во 2-й пол.XIX в. осуществляется комплексная реконструкция в период которой сооружаются новые, дошедшие до нас здания: соборной церкви, колокольни, кухонь, настоятельского корпуса, баня. При реконструкции были сохранены конфигурации прошлой монастырской территории, традиционное расположение монастырских построек. Автор проекта собора не установлен.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальной облиг памятника.

Отсутствует иконостас. Раскрыта северо-восточная глава. Закрыты входы северного и южного притворов.

в) реставрационные работы (общая характеристика, кратк., автор, место хранения документов)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, включая текст и краткую установку исторической доктрины.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры в конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. исц-ва	— основные особенности композиционной и изобразительной решений; тексты, материал, техника, размер.

Собор — центральное сооружение монастырского комплекса выделяющееся своим монументальным кирзовыми объемами не только среди построек монастыря, но и в значительной части застройки всего восточного района городской территории, состоящей из одно-, двухэтажных кирзовых и деревянных домов XIX в. Здание является важной и ценной доминантой в городском силуэте. Церковь поставлена с учетом трансверсии Кутума, для которого является юго-восточной перспективой.

Собор расположен в центре квадратной монастырской территории. По ее периметру размещены 4 остальных кирзовы сооружения комплекса 2-й половины XIX в.: двухэтажный настоятельский корпус и одноэтажные здания колий, кухни и бани.

Собор имеет крестообразный план. Объемная композиция памятника стилизована под формы русских храмов 2-й пол. XIX в. Основной четвериковый объем, имеющий купольное перекрытие, завершается 2-мя пресвитериями кокошниками и увенчан птигигилем. Основания барабанов также обрамлены кокошниками, значительно преращающимися в 3-й ярус кокошников. Центральный барабан — световой. Главы луковичной формы. С запада и с севера в игу к четверику примыкают крупные схожие между собой притворы, помещения которых перекрыты сомкнутыми сводами. Входы в притворы — с западной стороны. Западная часть западного притвора — пониженная, в середине завершается четырехгранным колоколом, увенчанным главкой на гонком барабане. Эта часть притвора внутри состоит из 3 небольших ячеек: боковые перекрыты куполом,entralная ячейка (ход) имеет сомкнутый свод. Восточную часть объема церкви составляют 3 полуциркульные апсиды, центральная, из которых значительно выше боковых и склонно выступает вперед. Апсиды перекрыты конхой.

Длина алтарной оси храма равна 29,2 м. Поперечный ее ось составляет 22,4 м.

Оформление фасадов церкви отличается насыщенностью и дробностью декора, кирзовы детали которого тонко выполнены из легкального кирпича различной профилировки. Верхний ярус четверика (выделен декоративно по фасадам) по высоте несколько ниже и отделан от него широким многослойным межъярусным пояском по углам. Развитый антаблемент фасадов четверика состоит из мелкопрофильного карниза и архитрава, широкого фриза декорированного ширинками и сложного много-

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника. Был собор — ценный памятник культовой архитектуры 2-й пол.

XIX в., в объемно-декоративном решении представляющий собой редкий и интересный образец стилизации под памятники церковного зодчества 2-й пол. XIX в. и отражавший поиски "русского стиля" в архитектуре конца XIX в. Здание обладает выразительным силуэтом и является важной градостроительной доминантой восточной части города.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

"Источники. Иконографический материал "Развитие планировочной структуры и формирование застройки г. Астрахани". Историческая записка В. Н. Никитина к проекту охранных зон г. Астрахани, М., 1975. Архив объединения "Росреставрация", № 90, инв. № 233.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
вспомогательных находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
лакира фасадов
интерьеров

	хорошее	среднее	плохое	非常好的
	+			
	+	+		
	+		+	
	+		+	

в интерьере:

живописи
скульптуры
книг, ис. из-задля памятников живописи
и изобразительного искусстваживописи
постановки
скульптуры
группы
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

нейтральная	расруба	местная	междунар.
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану *Решение об открытии № 905 от 05.07.2007*

в) границы охранной зоны в зоне регулирования лестницы (зарисовка: описание со ссылкой на утвержденный документ)

По проекту охранных зон г.Астрахани (авторы Д.К.Назарлихин, В.П.Низкин, Л.О.Бекерко; объед."Росреставрация") здание включено в комплексную охранную зону монастыря, имеющую квадратную конфигурацию.

г) балансовая принадлежность и конкретное исполнение

Склад Городничества

д) дата и № выданного документа

Дата составления заключения

Составил *В.П.Низкин, ст. науч. сотр.*
Ф. и. п., должность или профессия

, октября 1976 г.

инициалы



Д000005530*

по охране памятников

составлено

Московская тел. № 12 Зел. 0321. Тел. 15000

Собор Иоанно-Предтеченского монастыря
г.Астрахань, ул.Курская,9/1
Конец XIX в.

Ула.

объемного карниза, включаящего архитектурный поясок, модульоны и поле зубчиков. Отмеченные горизонтальные членения четверика раскрепованы по угловым тройным колоннам с перехватами. Колонники на основном объеме в нижнем ряду - килевидные, вверху - полукруглые. Барабаны цилиндрические декорированы аркатурой на колонках.

Фасады притворов оформлены одинаково. Каждый притвор содержит на переднем фасаде тройное арочное окно. Части окна узкие, сильно вытянуты вверх. Средняя часть значительно выше боковых и "врезана" в полуциркульный фронтон притвора.

Средняя часть фасада по сторонам фланкируется лопатками с ширинками и парами колонок(по обеим сторонам лопаток). Боковые фасады притворов у внешних углов содержат парные колонки. Фронтоны притворов увенчаны массивным, терхлоастным завершением, декорированным крестами. Сложная многообъемная арка архивольта фронтона опирается на полукруглые колонники. Антаблемент фасадов притворов склон с межъярусными поясами четверики, устроен на одном с ним уровне и, таким образом, является его продолжением в притворах(антаблемент прерывается в средней части передних фасадов притворов).

Окна храма украшены полуколоннами с перехватами, поддерживающими полуциркульные или килевидные фронтончатые завершения. Цокольная часть здания четко обозначена несколькими выступами яицами.

Покрытие колонников, глав, цилиндрических кровель притворов - металлическое. Главы увенчаны ажурными крестами.

В интерьере сохранился пол из разноцветных керамических плиток.

Иоанно-Предтеченский монастырь был основан в про-
межутке между 1682 и 1688 гг.

Располагаясь в восточной части города за рекой Ку-
тум, имел важное оборонное, а затем и градостроительное
значение. Отсюда наступали войска фельдмаршала Ше-
реметьева на восставшую Астрахань в 1706 году.

В настоящее время комплекс представляет конгломе-
рат разновременных построек, в основном конца XIX
века. Часть построек б. монастыря, в том числе и кир-
пичные стены с башней-колокольней утрачены.

Архитектурный комплекс б. Иоанно-Предтеченского
монастыря играл и играет важную роль в формировании
планировочной структуры и городского силуэта.

Проектом предусматривается воссоздание колокольни
и ограждения монастыря для решения вопроса создания
на его основе музея атеизма.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:

1. Объем здания

2. Полезная площадь

— 17930 м²

3. Сметная стоимость

реставрационных работ

— 860.555 руб.

ЗАПАДНАЯ РАЗВЕРТКА

















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. -I.9.8
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция Мин-ва культуры (индекс)
 Адрес г. Астрахань, ул. Курская, 9/1 (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	Собор Иоанно-Предтеченского монастыря						
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва			
			4				
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА	Конец XIX века						
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+	
предлож. по использ.							
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	изарийное			
	+						
VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	союзная	республ.	местная	не состоит			
			+				
наличие утвержденной охранной зоны	да	нет					
	+						
VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы			
	I	6	2				
место хранения документов	органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ	
Дата составления картотки « октябрь 6 197 г. М. П.	союзный	республикан.	местный	республикан.	местные		+
	+	+					
Составитель (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)	Инспектор по охране памятников						(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Монументальный кирпичный объем собора расположен в центре квадратной монастырской территории, по периметру которой размещены 4 кирпичных сооружения 2-й пол. XIX в.: двухэтажный настоятельский корпус и одноэтажные здания келий, кухонь и бани. Собор имеет крестообразный план. Основной объем - четверик, перекрытый куполом, завершающийся 2 друсиами кокошников и увенчанный пятиглавием с центральным световым барабаном. С запада, с севера и с юга примыкают схожие между собой притворы, с востока - 3 полуциркульные апсиды. Длина алтарной оси храма равна 29,2 м, поперечной - 22,4 м. Декор фасадов отличается насыщенностью деталей, тонко выполненных из лекального кирпича разнообразной профилировки. Многие детали стилизованы под декоративные украшения памятников конца XVII в.: кокошники, арка ~~струны~~турные пояса, зубчики, колонки, ширинки и др. Быв. собор - ценный и интересный образец стилизации под памятник ~~церковного~~ зодчества 2-й пол. XVII в., отражающей поиски "русского стиля" в конце XIX века. Здание имеет градостроительное значение.

Зак. 0320. Тир. 15 000. 13 тип.