











3310030016

3.6.-I.I2.2  
—  
—

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

Союзная республика РСФСР

Министерство культуры Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

## П А С П О Р Т

I. Нематериальные памятники Успенский монастырь, Каретник

II. Типологическая принадлежность

| памятник архитектуры | памятник истории | памятник природы | памятник науки и техники |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|                      |                  | 6                |                          |

III. Датировка памятника или дата исторического события, с которого начало возникновение памятника — для памятников истории середина XIX века

IV. Адрес (местоположение) памятника Влад. обл., г. Александров.

Автострада "Владимир-Александров".

V. Характер существующего использования

| от первоначального времени | в настоящее время | от первоначального времени | в настоящее время | от первоначального времени | в настоящее время |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| музей                      |                   | музей                      |                   | музей                      |                   |

Город

## Примечание:

Фреска изображена внизу —

Фреска фрагментарна —

Гензелиан

Очертание изображения —

Фреска —

раскрашена

Сохранительное состояние

окраинной зоны —

## VI. Историческое значение

|  |  |
|--|--|
| для памятников архитектуры                             | — старой коневодческой, или язды, приводившей в город — расстояние, место хранения скота и т. д.       |
| для памятников истории                                 | — Тифин (конное поместье) саратовской губернии и т. д., в связи с которыми объект привлекает внимание. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | интерьер, строительные элементы, историко-культурные   |

“Для служб монастырских устроено при восточной стороне ограды деревянные значительной величины здание, в середине которого, вместо деревянных столбов, сделаны каменные”.

... каретный сарай в котором стоят летние и зимние выездные экипажи... В этом каретном сарае выстлан бревенчатый пол, а наверху утверждены толстые накатины, на которых вскоре имеет быть устроена сенница. При въезде в этот сарай устроен бревенчатый мостик; двери у сарая створчатые на толстых железных краях.

Рядом с каретным сараем находится сарай для рабочих экипажей отделенных от каретного стеной и имеющий отдельные створчатые ворота на краях.

В сарае этом так же бревенчатый пол”.

Каретный сарай построен в конце 60-х годов XIXв. на месте старой каретной сгоревшей в 1858 году.

Фрагмент из здания, изложенного в книге А. С. Григорьева  
о здании памятника.

С южной стороны имеется пристройка. В 60-ые годы XIXв. бревенчатый пол заменен на цементный. Утраты: отсутствует бревенчатый мостик при въезде в каретную.

На реставрационные работы needed вернуть деревянную крышу, чтобы не потерять деревянный скелет.

Реставрационные работы не проводились.

## VII. Описание памятника

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) вида памятников археологии | - характер культурного слоя, находки  |
| 2) вида памятников истории    | - характеристика обитателей, наимен., текст и время установления мемориальной доски.  |
| 3) вида памятника архитектуры | - типология, особенности архитектурно-строительных структур и конструкций; характер элементов фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительных материалов, текстильные таблички. |
| 4) вида памятника природы     | - основные особенности генетического и экологических районов; тексты, материа., техника, размер.  |

Каретная расположена у восточной стены монастыря, вдали от других построек. Выделяется своими большими размерами (длина около 40 метров., ширина около 10 метров).

Каретная построена в виде четырехгранника, перекрытого потолком и покрыта келезной кровлей по деревянным стропилам. Фундамент каменный, стены и потолки обрешечены, стянуты и побелены. Полы цементные. Постройка деревянная, бревенчатая забрана в каменные столбы. Имеются 3 створчатые ворота. Столбы выполнены из кирпича размером 262x126x55 мм.

С южной стороны имеется пристройка с широкими двухстворчатыми воротами.

## Архитектурный ансамбль Успенского монастыря и каретный дворик

Каретная входит в архитектурный ансамбль монастыря. Является примером хозяйственной постройки середины XIX века прислужной конструукции.

## VIII. Список, ГИМ, АОИ, ГРМНСУ, Историки, изобретения и т.д.

Дудорова Л.В. Историческая справка по Успенскому монастырю в г. Александрове, Владимир, 1970, с.622.



















# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Каретник расположен с внутренней стороны, у восточной стены монастыря, вдали от других построек.

Постройка деревянная, бревенчатая, забранная в каменные столбы. Столбы выполнены из кирпича размером 262x126x65 мм. на известково-цемяночном растворе. Фундамент булыжный. В плане каретник - четырёхугольник. Каретник выделяется своими размерами (длина около 40 метров, ширина около 10 метров).

В объёме одноэтажный каретник представляет собой четырёхгранный, перекрытый потолком и покрытый железной кровлей по деревянным стропилам. Стены и потолки обрешечены, отштукатурены и побелены. Полы цементные.

С южной стороны имеется поздняя пристройка.

Каретник входит в архитектурный ансамбль монастыря: является примером хозяйственной постройки середины XIX века.

