

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Госинспекция по охране памятников истории и культуры Министерства культуры
(помимо республиканского органа, органы местного значения)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Восточный банк

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

конец XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Астрахань, ул. Трусова, 14.

(МСР, край, область, район, администрация обл.,

наименование города, наименование края; наименование района)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	промышл. производство	не используется
+ губернаторский кабинет			Банк, заложен 1874 г.		Управление Губерн. прокуратуры, склады	

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Фото общего вида—
 Фото фрагментов
 Генплан—
 Общир.: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 отдельной зоны—

1
 2
 3

6

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— история возникновения, где и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, зачаток, история создания.

Не обнаружено. Датируется по стилистическим признакам и сведениями местных краеведов.

б) перстройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

На южном (дворовом) фасаде (в западной части) добавлен оконный проем. Внутри здания (в западной части) изменено расположение легких перегородок.

* реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, наименование находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства строительного материала, основные габариты.
	для памятников документ. иска-за	— основные особенности композиционного и колористического решения текста, материала, техники, размер.

Прямоугольный в плане, двухэтажный с подвалом, кирпичный оштукатуренный объем здания продольной осью ориентирован вдоль улицы, проходящей по центральной части города в широтном направлении. Уличный фасад - северный. Основные габариты здания: **36,2 × 18,7 м**.

Соседствующая застройка состоит из зданий XIX в. К западу от памятника находится ценный усадебный комплекс с главным двухэтажным домом нач. XIX в. От участка, где расположены памятники, посредине улицы до западного перекрестка проходит короткий бульвар.

Объемно-планировочная композиция здания асимметрична. Акцент сделан на западной части здания с главным входом, которая несколько выше остальной части, меньше ее по площади и завершена четырехскатной с криволинейными скатами крышей, напоминающей завершения квадратных в плане минаретных сооружений. Эта же часть имеет плоский северный и более крупный южный ризалит с размещенными в них на единой оси уличным и двоюродным входами в здание. По центральной оси западного (бокового) фасада расположен эркер, со скругленной нижней частью, поддерживаемый двумя металлическими столбами.

Внутренняя планировка здания, повторяющаяся в обоих этажах, решена в залочной схеме. Из вестибюля, в котором размещена лестница на 2-й этаж, вход в средней части внутренней поперечной стены, отсекающей западную часть объема от восточной, ведет в обширный зал восточной части здания. Зал имеет по 5 окон в северной и южной стенах. Внутренняя восточная поперечная стена отделяет секцию западного уличного входа, размещенного в крайней восточной оси фасада. Окна залов на уличном фасаде расположены в высоких стрельчатых нищинах, повторяющих контуры крупных стрельчатых окон 2-го этажа. Отмеченное оконное заглубление, объединяющее в одно вертикальное зевно верхнее стрельчатое и нижнее прямоугольное окна, является членением фасада. Заглубление имеет стекальные углы вертикальных кромок. Главный вход устроен в глубокой стрельчатой ниши, по форме, аналогичной оконным заглублениям. Простеники по сторонам от входа до боковых стенок ниши декорированы геометрическим орнаментом из тонких белых линий по черному фону, образующих узкие вертикальные прямоугольники. Над входом расположены три узких щелевидных

б) общая школа общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник, в архитектуре которого прослеживаются стилизованные мотивы традиционных мусульманских культовых построек, является ценным и оригинальным образцом общественного здания конца XIX в., имеющим богатую декоративную отделку уличного фасада и интерьера.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружено.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архео-
логиикультурного слоя
включает погодудля памятников архитек-
туры и историиконструкций
стен
 покрытий
 потолков
 пола
 здания фасадов
 кирпичных

и интерьеров:

желонек
скульптуры
травянистые, изве-
стнякдля памятников мону-
ументального искусстваживопись
монументальная
скульптура
группы
художественные

	хорошее	удовлетворительное	плохое	известно
для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории	++			
и интерьеров:	++			
для памятников монументального искусства		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

4) категория охраны

современная	результат	местная	не известно
	+	*	

б) дата и № документа о приводе под охрану Решение об охране памятников бывшего Белого города № 406, от 07.07.1976.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

По проекту охранных зон г.Астрахани (авторы Д.К.Навалихин,
В.П.Никитин, Л.О.Оскерко; о."Росреставрация") здание включено в
групповую охранную зону памятников б.Белого города (по ул.Трусова).
Проект согласован Госинспекцией по охране памятников истории и
культуры Министерства культуры РСФСР в июле 1976 г.



"D000010024"

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Областная библиотека им.
Н.К.Крупской.

д) дата и № признания документа

Дата составления настоящего

Составлено: ст. науч. сотр. Никитин В.П.

(Государственный архив Астраханской области)

сентябрь 1976.

Населенный пункт

(подпись)



Восточный банк. г.Астрахань, ул.Трусова, 14.

УП. окна с арочной перемычкой, объединенных в одну композицию декоративной стрельчатой аркой из черных и зеленых глазурованных плиток. Особенность декора главного фасада является также его полихромная раскраска. По сторонам ниши боковые части ризалита прокрашены горизонтальными красными, синими, зелеными полосами, чередующимися со светло-желтой полосой (точкой основной покраски фасадов). Аналогичный узор используется в обрамлении арки ниши. Три нижних цветных полосы ризалита продолжены по светло-желтой плоскости восточной части фасада (по простенкам). Косые и вертикальные отрезки аналогичных полос здесь используются также для имитации широкого зонтика над окнами нижнего зала, а прямоугольные отрезки этих полос, расположенные по периметру проемов, составляют рисунок наличников окон верхнего зала. Под плоской подоконной тягой верхних окон, проведенной только по оконным заглублениям, размещены горизонтальные звенья из трех ширинок, выполненных полихромной глазурованной плиткой с геометрическим рельефным орнаментом.

Крайняя восточная часть уличного фасада с запасным входом решена уступом. На одной оси со входом, над ним размещены две небольших стрельчатых окна. Верхнее обведено плоской обрамляющей тягой, нижнее окно находится в одной со входом плоской нишине. Нишина вверху переходит в уступ окна.

Здание карниза не имеет. По верху главного фасада проходит носо бриза, прокрашенный в тонах горизонтальными линиями. Дворовые оконные проемы аналогичны по конструкции соответствующим окнам на южном фасаде (верхние - стрельчатые, нижние - прямоугольные) и также размещены в крупных стрельчатых заглублениях. Дворовые фасады, рустованные в нижней части, имеют однотонную светло-желтую окраску. Эркер охвачен в средней части пояском лепного фриза. Мотив орнаментальной полосы - два равных квадрата, образующих при наложении друг на друга восьмиконечную звезду. Этот мотив, широко распространенный в восточной орнаментике, используется также в оконных заполнениях верхнего зала, дверей внутренних проемов. Нижние перекрытия здания - плоские. Верхний зал перекрыт цилиндрическим сводом, с врезанными в него стрельчатыми распалубками окон. Вестибюль 2-го этажа перекрыт крестовым сводом с лотками стрельчатой формы и нервюрами.

В интерьере сохранились также двухпольные филенчатые двери, отделанные ценными породами дерева и имеющие верхние стеклянные заполнения с ажурными переплетами геометрического орнамента.















3.3. -I.9.8.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 Союзная республика РСФСР Госинспекция Мин-ва культуры (индекс)
 Адрес Г. Астрахань, ул. Трусова, 14 (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Восточный банк

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

конец XIX в

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+					

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	справильное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
I	7	4	

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ	
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
+	+	+			+



Составитель
В.П. Никитин. Ст. науч. сотр.
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников — (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Прямоугольный в плане, двухэтажный с подвалом, кирпичный оштукатуренный объем здания вытянут вдоль улицы, проходящей в центре города в широтном направлении. Уличный фасад—северный. Основные габариты: **36,2 × 18,7 м**. Объемно-планировочная композиция памятника асимметрична. Меньшая по площади западная часть со входом выше восточной напоминает минаретное сооружение. Восточная часть в обоих этажах имеет крупный зал с окнами в северной и южной стенах (окна верхнего зала—стрельчатые). Верхний зал перекрыт цилиндрическим сводом. Особенностью декора главного фасада является его полихромная раскраска широкими горизонтальными полосами по желтому фону (I-й этаж). Характерно также использование черных и зеленых глазурованных плиток (обрамление главного входа). В интерьере сохранились филенчатые двери с ажурными переплетами вверху.

Памятник является ценным образцом общественного здания конца XIXв., в решении которого прослеживаются стилизованные мотивы мусульманской архитектуры.