

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

Министерство

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
Министерство культуры Государственного инспекции по охране памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Монастырь Успенский Княгини Екатерины Петровны Приходской.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

историческая	история	историческая	памятник

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1697г.

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА

г. Владимир пос. Боровского, д.20

Успенский Княгини Константина.

СССР, Владимирская область, район Боровский

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перио- дич. изме- нению	культурно- историч.	туристич. искусств.	учебно- исследова- тельск.	научное	издатель- ственное	иные
+	+++			+++	+++	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

3

Фото памятника
 Фото фрагментов
 Гравюры
 Обзоры план-
 фасад
 разрез
 Схематический план
 правильный план

2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, как и когда происходили разводки в раскопах, место хранения находок.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, назначение, история создания.

На территории бывшего Княгинина Успенского женского монастыря в ХІІв. была расположена одна из первых церковно-приходских школ для девочек из бедного сословия. Она была открыта 7 января 1889 г. по инициативе настоятельницы монастыря игумении Евгении и первоначально располагалась "в общественно-монастырской трапезной ложе" и была рассчитана на 12 учениц.

К 1891 г. в связи с увеличением числа учащихся, школа уже располагалась в особой училищной пристройке к трапезной.

В 1897 г. для школы было построено "... особое двухэтажное здание на средства благотворителей.

"Означенная женская рукодельная школа" получила название однодневной церковно-приходской школы, но обучение девочек продолжалось 6 лет. При гимназии обучались гимназистки, а "затем, по окончании курса, специально обучались рукоделию".

Здание сохранилось до настоящего времени в том расположении школы:

б) перестройки и утраты, изменения застраиваемый объем памятника
частично изменено внутреннее планировка. Сделана пристройка с его/ левой не установлено/.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов).

Реставрационных работ не проводилось.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер краевого слоя, находки насыпей
для памятников истории	— хронистическое значение, склонность к краю, устоявшаяся традиционная доска
для памятников архитектуры	— источники, особенности планировочной и архитектурно-пространственной структуры в конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие жилищной, складской, промышленного назначения; строительный материал, основные сабереты.
для памятников искусства, исс-ва	— исторические особенности концепционного и композиционного решения;

Квадратное в плане двухэтажное здание церковно-приходского типа расположено в северо-западной части монастыря.

Здание относится к числу поздних построек и композиционно закрывает северо-западный угол монастырской территории.

“Раковинность” фасадов по отношению к высоте, уравновешивает это кубичное здание с окружением “полумеси”, здание в окружении застройки.

Небольшая дополнительная роль придаёт, эта здание из кирпича / 240-290х115-120х60-65мм.

Верхний, более высокий, деревянный, оббитый гесом. Башни сруба оформлены под пирамиды.

Темы разделены профилированием/полочкой, подувал/полочки/ горизонтальным тягой, выполненный из кирпича над несколько выступающей каменной частью здания.

Фасады прорезаны оконными прошами: в 1-м этаже квадратный барельеф, низко расположенные, оформленные только кирпичной кладкой, имитирующей форму наличника, но не выступающей за линию стены; во 2-м этаже крупными, призугольными формами. Окна из кирпича бессужи заложены полностью, а из северной оставлена только те, что выходят в коридор 1 и 2 этажей. Кто 2 этаж значительно расширен.

Симметрично ему в пристройке с юга устроено такое же окно, обрамленное лестничную площадку. Более разработаны наличники главного фасада: Присоединенные по форме окна-оны имеют широкое пологое фронтонобразное завершение, оформленное леболыши кирнавицей с зубчиками, а выше-угловую дугообразную линию обрамления. Вторая часть наличника обработана плоскими филенками. На всех остальных фасадах окна 2 этажа оформлены простыми призугольными наличниками, имеющими угловую профилировку.

Первый этаж побелен по кирпичу, второй-окрашен насыщенной краской. Кровли, металлические, четырехскатные, окрашены насыщенной краской. Чёрдак освещается полуциркульной формой склоновая склон, находящийся восточный фасад.

Вход в здание устроен из деревянной пристройки, примыкающей к юному фасаду и перекрытой односкатной крышей.

Б. общепринятые (именательный) — описательный, — оценочный, — воспитательный, — информационный, — информационно-оценочный.

Образец поздней монастырской постройки, несущий на себе следы влияний грузинского зодчества кон. XVIII – XIX вв., типичного для города Владимира.

I/Историческое описание первоклассного Киптичин Успенского женского монастыря

- VII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ АРХИВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ
2/ ГУГРМ г. Владимира. 1900. стр 99-104.
2/ Автором: Л.В. в истории градоформных построек и ограды Успенского Киптичин монастыря в г. Владимира 1973 г./Рукопись. Архив ВСОИРИИ/л. 106
3. Дашкова Н. Киптичин монастырь проект реконструкции и благоустройство охранной зоны. 1973 г./Рукопись. Архив ВСОИРИИ/л. 16
4. Академическая экспедиция.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	удовлетворительное	плохое	非常好的
характеристика общего состояния: для памятников природы	искусственных сооружений известных памятников			
для памятников архитектуры и истории:	как строений стен скрытый интерьеров столбов дверей фасадов изображений	+	+	
в интерьере:	железной скульптуры групп, монолитов	+	+	
для памятников изобразительного искусства:	живописи литографии скульптуры групп изображений			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

0 категория охраны	сокращ.	разнуба	местная	не охраняется
0				

б) дата и № документа о приватике под охрану _____

а) границы охраняемой зоны регулирования находятся (указать описание по линейке на утвержденной документации)
Границы построек монастыря в границе разработанной культурной зоны охраны
/С.Паспорт "Спасо-Преображенский собор Чигиринского монастыря"/.



"D000029827"

Областная памятник средневекового общеобразовательного школы для глухих и слабослышащих № 7

д) дата и № паспорта документа

Дата приема в ОКНР _____

7

№ п. _____



Паспорт на первые документы

Составлено А.Л. - и/сотрудник
Педоиница О.Б.

Смирнова Г.П.

Смирнова Г.П.







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МИН. КУЛЬТ. ГОС. ИНСП. ПО ОХР. ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (инспекция)

Адрес г. Владимир пос. Воровского 20.

[наименование республиканского органа охраны]

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Монастырь Успенский Княгинин. Школа церковно-приходская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
культуры

памятник
канона

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1897г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному значению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

апреля 1977 г.

М. П.

Составитель: Пахомова О.В.

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрацион. мастерские	
союзный	республикан.	местный
+	+	+

Испектор по охране памятников

Смирнова Г.Н.

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание.
Квадратное в плане ~~2-х~~ этажное здание церковно-приходской школы расположено в северо-восточной части монастыря.

Нижний, выполняющий роль цоколя, этаж сложен из кирпича. Верхний, более высокий, деревянный, обитый тесом. Венцы сруба оформлены под пиластры.

Этажи разделены профилированной горизонтальной тягой.

Фасады просечены оконными проемами: в 1-м этаже квадратной формы, нижко расположенные, оформленные только кирпично-кладкой имитирующими форму наличника, не выступающей за линию стены; во 2-ом этаже - крупными, прямоугольной формы, обрамленными наличниками с фронтально-образным завершением.

Кровля металлическая четырехкатная. Система расположения комнат-коридорная. Перекрытия плоские. Интерьеры простые. Композиционное здание закрепляет сев-вост. угол монастырской территории.

По характеру планировки и декора ~~соответствует~~ соотносится с окружающими жилыми постройками монастыря.

Образец поздней монастырской постройки, несущей на себе следы влияний гражданского зодчества кон. XIX в.