

331002 4003

3.4. - I.I2.I

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры.Гос.инспекция по охране памят. истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Николо- Кремлевская

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1769 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г.Владимир,ул. II Интернационала, 66

Большая Московская

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственные	не используется
	[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Учет общего вида—
Учет фрагментов—
Геоплан—
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план
Зеленый план—

15

I - 2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1)	для памятников древности	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, с связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Церковь Николо-Кремлевская находится на том месте, где располагается древний Владимирский кремль. Согласно историческим источникам на этом месте издавна находилась церковь Никольская, т.к. в описной книге Владимирского Кремля- города под 1626г. эта церковь значится как "храм Николы чудотворца старого с приделом и трапезною, да теплый храм Симеона Столпника деревянные клецкие". Как явствует из этого же документа в то время храмы были деревянные.
Был ли древний храм деревянный или каменный из этого документа не ясно.
В патриарших книгах под 1628 г. так же упоминается "Никола старой".
В 1719 г. деревянная Николо-Кремлевская церковь сгорела.
В 1721 г. прихожане приобрели деревянную церковь в селе Погребищах, и где из нее в том же году была построена зимняя церковь, а летняя Никольская была построена только в 1747г., что видно из топографического описания г.Владимира 1761г.
В том же 1761г. начата постройка каменной церкви с приделом. Как явствует из документов, в 1762г. был построен придел, но лишь в 1769г. был закончен и постройка самой церкви высокой 4-х ярусной колокольней.
В 1850г. к Николо- Кремлевской церкви с южной стороны был пристроен новый придел в честь Симеона Столпника.

2) перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1850г. к церкви с южной стороны был пристроен новый придел в честь Симеона Столпника.

3) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

В 1850г. проводились приспособительные работы с целью превращения здания Николо- Кремлевской церкви в областной архив ЗАГСа. Автор: Насонов Документы хранятся в архиве ВСЗНРПМ. В 1960г. проводились ремонтно-реставрационные работы с целью превращения Николо- Кремлевской церкви в горкой планетарий. Автор: Филиппова. Документы хранятся в архиве ВСЗНРПМ.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников архитектуры	— характер конструктивной схемы, конструкции, материалы;
	для памятников истории	— характеристика катастрофы, события, факт и время установления мемориальной доски;
6)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, конструктивно-конструктивной структуры и конструкций, характер декора фасадов и интерьеров; полная экспликация, интерьеры, покрытия; стратиграфия, основные этапы;
	для памятников искусства, мон-ов	— основные особенности изобразительного и монументального решения; сюжеты, материалы, техника, размеры.

Церковь Николо- Кремлевская находится в центре города Владимира по ул. Х Интернационала .С востока к ней подступает стена Рождественского монастыря. С юга и юго-запада памятник окружает небольшой сквер, подступающий к глубокому склону кремлевского холма.С севера от церкви идет ул.Х Интернационала.

Памятник находится среди современной и частично старой жилой застройки центра г.Владимира, поэтому обзор весьма затруднен,кроме того в непосредственной близости от него проходит центральная магистраль города ул.Х Интернационала.

Ориентирован храм на центр города. Наилучшая точка обзора является северо- западная сторона, т.е. вид со стороны ул. Х Интернационала.

В настоящее время здание состоит из основного об"ема, трапезной, к которому примыкает высокая четырех"ярусная колокольня.

С северной и южной стороны к церкви примыкает два придела.

Первоначальная постройка представляла собой основной об"ем, трапезную с пристроенной к ней высокой 4-х ярусной колокольней, и северный придел.

В общем пространственно-об"емной композиции выделен высокий двухсветный четверик , имеющий покрытие на четыре ската и завершающийся двойным восьмигранным барабаном луковичной главкой, изысканной барочной формы. / см. вкладыш/

8) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника

Типичный посадских бесстолпных храмов эпохи барокко с определенным влиянием столичной архитектуры середины XVIIв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Добронравов В.Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып.I. Владимир 1893г., стр. 77-78.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	обрушено
характеристика общего состояния:					
для памятников архитектуры	культурного слоя, наземного накопления				
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий	+			
	истории	+			
	цепи	+			
	декора фасадов	+			
	интерьеров	+			
в интерьере	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	пьедестал				
	инструмента				
	скульптуры				
	группа				
	комплексного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960г., № 1327.

в) граница охраняет зона и зона по сохранению (бесплатно (краткое описание по сведениям на утвержденный документ)

Охранная зона церкви Николо- Кремлевской проходит с севера по ул. II Интернационала, с восточной стороны зона спускается по ул. Вокзальный спуск, и огибая кремлевский холм, проходит по первому ряду жилой застройки ул. Урицкого.
Зона регулирования застройки совпадает с охранной зоной.
Утверждено решением исполкома областного Совета 3 октября 1968 г., № 1114.
Согласовано с Госинспекцией по охране памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР 2 сентября 1968г.

"D000031351"

г) фактическая принадлежность и сокращенное соответствие Планетарий. Управление культуры Облисполкома.

д) дата и № охранного документа 3 октября 1968г. № 1114

Дата составления паспорта 5 декабря 1977

Составитель Арзамасцев И.В.-н/с
(ф. и. о. выдержки для профессии)
ВСЭНРПМ
(подпись)

Инспектор по охране памятников Смирнова Г.Н.

М. П.

(подпись)

Ю-П. тип. Зак. № 714 н5



МАНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ■ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4-I.I2.I

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ.гос.инсп.по охр.памят.истор.и культ.

Адрес г.Владимир ул.Ш Интернационала (наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; рийон, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Николо-Кремлевская

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник менумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1769г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+					

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

органы охраны			реставрацион. мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+		+		+

Дата составления документов 5 декабря 1977 г.

М. П.

Составитель Арзамасцев П.В. -н/с (Ф. И. О., должн. или проф. подп.)

Инспектор по охране памятников Смирнова Г.Н. (Ф. И. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Церковь Николо-Кремлевская находится в центре г.Владимира по ул.Интернационала.

В настоящее время здание церкви состоит из основного об"ема,трапезной, к которой примыкает высокая четырех"ярусная колокольня и двух приделов с северной и южной стороны.

Первоначальная постройка представляла собой основной об"ем,трапезную с пристроенной к ней высокой 4-х ярусной колокольней и северный придел.

В общем построении пространственно-об"емной композиции выделена высокая колокольня,имеющая покрытие по сомкнутому своду и завершающаяся высоким шпилем.

Общий рисунок декора отличает пластичная выразительность при некоторой графической строгости и сухости в обработке деталей Церковь Николо-Кремлевская представляет типичный образец бесстолпного посадского храма середины XVIIв. с несколько более графическо-строгими линиями в обрисовке декора,чем это принято у посадских храмов этого периода.

Зак. 2651