

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Лавленского

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
Середина XIX в.

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА Астрахань

Красная набережная, 86

(наименование улицы, наименование дома, номер здания)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристическому	лечебно-оздоровительному	жилому	художественному	иначе
жилой фонд, коттедж			санаторий, гостиница, отель	+	музейный фонд, промышленные цели	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 1
 Фото фрагментов— 3
 Генплан—
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 стенной живописи—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для познаний истории	— история возникновения; а также характеристика событий в лице, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для познаний архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Главный дом усадьбы выстроен в середине XIX в., флигель и корпус каменных лавок — несколько позже; дворовые жилые и хозяйственная постройка заложены во второй половине XIX в. (после 1870 г.). Все здания выстроены местными строительными артельми по заказу владельцев усадьбы. Проекты утверждались в строительном отделении астраханского губернского правления, разрешения на постройки выдавались городской думой.

Датировки основаны на архивных данных и стилистических признаках памятников.

По территориально-административному делению г. Астрахани владение числилось в 3-й части, 1-м квартале, после 1869 г. — в 4-м участке, 12-я окладотке, по набережной р. Кутум, на углу Луковской улицы (ныне ул. Победы). По окладной книге 1870 г. здесь значится каменный двухэтажный дом с лавками и "осоим" флигелем, принадлежащие чиновнику И.Н. Яленскому. Повидимому, в это время уже имеются каменные трехпролетные ворота. До 1884 г. владение переходит к Константу, который и возводит остальные две каменные дворовые постройки.

б) перстройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

Западный фасад главного дома усадьбы удлинен деревянной на каменном основании трехоконной крытой пристройкой на месте существовавшего здесь, очевидно, второго проезда во двор. Корпус лавок и вторая хозяйственная постройка переделаны под жилые помещения, в связи с чем изменена композиция проемов и произведена обстройка зданий деревянными тамбурами. У флигеля переделана примыкавшая со стороны двора галерея. Штукатурное покрытие и штуковое убранство уличных фасадов находятся в стадии разрушения.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер архитектурного слова, назначение памятника.
	для памятников истории	— характеристика памятника, назначение, текст и время установления памятной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер линии фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные таблички.
	для памятников искусства изобразительного искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения: тексты, материал, техника, размер.

Неправильная в плане территория усадьбы северной стороной (38 м) выходят на Красную набережную, западной (45 м) — на ул. Победы. Угол пересечения улиц занят каменным односторонним на высоком полуподвале, домом, в пять этажей по обеим фасадам, с деревянной галереей-верандой во входящем заднем углу планировочного "глагола" и примыкающим к восточному боковому фасаду крыльцом. Тонкая кирничная тяга, проведенная по подоконникам основного этажа, отделяет высокий ярус полуподвала; углы основного этажа обработаны канелюрованными пилонами. Окна обрамлены профилированными наличниками с подшиванными на консолях сандриками. Единство архитектурного объема подчеркнуто сильным выносом карниза. Деревянная галерея решена в классических формах.

З северо-восточном углу усадьбы, в одной линии с домом по Красной набережной, находится каменный односторонний флигель с семиоконным фасадом и задней остекленной галереей, покрытый на два ската по фронтонам, один из которых прорезан крупным чердачным окном необычной формы (с треугольной перегородкой и промежуточным столбом). Окна флигеля обрамлены профилированными в штуке наличниками, сплошная подоконная тяга раскрепована по тумбам, опирающимся на цокольный выступ.

В одной линии с домом и флигелем возведены соединяющие их трехпролетные ворота с подиумом средним проездом и боковыми калитками. Ворота увенчаны зубцами карнизов, их плоскость расчленена пильстрами.

По западной стороне участка, в линии с домом по ул. Победы, тянется каменный односторонний корпус торговых лавок, в восемь окон по фасаду, скрупульезному углолованию лопатками, профилированным штуковым карнизом и полусом подоконных панелями.

По восточной стороне участка, позади флигеля, тянется каменное одноэтажное жилое здание, в десять проемов по фасаду, с харктерными ступенчатыми фронтонами двускатной кровли. В глубине двора, напротив ворот, ансамбль замыкается каменной односторонней хозяйственной постройкой, возведенной на южной границе участка и примыкающей под углом к корпусу лавок. Помимо торцевых ступенчатых фронтонов двускатной кровли, в качестве замыкающего ансамбль элемента, эта постройка имеет на фасаде еще один, крупный фронтон, также, повидимому, первоначально бывший ступенчатым.

б) общая тема областной, научно-исторической и художественной значимости памятника,

Памятник жилой архитектуры середины — второй половины XIX в., интересный пример хорошо сохранившейся городской усадьбы. Ансамбль периметральной обстройки участка отличается ярко выраженной осевой направленностью, асимметрией, вызванной угловым положением главного дома. Композиционным единством уличных фасадов, подчиненное основной доминанте. Ансамбль внушительного акцентирует угол Красной набережной и ул. Победы, выделяясь в исторической застройке этих улиц.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Таблица домов и улиц города Астрахани... Астрахань, 1884, с. 64, 76.
ГАМО. ф. 480, оп. 1, ед. 2886, л. 153 об.

Фото памятника, крошки планов и генплана хранятся в архиве Астраханской СИРИМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников архитектуры:	культурного слоя важнейших элементов
для памятников архитектуры и истории:	конструкций стен окончатый потолков пола скобки фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. ис-ка
для памятников монументального искусства:	комплекс поставленных скульптур групп красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	извратленное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория парка:

спокойная	рекреат.	местная	не спокойна

б) дата и № документа и принятая под охрану:

в) границы охранной зоны в этом регулировании застройки (краткие описание от съемки на утверждённой документом)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность к конкретное использование Лотраханский горисполком.Отдельные и коммунальные квартиры.

д) дата и № охранного документа:

Дата составления паспорта:

Составитель С.Попадюк (искусствовед)

(Ф. И. О., должность или профессия)

(Подпись)

И Код. 107 7r.

журнал по охране памятников

Санкт-Петербург



Д000006815









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (памятники)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Гос. инспекция.
(наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Астрахань, Красная набережная, 86
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Усадьба Явленского

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ку
		2	

Середина XIX в.

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
сводная	республ.	местная	не состоит

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
1	4	1	

место хранения документов

Дата составления картотчины
• ИЮЛЯ 1977 г.

М. П.

Составитель Попадюк С.С. С.П.Б.
(Ф. и., о., должность или профессия, подпись)

органы охраны			реставрационные мастерские		музей архив. НИИ
сводный	республикан.	местный	республикан.	местные	+
+		+		+	+

Инспектор по охране памятников

(Ф. и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Неправильная в плане территория усадьбы с северной стороны выходит на Красную набережную, западной - на ул. Победы. Передний угол занят каменным, одноэтажным на высоком полуподвале домом в пять осей по обоим фасадам, с деревянной галереей-верандой во входящем заднем углу планировочного "глаголя" и примыкающим к восточному боковому фасаду крыльцом. Оштукатуренный поздне-классицистический фасады дома переработаны в формах архитектурной эклектики. В северо-восточном углу участка, в линии с домом по Красной набережной, находится каменный одноэтажный флигель с семиоконным фасадом и задней остекленной галереей, отделенный от дома каменными трехпролетными воротами. По западной стороне участка, в линии с домом по ул. Победы, тянется каменный одноэтажный корпус торговых лавок, а по восточной стороне, позади флигеля, - каменное одноэтажное жилое здание. В глубине двора напротив ворот, ансамбль замыкается каменной одноэтажной хозяйственной постройкой.